

Plaka: 34FEL588

Şasi No: VF1RJA00669115795

Test No: 179559

Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:04

Çıkış Tarihi: 28.04.2025 09:14

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	34FEL588
Şasi No	VF1RJA00669115795
Motor No	H4DE470U270983
Marka	RENAULT
Tipi	Clio
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Model Yılı	2022
Renk	Kırmızı
Motor Gücü	67 KW
Yakıt	Benzin
KM	30755



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 28.04.2025 06:04 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C, 01430

Seyhan/Adana Seyhan/Adana

Mersis 833005811700017

Plaka: 34FEL588


Şasi No: VF1RJA00669115795

Test No: 179559


Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:04

Çıkış Tarihi: 28.04.2025 09:14

Kaporta Kontrol Raporu



Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 34FEL588

Şasi No: VF1RJA00669115795

Test No: 179559

Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:04

Çıkış Tarih: 28.04.2025 09:14

Kaporta Kontrol Raporu

1	Sol Üst Direk	ORIJINAL	2	Sağ Üst Direk	ORIJINAL
3	Ön Tampon	BOYALI	4	Kaput	ORIJINAL
5	Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞMİŞ	6	Sol Ön Kapı	DEĞİŞMİŞ
7	Sol Marşbiyel	ORIJINAL	8	Sol Arka Kapı	ORIJINAL
9	Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	10	Arka Tampon	BOYALI
11	Bagaj Kapağı	ORIJINAL	12	Sağ Arka Çamurluk	LOKAL BOYALI
13	Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	14	Sağ Marşbiyel	BOYALI
15	Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	16	Sağ Ön Çamurluk	ORIJINAL
17	Tavan	ORIJINAL			

Plaka: 34FEL588

řasi No: VF1RJA00669115795

Test No: 179559

Giriř Tarihi: 28.04.2025 09:04

Çıkıř Tarihi: 28.04.2025 09:14

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön arka tamponda çizikler var
- Sol ön kapı içi lokal boyalı
- Sol ön far çizilmiş
- Araç genelinden muhtelif ezik ve çizikler var



Plaka: 34FEL588 Şasi No: VF1RJA00669115795 Test No: 179559 Giriř Tarihi: 28.04.2025 09:04 Çıkıř Tarihi: 28.04.2025 09:14

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34FEL588	28/04/2025	30755	BENZİN
ŞASİ NUMARASI	: VF*****95		
MARKA MODEL	: RENAULT RJA		
YIL	: 2022		
Sorgu Tarihi: 28.04.2025 09:14:05			