



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplara detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

A*****

Araç Sahibi

N*****

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz
Nuhkuyusu



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

A*****

Araç Sahibi

N*****

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz
Nuhkuyusu



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Araç Bilgileri




Araç Cinsi	Hatchback
Şasi No	VSS*****367
Yakıt Cinsi	Benzin
Vites Tipi	Yarı Otomatik Vites
Model Yılı	2016
Araç KM	120239
Araç Rengi	Kirmizi

Marka
SEAT

Model
LEON

Plaka
31***910



Ekspertiz Bilgileri

Araç Giriş - Çıkış Zamanı	04 Temmuz 2025 12:45 - 04 Temmuz 2025 12:47
Alınan Ekspertiz Hizmeti	Oto360 Full Galeri Paketi
Alınan Ücret	***** TL

Araç Sahibi Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 1*****
Adı Soyadı N*****

Müşteri Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 1*****
Adı Soyadı A*****



İşlemi Yaptıran

A*****

Araç Sahibi

N*****

İşlemi Yapan

İşyeri Sorumlusu




Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Kaporta ve Boya Kontrolü



O Orijinal

P Plastik



İşlemi Yaptıran

A*****




Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



Önemli Noktalar

Far Yuva Sacları Kontrolü	✓ Orijinal
Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi)	✓ Yapıldı
Araçta Dolu Hasarı Var mı?	✓ Yok
LPG Montajı Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Modifikasyon Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Güneş Yanığı	✓ Yok

Notlar

ARAÇ DIŞ KAPORTA GENELİNDE EZİKLER ÇİZİKLER DEFORMELER VE BOYASIZ ONARIM İZLERİ MEVCUT, SAĞ MARŞBİYEL BOYASI ATILIRKEN SAĞ ARKA ÇAMURLUĞA ÇOK ÇOK AZ GİRİŞ OLMUŞ,

İşlemi Yaptıran

A*****





Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu

8506222067

Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul

S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK

GÖZTEPE

TSE HYB Belge No: -

S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK

TC Kimlik No: 49801687980

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Kontrol Noktaları	Durum
1 Ön Panel	✓ Orijinal	2 Ön Tampon Demiri	✓ Orijinal
3 Arka Panel	✓ Orijinal	4 Ön Sol Şasi	✓ Orijinal
5 Ön Sağ Şasi	✓ Orijinal	6 Sol Podye Sacı	✓ Orijinal
7 Sağ Podye Sacı	✓ Orijinal	8 Sol Kılıc Sacı	✓ Orijinal
9 Sağ Kılıc Sacı	✓ Orijinal	10 Sol Arka Şasi	✓ Orijinal
11 Sağ Arka Şasi	✓ Orijinal	12 Sağ Amortisör Kulesi	✓ Orijinal
13 Sol Amortisör Kulesi	✓ Orijinal	14 Far ve Far Ayakları	✓ Orijinal
15 Taban Sacı	✓ Orijinal	16 Havuz Sacı	✓ Orijinal
17 Stop Sacı Kontrolü	✓ Orijinal	18 Sol Marşpiyel	✓ Orijinal
19 Sağ Marşpiyel	i Boyalı	20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✓ Orijinal
21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✓ Orijinal	22 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal
23 Sol Ön İç Direk	✓ Orijinal	24 Sağ Orta Direk	✓ Orijinal
25 Sol Orta Direk	✓ Orijinal	26 Sol Frangart	✓ Orijinal
27 Sağ Frangart	✓ Orijinal	28 Ön Panjur	✓ Orijinal



İşlemi Yaptıran

A*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Motor Yağ Seviyesi Kontrol	! Hafif Eksik	Yağ ve filtre bakımı öneriliyor
Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol	✓ İyi	
Enjektör Kontrol	✓ İyi	
Yakıt Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Harici Ses Kontrolü	✓ Yok	
Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü	✓ İyi	
Motor Arıza Işığı	✓ Yanmıyor	
Motor yağında soğutma suyu var mı?	✓ Yok	
Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?	✓ Yok	
Egzoz dumanı kontrolü	✓ İyi	
Motor Koruyucu Kapağı	✓ İyi	
Motor Suyu Seviye Kontrolü	✓ İyi	
Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi	
Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü	✓ İyi	
Ateşleme Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü	— CVT Şanzıman	
Şanzıman İlk Kalkış Testi	✓ İyi	
Volant Kontrolü	— CVT Şanzıman	
Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü	! Terleme mevcut	
Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma	✓ Yok	



İşlemi Yaptıran

A*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Turbo Kontrol	✓ İyi	
İntercooler Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Pompası	✓ İyi	
Fren Hidroliği Seviyesi	✓ İyi	
Hava Filtre Kabini	✓ İyi	
Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü	✓ İyi	
Radyatör Peteği	✓ İyi	
Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?	✗ İşlemlili	
Klima radyatörü ve boruları	✓ İyi	
Antifriz derecesi kontrolü	✓ İyi	
Şarj Dinamosu	✓ İyi	
Marş Dinamosu	✓ İyi	
Turbo Bağlantı Hortumları	✓ İyi	
Klima Kompresörü	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
4x4 Sistemine Geçiş	⊖ Araç 4x2	
Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü	✓ İyi	
Yol Testi	✓ Yapıldı	
Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü	✓ İyi	

Notlar

MOTOR NO OKUNAMADI, GENEL SERVİS BAKIM KONTROL ÖNERİLİYOR, OTOMATİK ŞANZIMAN ANLIK KONTROL EDİLDİ, ŞANZIMAN VE KAVRAMA SİSTEMİ SERVİS KONTROL ÖNERİLİYOR,



İşlemi Yaptıran

A*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Lift Üzerinde Alt Mekanik Kontrol (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Egzoz Tertibatı Kontrolü	✓ İyi	
Gözle Görülen Elektrik Tesisatı Kontrolü	✓ İyi	
Krank Keçesi	✓ İyi	
Diferansiyel Ses ve Hasar Kontrolü	✓ İyi	
Motor Karteri Hasar Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu	✓ İyi	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrol	✓ İyi	
Motor Alt Muhafaza Kontrolü	! Sürtme Mevcut	
Motor Kulakları	! Deforme	
Şanzıman Kulakları	! Deforme	
Katalizör Kontrolü	✓ İyi	
Vites Kutusu	✓ İyi	
Şanzıman Kovanı	✓ İyi	
Direksiyon Körükleri	! Deforme	
Notlar		



İşlemi Yaptıran

A*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

OBD Elektronik Beyin Arıza Tespit Kontrol (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Airbag - Hava yastığı arıza ikazı	✓ Hata kodu yok	
Motor elektroniği arıza ikazı kaydı	✓ Hata kodu yok	
Fren sistemleri ABS-ESR elektroniği ikazı kaydı	✓ Hata kodu yok	
Dijital klima elektroniği ikazı kaydı	✓ Hata kodu yok	
Elektrikli direksiyon kumanda elektroniği ikazı kaydı	✓ Hata kodu yok	
Otomatik şanzıman elektroniği ikazı kaydı	✓ Hata kodu yok	
Akü ikazı kaydı	✓ Hata Kodu Yok	
Merkezi elektronik ikazı kaydı	✗ Hata Kodu Var	
Diğer arıza ikazları kaydı	✗ Hata Kodu Var	



İşlemi Yaptıran

A*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Alt Takım ve Yürür Aksam Formu (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Fren Balata Kontrolü	! Orta	
Helezon Yay Kontrolleri	✓ İyi	
Aks Körükleri	✓ İyi	
Arka Fren Balata Kontrolü	! Orta	
Ön Amortisörler	! Orta	
Arka Amortisörler	! Orta	
Ön Fren Disk Kontrolü	! Orta	
Arka Fren Disk Kontrolü	! Orta	
Arka Amortisör Takozları	! Deforme	
Ön Düzendes Ses Var mı?	✗ Var	
Ön ve Arka Salıncaklar Burçları	! Yıpranmış	
Ön ve Arka Salıncaklar	! Yıpranmış	
Rot Başları	! Yıpranmış	
Aks Burçları	! Yıpranmış	
Aks	! Deforme	Şanzıman iç aks girişi terlem mevcut
Rot Kolu	✓ İyi	
Z Rotları	! Orta	
Porya Bilyaları	✓ İyi	
Rotiller	✓ İyi	
Viraj Demiri	✓ Var	
Travers Kontrolü	✓ İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	! Sürtme Mevcut	

Notlar



İşlemi Yaptıran

A*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Dyno Motor Performans Testi veya Yol Testi Kontrolü



YOL TESTİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Sanziman Vites Geçişleri / Tork K. Ses ve Vuruntu Kontrol	✓ İyi	
Notlar		

Conta (CO2 Kaçak) Yanık Testi Kontrolü

✓ Kaçak Görülmedi



İşlemi Yaptıran

A*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Korna kontrol	✓ Çalışıyor	
Havalandırma ızgaralarının kontrolü	✓ İyi	
Multimedia ekranı kontrolü	✓ İyi	
Torpedo bölmesi kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon iç mafsalsız boşluk kontrol	✓ İyi	
Direksiyon simidi tuşları kontrol	✓ Çalışıyor	
Ayna motorları kontrolü	✓ Çalışıyor	
Direksiyon simidi	! Deforme	
Kapı kilitleri kontrolleri	✓ Çalışıyor	
İç konsollar	! Deforme	
Sigorta kutusu kontrolleri	✓ İyi	
Kalorifer kontrolü	✓ Çalışıyor	
Silecek kolu kontrolü	✓ Çalışıyor	
Far kolu kontrolü	✓ Çalışıyor	
Koltuk kafalıkları	✓ İyi	
Klima kontrol paneli fonksiyonları	✓ Çalışıyor	
Teyp tuşları fiziki kontrolü	✓ İyi	
Kapı cam motorları kontrolü	✓ Çalışıyor	
Cam tavan perdesi	— Orjinalinde Yok	
Vites kolu (düşmesi) ve körüğü	✓ İyi	



İşlemi Yaptıran

A*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

İç Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Tavan döşemeleri	⚠ Deforme	
Kapı döşemeleri	⚠ Deforme	
Merkezi kilit sistemi kontrolü	✅ Çalışıyor	
Arka koltuk döşemeleri	⚠ Deforme	
İç lamba kontrolleri	✅ Çalışıyor	
Çakmaklık kontrol	✅ Var	
Pedal lastikleri kontrol	✅ İyi	
Sağ sol ön güneşlik kontrol	✅ Sorunsuz	
Cam, ayna kumanda tuşları	✅ İyi	
Koltuk yön mekanizmaları	✅ Çalışıyor	
Gösterge paneli ekranı	✅ İyi	
Tavan tutamaçları	✅ İyi	
El freni kolu ve mandalı	✅ İyi	
Emniyet kemerleri ve tokaları	⚠ Deforme	
Ön koltuk döşemeleri	⚠ Deforme	
Bagaj döşemesi	⚠ Deforme	
Pandizot	⊖ Yok	
Halı döşemeleri	⚠ Deforme	
Paspaslar	⚠ Deforme	
Kapı gergileri kontrolü	✅ İyi	
Kaput iç kilit kolu kontrolü	✅ İyi	
Küllük	✅ Var	

Notlar



İşlemi Yaptıran

A*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Dış Aksam ve Fonksiyon Kontrolü (1/1)

Lastik tarihleri ve dış derinlikleri, basınç

LASTİKLER 2021 YILINA AİT

Lastiklerin cinsi, ebadı ve hız göstergesi

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Far Elektroniği	✓ Çalışıyor	
Sinyaller	✓ Çalışıyor	
Sis farları	✓ Çalışıyor	
Dikiz aynaları ve çerçeveleri	! Deforme	
Jant ve jant kapakları	! Sürtme izi Mevcut	
Cam Fitilleri	✓ İyi	
Kapı İç Fitilleri	! Deforme	
Ön cam	✓ İyi	
Bagaj Açma Kapama	✓ İyi	
Davlumbazlar kontrol	✓ İyi	
Diğer camlar	✓ İyi	
Ön ve arka silecek fıskiye kontrolü	✓ İyi	
Kapı kolları kontrolü	! Deforme	
Arka plaka lambası	✓ Çalışıyor	
Reflektör	✓ İyi	
Stoplar	✗ Hasarlı	Sol arka stop çatlak kırık hasarlı
Ön silecek silgi kontrolü	✓ İyi	
Tavan çıtaları	✓ İyi	
Arma ve model yazısı kontrolü	✓ İyi	
Kapı bantları, çıtaları	✓ İyi	
Anten	✓ İyi	
Park sensörü	✓ Çalışıyor	
Bagaj amortisörü	✓ Çalışıyor	
Ön kaput güvenlik mandalı ve mekanizması	✓ İyi	
Avadanlık	✓ Var	
Stepne	✓ Var	

Notlar

SAĞ FAR TARİHİ DİĞER FAR TARİHİ VE ARAÇ MODEL YILI İLE UYUMSUZ, SOL SİS FARI KONTROL ETTİRİN UYARISI MEVCUT



İşlemi Yaptıran

A*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 220908

İstanbul Üsküdar Oto Ekspertiz Nuhkuyusu
8506222067
Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:38/A Üsküdar / İstanbul
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
GÖZTEPE
TSE HYB Belge No: -
S&S OTOMOTİV-KADİR ŞİMŞEK
TC Kimlik No: 49801687980

Usta Görüşü

MOTOR VE MEKANİK NOTLARI

MOTOR NO OKUNAMADI, GENEL SERVİS BAKIM KONTROL ÖNERİLİYOR, OTOMATİK ŞANZİMAN ANLIK KONTROL EDİLDİ,
ŞANZİMAN VE KAVRAMA SİSTEMİ SERVİS KONTROL ÖNERİLİYOR,



İşlemi Yaptıran

A*****