

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 11:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-1397442 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 11:54
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HUY080

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 11:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1397442 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 11:54
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34HUY080	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	19138	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00572199022	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRİ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	01-01-2024	Sonraki Muayene Tar.	15-12-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	24.07.2025 11:54	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/11
Rapor No:	34-02-1397442	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2025 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2025 11:54
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı B/2: Lokal Boyalı D: Değişmiş
*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 11:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1397442 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 11:54
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		ezik çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 11:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1397442 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 11:54
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.2 m/km	-2.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	89	4
2. Aks	86	90	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	173	182	5
2. Aks	140	136	3
El Freni	160	154	4


Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık



Tekerlek/Lastik > Uyarı
Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 11:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1397442 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 11:54
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 11:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1397442 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 11:54
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

24.07.2025
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJ A00572199022 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 24.07.2025 11:46:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD 0
ABS ABS/ESP (CAN) 4

Hata kodu DTC 505613:
Kumanda ünitesi güçv kaynağı
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 508886:
Multimedya _kontrol ünitesi
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC E15487:
Radyokumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİŞİM YOK

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0
Klima Klima A

I-hata kodu DTC A4C614:
İç mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.

Konfor UCH CAN 4*

Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedalı müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:
Fren pedalı müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC ACB449:
Yağmur sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor UPC CAN

Hata kodu DTC 92A214:
ÜFLEYİCİ FAN MOTORU RÖLESİ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AOA1 16:v
AKTUATOR GUÇ KAYNAGI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOA172:v
AKTUATOR GUÇ KAYNAGI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge panosu grubu OBD G*

Hata kodu DTC 940111:
Motor yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00313:
Hata kodu DTC 941015:
GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E1SBS7:
Motor bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus bağlantısı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu DTC 940604:

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN O*
Hırsızlık koruması CAN Gateway
Direksiyon Servo direksiyon CAN OO
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	24.07.2025 11:54	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/11
Rapor No:	34-02-1397442	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2025 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2025 11:54
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***9022 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO EQUILIBRE 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	24.07.2025 11:54	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/11
Rapor No:	34-02-1397442	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2025 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2025 11:54
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.07.2025 11:54 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/11
Rapor No: 34-02-1397442 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2025 11:54
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Parça Grubu

Tavan

Parça ve Hasar

Tavan - Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

esp kapanmadığından dyno test yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	24.07.2025 11:54	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-1397442	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2025 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2025 11:54
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası