

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2025 11:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-2386448 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 11:05 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34KFT474

[Signature]

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2025 11:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-2386448 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 11:05 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34KFT474	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	63296	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00772570494	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	GRI	Model	Megane
İlk Tescil Tarihi	19-03-2024	Sonraki Muayene Tar.	01-03-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	24.06.2025 11:55	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/11
Rapor No:	34-02-2386448	Araç Giriş Tarihi:	24.06.2025 11:05	Araç Çıkış Tarihi:	24.06.2025 11:55
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2025 11:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-2386448 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 11:05 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2025 11:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-2386448 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 11:05 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.2 m/km	-1.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	91	89	2
2. Aks	88	89	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	365	349	4
2. Aks	156	156	0
El Freni	176	166	6

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	5 mm	Kışlık
Sol Arka	205/50/17	93V	5 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	5 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2025 11:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-2386448 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 11:05 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2025 11:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-2386448 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 11:05 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

24.06.2025

Araç: Renault Megane-IV 1.3 TCe

Motor kodu: H5H—450 (H5H—A4)

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RFBO0772570494 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 24.06.2025 11:34:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin UDS OBD 11

Hata kodu DTC 012A25:

Turboşarjın/kompresörün hava basıncı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 012A21:

Turboşarjın/kompresörün hava basıncı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 222625:

Emme manifoldu basınç sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 010525:

Emme manifoldu basınç sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 00F825:

Şarj basıncı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 22D487:

Şarj basıncı kontrol valfi

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 145396:

Kurum partikül filtresi diferansiyel basınç sensör

ü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 242C17:

Egzoz sıcaklık sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu _DTC 064116:

SENSOR GLJÇ BESLEMESİ 1

ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC 053016:

Soğutma maddesi basınç sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SİNYAL

ABS ABS/ESP (CAN) 6

Hata kodu DTC 508286:

Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC E14F87:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 508686:

Elektrikterminali kumanda ünitesi multiplex veri ağı

SİNYAL MEVCUT DEĞİL!

Hata kodu DTC E15B87:

Motorbölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

ne CAN—Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 50B668:

Elektromekanik el frenini

Park freni uygulanmış haldeyken tekerleklerde hareket algılandı.

ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum...

Hava yastığı Hava yastığı (CAN)

Klima Klima Aoc

Hata kodu DTC A4E802:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Güvenlik Park asistanı CAN 7

Hata kodu DTC A72417:

Hata kodu DTC A72913:

Hata kodu DTC A72A13:

Hata kodu DTC A72A97:

Hata kodu DTC A72B13:

Hata kodu DTC A72B97:

Hata kodu DTC A72C13:

Konfor UCH CAN 9

Hata kodu DTC AC2123:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu DTC AC9649:

Yağmur/Işık sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	24.06.2025 11:55	Bayi No:	3402	Sayfa:	8/11
Rapor No:	34-02-2386448	Araç Giriş Tarihi:	24.06.2025 11:05	Araç Çıkış Tarihi:	24.06.2025 11:55
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/Işık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC7804:
ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!

Hata kodu DTC ACZAO4:
ARIZA KODUNU GOZARDI EDİN
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ
!

Hata kodu DTC AC8104:
ON KABİN IŞIĞI
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC4004:
Sürücü kontrol paneli
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0208:
LIN—Bus
BAĞLANTI YOK!

Hata kodu DTC DC0308:
ECU
FO N KSIYO N/ARIZALI D EVRE

Konfor UPC CAN

Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN 39:

Hata kodu DTC A07068:
Hata kodu DTC E14F87:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu DTC E15BS7:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı
!
BOZUKİLETİŞİM

Konfor Gösterge panosu CAN 49:

Hata kodu DTC 941215:
Dış dış hava sıcaklık algılayıcısı
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC E15487:
Hata kodu DTC C19F87:
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN
Hırsızlık koruması CAN Gateway
Direksiyon Servo direksiyon CAN Aoc
Hata kodu DTC 561F86:
Kamera multiplex veri ağı
SİNYAL MEVCUT DEĞİL!

SesNideo Multimedya arayüzü CAN

Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 934116:
ECU
FO N KSIYO N/ARIZALI D EVRE

Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod

Hata kodu DTC E16587:
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİŞİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	24.06.2025 11:55	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/11
Rapor No:	34-02-2386448	Araç Giriş Tarihi:	24.06.2025 11:05	Araç Çıkış Tarihi:	24.06.2025 11:55
Mersis No:	0309073518100001				

SesNideo Navigasyon ile iletişim ho

Tramer Sorgulaması

***0494 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN ICON 1.3 TCE EDC 140 FAZ2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 24.06.2025 11:55 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/11
Rapor No: 34-02-2386448 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 11:05 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 11:55
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Diğer



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu Civatalar işlem görmüş Bagaj kapısı civataları işlem görmüş. Aracın boya ölçüm mikron değerleri yüksek çıkmaktadır. Motor kaputu boya ölçüm mikron değeri araç genelinden düşük çıkmaktadır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	24.06.2025 11:55	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-2386448	Araç Giriş Tarihi:	24.06.2025 11:05	Araç Çıkış Tarihi:	24.06.2025 11:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası