

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.07.2025 11:14 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11
Rapor No: 34-02-1395942 Araç Giriş Tarihi: 21.07.2025 10:47 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HUY131

[Handwritten Signature]

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.07.2025 11:14 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1395942 Araç Giriş Tarihi: 21.07.2025 10:47 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------


Araç Bilgileri

Plaka	34HUY131	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	60715	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00572199196	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	GRİ	Model	Clio
İlk Tescil Tarihi	01-01-2024	Sonraki Muayene Tar.	15-12-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	21.07.2025 11:14	Bayi No:	3402	Sayfa:	3/11
Rapor No:	34-02-1395942	Araç Giriş Tarihi:	21.07.2025 10:47	Araç Çıkış Tarihi:	21.07.2025 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.07.2025 11:14 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11
Rapor No: 34-02-1395942 Araç Giriş Tarihi: 21.07.2025 10:47 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.07.2025 11:14 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1395942 Araç Giriş Tarihi: 21.07.2025 10:47 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.7 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	89	0
2. Aks	78	88	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	296	278	6
2. Aks	200	210	5
El Freni	243	230	6

Verimlilik

84

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.07.2025 11:14 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1395942 Araç Giriş Tarihi: 21.07.2025 10:47 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.07.2025 11:14 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1395942 Araç Giriş Tarihi: 21.07.2025 10:47 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

21.07.2025
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF1RJJA00572199196 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 21.07.2025 11:07:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin UDS OBD 1

Hata kodu DTC 250479:
Alternatör
Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP (CAN) 5

Hata kodu DTC 507855:
Elektromekanik el frenini
YANLIŞ KONFIGURASYON

Hata kodu DTC 508586:
Gösterge panosuna CAN-Bus—bağlantı
BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 508886:
Multimedya _kontrol ünitesi
HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC E15487:
Radyokumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİSİM YOK

Klima Klima 2

Hata kodu DTC A4C614:
İç mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu DTC E1SB87:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

BOZUKİLETİŞİM

Konfor UCH CAN 5*

Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedalı müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:
Fren pedalı müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9915:
Arka sis lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0008:
Yağmur/Işık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor UPC CAN 4

Hata kodu DTC 923064:
Marş motoru
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC AOE296:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 92A214:
UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ__
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD 10*

Hata kodu DTC 940111:
Motor yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941614:
AKU VOLTAJı
.. "
HATALI VOLTAJ/GUÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 941513:
Geri vites lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00313:
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda ünitesi güç kaynağı
ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu DTC 940815:
EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 940178:
Motor yağ seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.07.2025 11:14 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11
Rapor No: 34-02-1395942 Araç Giriş Tarihi: 21.07.2025 10:47 Araç Çıkış Tarihi: 21.07.2025 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC E15BS7:
Motor bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünites
ine CAN—Bus bağlantısı
İLETİŞİM YOK
Hata kodu DTC 940604:
Hata kodu DTC 940647:

Hırsızlık koruması CAN Gateway 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.05.2025		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	21.07.2025 11:14	Bayi No:	3402	Sayfa:	9/11
Rapor No:	34-02-1395942	Araç Giriş Tarihi:	21.07.2025 10:47	Araç Çıkış Tarihi:	21.07.2025 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	21.07.2025 11:14	Bayi No:	3402	Sayfa:	10/11
Rapor No:	34-02-1395942	Araç Giriş Tarihi:	21.07.2025 10:47	Araç Çıkış Tarihi:	21.07.2025 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Kaporta, Anten >
Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Standart Dışı Onarım

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezik ve çizik mevcut

Test hattı ile ilgili notlar;

ESP KAPANMADIĞI İÇİN DYNO YAPILAMADI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi:	21.07.2025 11:14	Bayi No:	3402	Sayfa:	11/11
Rapor No:	34-02-1395942	Araç Giriş Tarihi:	21.07.2025 10:47	Araç Çıkış Tarihi:	21.07.2025 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası