

Araç Bilgileri

Plaka	: 34KEK195
Şase No	: VF1RFB00165864647
Marka	: Renault - Megane (GRI)
Model Yılı	: 2020
Yakıt Cinsi	: Dizel
Kilometre	: 119523

Ekspertiz Bilgileri

Ruhsat aslı görüldümü ?	: Evet
Rapor No	: 250347800
Tarih	: 04-03-2025
Giriş Saati	: 13:21
Çıkış Saati	: 14:15

BİLGİLENDİRME

Test merkezimizce yapılan 2.el otolardaki yapılan kontroller aracın kontrole tabi tutulduğu andaki durumu göstermekte olup bu kontroller yukardaki şekilde gösterildiği şekilde 15 parça boya kontrolü kısmen veya tamamen boyalı olup olmadığı boya mikron ölçüm ile boya kalınlık ölçümü yapılır. Motor gücü ölçümü teker gücü, amatisör testi ve fren testini gösteren değerlendirmelerdir. Bubların dışında kontrolü yapılan aksamla ilgili araçta varolan yada ortaya çıkan kusur hasarlardan merkezimiz sorumlu değildir. Bu değerler ve değerlendirmeler testi yaptıran kişiye tarafımızdan bildirilmiştir. Ayrıca testten sonra ortaya çıkan arıza ve hatalardan merkezimiz sorumlu değildir.Motor,şanzıman ve difransiyel testi anlıktır garantisi yoktur. Yine diognastik test sırasında doğabilecek sorunlardan ve aracın km.si ile ilgili test merkezimiz sorumluluk kabul etmemektedir.Kaporta testimiz 72 saat geçerlidir. Araçlarda bulunan plastik aksamaların ölçüm ve testi yapılamaz.Taksi çıkması araçlarda firmamız sorumlu değildir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek ve aracın geçmişini öğrenmek için yetkili servisinden, kasko ve sigorta şirketlerinden bilgi alabilirsiniz.

Alıcı Bilgileri

FATİH AKDEMİR
(5321792337)

Ekspertiz Firması

Usta Oto Ekspertiz

Satıcı Bilgileri

Belirtilmedi
(0000000000)

MOTOR BÖLÜMÜ KONTROLLERİ

Motorda Düzensiz Çalışma	YOK	Şanzıman Bölgesi Yağ Kaçağı	YOK
Motorda Olumsuz Ses	YOK	Diferansiyelde Yağ Kaçağı	YOK
Şanzımanda Olumsuz Ses	YOK	Turbo Bölgesinde Yağ Kaçağı	YOK
Vites Geçişlerinde Vuruntu	YOK	Intercooler Yağ Kaçağı	YOK

Motorda Yağ - Su Karışımı	YOK	Motorda Su Kaçakları	YOK
Motor Kompresyon Ölçümü Gereklimi	YOK	Yakıt Sisteminde Kaçak	YOK
Araca Acil Servis Bakımı Gereklimi	YOK	Gözle Görünür Kayışlar	İYİ
Motorda Buhar Atma (Üfleme)	YOK	Kavrama Sistemi	İYİ
Enjektörlerde Olumsuz Ses	YOK	Turbo Sistemi	İYİ
Marş Esnasında Olumsuz Ses	YOK	Motor Yağ Seviyesi	İYİ
Egzos Manifoldunda Ses veya Kaçak	YOK	Motor Soğutma Suyu Seviyesi	İYİ
Diferansiyelde Olumsuz Ses	YOK	Motor Soğutma Suyu Durumu	İYİ
Egzos Bölgesinde Siyah Duman	YOK	Antifiriz Durumu	İYİ
Egzos Bölgesinde Beyaz Duman	YOK	Fren Hidroliği Seviyesi	İYİ
Motorda Yağ Kaçakları	YOK	Plastik Aksamlar	İYİ

ÖN DÜZEN / ALT TAKIM EKSPERTİZ

Ön Düzende Boşluk	YOK	Fren Sistemi Ön Balata Durumu	İYİ
Arka Düzende Boşluk	YOK	Fren Sistemi Arka Disk Durumu	İYİ
Direksiyon Sisteminde Boşluk	YOK	Fren Sistemi Arka Balata Durumu	İYİ
Direksiyon Pompasında Yağ Kaçağı	YOK	Egzos Sistemi Kontrolü	İYİ
Direksiyon Kutusunda Yağ Kaçağı	YOK	Partikül Filtre Kontrolü	İYİ
Direksiyon Aks Korumalarında Yağ Kaçağı	YOK	Lastik Durumu Kontrolleri	İYİ
Fren Merkezlerinde Yağ Kaçağı	YOK	Jant Durumu Kontrolleri	İYİ
Fren Hortumlarında Çatlak veya Yağ Kaçağı	YOK	Motor Muhafazası Alt Bakalit Kontrolü	İYİ
Fren Sistemi Ön Disk Durumu	İYİ		

AÇIKLAMALAR

Usta Oto Ekspertiz
Adres: Kurtköy mah. Ankara cad. No 400/C Pendik / İSTANBUL
Tel: 0 (544) 244 8782 - **Gsm:** 0 (544) 346 0728
Web: kurtkoyustaoetokspertiz.com


VARTAG
Yazılım Çözümleri

4x4
ustaoto
EKSPERTİZ



TSE HYB NO : **34-HYB-21848**
RAPOR NO : **250347800**
TARİH : **04-03-2025**
PLAKA : **34KEK195**
KM : **119523**

KAPORTA





○ ORİJİNAL ● BOYALI ● LOKAL BOYALI ● DEĞİŞEN ● GÖÇÜK İŞLEMİ ● PLASTİK

AÇIKLAMALAR

Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik, Çizik ve Göçükler Mevcuttur.

Usta Oto Ekspertiz
Adres: Kurtköy mah. Ankara cad. No 400/C Pendik / İSTANBUL
Tel: 0 (544) 244 8782 - Gsm: 0 (544) 346 0728
Web: kurtkoyustaoetoekspertiz.com

VARTAG
Yazılım Çözümleri

4x4
ustaoto
EKSPERTİZ



TSE HYB NO : **34-HYB-21848**
RAPOR NO : **250347800**
TARİH : **04-03-2025**
PLAKA : **34KEK195**
KM : **119523**

○ ORİJİNAL ● BOYALI ● LOKAL BOYALI ● DEĞİŞEN ● GÖÇÜK İŞLEMİ ● PLASTİK


SAĞ



Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL
Sağ Ön Kapı Direği	ORİJİNAL
Sağ Tavan Direği	ORİJİNAL
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL
Sağ Podye	ORİJİNAL
Sağ Şase	ORİJİNAL


ÜST

SOL



Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL
Sol Ön Kapı	DEĞİŞMİŞ
Sol Arka Kapı	BOYALI
Sol Arka Çamurluk	BOYALI
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL
Sol Ön Direk	BOYALI
Sol Ön Kapı Direği	ORİJİNAL
Sol Tavan Direği	BOYALI
Sol Arka Direk	BOYALI
Sol Orta Direk	ORİJİNAL
Sol Podye	ORİJİNAL
Sol Şase	ORİJİNAL

ÖN/ARKA



Kaput	ORİJİNAL
Tavan	ORİJİNAL
Bağaj Kapağı Üstü	ORİJİNAL

DETAY

Çizikler ve Göçükler	VAR
Dolu Göçüğü	YOK
Leke / Solma / Rütüşlar	VAR

Bağaj Kapağı	ORİJİNAL
Arka Panel	ORİJİNAL
Bağaj Havuzu Sacı	ORİJİNAL
Arka Tampon	PLASTİK
Ön Tampon	PLASTİK
Ön Panel	ORİJİNAL

İ İşlem Mevcut

H Hasar Mevcut

ST Sök Tak Mevcut

F Folyo Mevcut

G Göçük İşlemi

Usta Oto Ekspertiz

Adres: Kurtköy mah. Ankara cad. No 400/C Pendik / İSTANBUL

Tel: 0 (544) 244 8782 - Gsm: 0 (544) 346 0728

Web: kurtkoyustaoekspertiz.com

VARTAG
Yazılım Çözümleri