

Adres : Cevizli Mah. Orhan Gazi Cad. No:39/10
Maltepe/İSTANBUL

Rapor Numarası	: 36466-06ZE150
Ekspertiz Paketi	: Esnaf Paket
Rapor İçeriği	: İş Emri
Plaka	: 06ZE150
Tarih/Saat	: 14/08/2025 14:15/14:19

Şasi Numarası	: NLAFB7630FW001623
Kilometre	: 136552 Km
Marka	: Honda
Model	: Civic
Renk	: Gri
Model Yılı	: 2015
Yakıt Tipi	: Benzin+Lpg
Şanzıman Tipi	: Otomatik
Motor Hacmi	: 1.6
Beygir Gücü	: 125

1-Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışındadır.

2-İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Oto Ekspertiz Merkezi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

3-İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.

4-Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlar- dan Oto Ekspertiz Merkezi sorumlu değildir.Tespit edilen hususları yetkili serviste kontrol ettirmeyi unutmayınız.

5-Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Oto Ekspertiz Merkezinin sorumluluğunda değildir.

6- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Oto Ekspertiz Merkezi panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.Araç yol bakımlarının yapılması tavsiye olunur.

7-Araç testi esnasında alıcı ve satıcı bekleme salonunda bekleyeceğimi ve ekspertiz rapor sonucu ne olursa olsun ödeme işlemini gerçekleştireceğimi,aracın km ve hasar kaydı kontrol işlemini hizmet paketime dahil olmadığı sürece kendim yapacağımı ve yukarıda belirtilen hususları okuyup anlayarak imza altına aldığımı TAAHHÜT ederim.

ALICI BİLGİSİ

YETKİLİ

SATICI BİLGİSİ

UÇAR OTOMOTIV



Adres : Cevizli Mah. Orhan Gazi Cad. No:39/10
Maltepe/İSTANBUL

Rapor Numarası	: 36466-06ZE150
Ekspertiz Paketi	: Esnaf Paket
Rapor İçeriği	: İş Emri
Plaka	: 06ZE150
Tarih/Saat	: 14/08/2025 14:15/14:19

Şasi Numarası	: NLAFB7630FW001623
Kilometre	: 136552 Km
Marka	: Honda
Model	: Civic
Renk	: Gri
Model Yılı	: 2015
Yakıt Tipi	: Benzin+Lpg
Şanzıman Tipi	: Otomatik
Motor Hacmi	: 1.6
Beygir Gücü	: 125

1-Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışındadır.

2-İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Oto Ekspertiz Merkezi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

3-İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.

4-Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlar- dan Oto Ekspertiz Merkezi sorumlu değildir.Tespit edilen hususları yetkili serviste kontrol ettirmeyi unutmayınız.

5-Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Oto Ekspertiz Merkezinin sorumluluğunda değildir.

6- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Oto Ekspertiz Merkezi panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.Araç yol bakımlarının yapılması tavsiye olunur.

7-Araç testi esnasında alıcı ve satıcı bekleme salonunda bekleyeceğimi ve ekspertiz rapor sonucu ne olursa olsun ödeme işlemini gerçekleştireceğimi,aracın km ve hasar kaydı kontrol işlemini hizmet paketime dahil olmadığı sürece kendim yapacağımı ve yukarıda belirtilen hususları okuyup anlayarak imza altına aldığımı TAAHHÜT ederim.

ALICI BİLGİSİ

YETKİLİ


SATICI BİLGİSİ

UÇAR OTOMOTIV

Adres : Cevizli Mah. Orhan Gazi Cad. No:39/10
Maltepe/İSTANBUL

Rapor Numarası : 36466-06ZE150

Plaka	: 06ZE150
Tarih/Saat	: 14/08/2025 14:15/14:19
Rapor İçeriği	: Kaporta/Boya Kontrolleri
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Otomatik / Benzin+Lpg
Marka / Model / Yıl	: Honda / Civic / 2015
Kilometre	: 136552 Km



Sol Ön Şase	: Orijinal	Sağ Ön Şase	: Orijinal
Sol Ön Podye	: Orijinal	Sağ Ön Podye	: Orijinal
Sol Ön Amortisör Kulesi	: Orijinal	Sağ Ön Amortisör Kulesi	: Orijinal
Sol Ön Direk	: Orijinal	Sağ Ön Direk	: Orijinal
Sol Orta Direk	: Orijinal	Sağ Orta Direk	: Orijinal
Sol Üst Direk	: Orijinal	Sağ Üst Direk	: Lokal Boyalı
Sol Arka Şase	: Orijinal	Sağ Arka Şase	: Orijinal
Arka Panel	: Orijinal	Ön Panel	: Orijinal
Havuz Sacı	: Hafif Ezik	Taban Sacı	: Orijinal

ARAÇTA EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT
BAGAJ HAVUZUNUN SAĞ KÖŞESİNDE HAFİF EZİK MEVCUT

Adres : Cevizli Mah. Orhan Gazi Cad. No:39/10
Maltepe/İSTANBUL

Rapor Numarası : 36466-06ZE150

Plaka	: 06ZE150
Tarih/Saat	: 14/08/2025 14:15/14:19
Rapor İçeriği	: Dinamometre Testi
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Otomatik / Benzin+Lpg
Marka / Model / Yıl	: Honda / Civic / 2015
Kilometre	: 136552 Km

MOTOR PERFORMANS ORANI

%89



Fabrika Verisi	: 125	HP	92	KW
Ölçülen Maksimum Motor Gücü	: 111	HP	82	KW
Minimum Hız	: 55 Km/s			

EK AÇIKLAMALAR

Adres : Cevizli Mah. Orhan Gazi Cad. No:39/10
Maltepe/İSTANBUL

Rapor Numarası : 36466-06ZE150

Plaka	: 06ZE150
Tarih/Saat	: 14/08/2025 14:15/14:19
Rapor İçeriği	: Motor Bölümü Kontrolleri
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Otomatik / Benzin+Lpg
Marka / Model / Yıl	: Honda / Civic / 2015
Kilometre	: 136552 Km

1	Motor Yağı Durumu	: Periyodik Bakım Kontrol
2	Motor Suyu Durumu	: İyi
3	Fren Hidrolik Durumu	: İyi
4	Motor Üst Koruma Plastiği	: Sağlam
5	Motor Üst Kısım Kontrolü	: Sağlam
6	Enjektör Kontrolü	: Sağlam
7	Debriyaj Sistemi Kontrolü	: Sağlam
8	Vites Geçişleri Kontrolü	: Sağlam
9	Motor Ses Kontrolü	: Sağlam
10	Elektrik Tesisat Kontrolü	: Sağlam
11	Ses İzolesi Kontrolü	: Sağlam
12	Sol Ön Lastik	:
13	Sol Ön Jant	:
14	Sağ Ön Lastik	:
15	Sağ Ön Jant	:
16	Ön Diskler	: İyi
17	Ön Balatalar	: İyi
18	Sol Ön Amortisör	: Sağlam
19	Sol Ön Teker Bilyası	: Sağlam
20	Sağ Ön Amortisör	: Sağlam
21	Sağ Teker Bilyası	: Sağlam
22	Sol Arka Lastik	:
23	Sol Arka Jant	:
24	Sağ Arka Lastik	:
25	Sağ Arka Jant	:
26	Arka Diskler	: İyi,
27	Arka Balatalar	: İyi
28	Sol Arka Amortisör	: Sağlam
29	Sol Arka Teker Bilyası	: Sağlam
30	Sağ Arka Amortisör	: Sağlam
31	Sağ Arka Teker Bilyası	: Sağlam
32	Amortisör Üst Takozları	: Sağlam

EK AÇIKLAMALAR

PERİYODİK BAKIM KONTROL

KAYIŞ VE TRİGER BAKIMLARI KONTROL



TSE BELGELİ
EKSPERTİZ NOKTASI

E-Posta:
info@otoekspertiz360.com

Web Sitesi:
www.otoekspertiz360.com

WhatsApp:
0543 360 2 360

0216 360 3 360

Adres : Cevizli Mah. Orhan Gazi Cad. No:39/10
Maltepe/İSTANBUL

Rapor Numarası : 36466-06ZE150

Plaka	: 06ZE150
Tarih/Saat	: 14/08/2025 14:15/14:19
Rapor İçeriği	: Süspansiyon Test Raporu
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Otomatik / Benzin+Lpg
Marka / Model / Yıl	: Honda / Civic / 2015
Kilometre	: 136552 Km

SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI


Arka Aks

Verim

Sol % 188

Sağ % 178

Verim Değeri %40 Değerinin Üzerinde Olmalıdır.



Bu rapor TS 13805 İş Yerleri - Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri İçin Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

Verim Değeri %40 Değerinin Üzerinde Olmalıdır.

Ön Aks

Verim

Sol % 188

Sağ % 187

Adres : Cevizli Mah. Orhan Gazi Cad. No:39/10
Maltepe/İSTANBUL

Rapor Numarası : 36466-06ZE150

Plaka	: 06ZE150
Tarih/Saat	: 14/08/2025 14:15/14:19
Rapor İçeriği	: Fren Test Raporu
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Otomatik / Benzin+Lpg
Marka / Model / Yıl	: Honda / Civic / 2015
Kilometre	: 136552 Km

FREN TEST SONUÇLARI

Ön Aks

Fren Kuvveti

Sapma

Sol 188 KN

Sağ 188 KN

% 0

Fren Sapma Değeri %30 Değerinin Altında Olmalıdır.

Fren Sapma Değeri %30 Değerinin Altında Olmalıdır.



EL FRENİ

SOL:188 KN SAĞ:187 KN SAPMA: % 1

Bu rapor TS 13805 İş Yerleri - Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri İçin Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

Arka Aks

Fren Kuvveti

Sapma

Sol 188 KN

Sağ 188 KN

% 0

Adres : Cevizli Mah. Orhan Gazi Cad. No:39/10
Maltepe/İSTANBUL



Rapor Numarası : 36466-06ZE150

Plaka	: 06ZE150
Tarih/Saat	: 14/08/2025 14:15/14:19
Rapor İçeriği	: Yanal Kayma Test Raporu
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Otomatik / Benzin+Lpg
Marka / Model / Yıl	: Honda / Civic / 2015
Kilometre	: 136552 Km

Ön Aks

1.11 m/Km

Kayma Değeri 14 m/Km Değerinin Altında Olmalıdır.



Bu rapor TS 13805 İş Yerleri - Karayolu Motorlu Taşıtları Test Merkezleri İçin Kurallar Standartlarına göre hazırlanmıştır.

Arka Aks

1.23 m/Km