

Plaka: 01AVL66 Şasi No: JMZBLA2Z501237408 Test No: 180642 Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:02 Çıkış Tarihi: 26.08.2025 14:14

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01AVL66
Şasi No	JMZBLA2Z501237408
Motor No	Z6926500
Marka	MAZDA
Tipi	3
Cinsi	Sedan
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1598 CC
Model Yılı	2011
Renk	Gri
Motor Gücü	77 KW
Yakıt	Benzin
KM	84513



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 26.08.2025 11:03 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C,
01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 01AVL66


řasi No: JMZBLA2Z501237408

Test No: 180642

Giriř Tarihi: 26.08.2025 14:02

Çıkıř Tarihi: 26.08.2025 14:14

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 01AVL66


řasi No: JMZBLA2Z501237408

Test No: 180642

Giriř Tarihi: 26.08.2025 14:02

Çıkıř Tarihi: 26.08.2025 14:14

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 01AVL66 Şasi No: JMZBLA2Z501237408 Test No: 180642 Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:02 Çıkış Tarihi: 26.08.2025 14:14

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	BOYALI	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	DEĞİŞMİŞ
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka: 01AVL66

Şasi No: JMZBLA2Z501237408

Test No: 180642

Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:02

Çıkış Tarihi: 26.08.2025 14:14

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sağ arka çamurluk ezik çizik
- Ön tampon çizik
- Tavanda kuş pisliği yanığı mevcut
- Araç genelimde ezik çizik boya rutuşu taş izleri hafif dolu izleri kuş pisliği boya deformesi mevcuttur
- Sağ arka kapı nokta ezik
- Sol ön çamurluk çizik
- Sol arka stop çatlak



Plaka: 01AVL66 Şasi No: JMZBLA2Z501237408 Test No: 180642 Giriř Tarihi: 26.08.2025 14:02 Çıkıř Tarihi: 26.08.2025 14:14

Tarih	Araç Bilgisi	KM	Plaka	Model	Yakıt Tipi	Renk
08.06.2024	MAZDA BL	70.000	01AVL66	2011	BEN	
11.06.2022	MAZDA BL	61.301	01AVL66	2011	BEN	
12.06.2020	MAZDA BL	45.245	01AVL66	2011	BEN	
06.06.2018	MAZDA BL	34.574	01AVL66	2011	BEN	
06.06.2016	MAZDA BL	23.718	01AVL66	2011	BEN	
26.11.2013	MAZDA BL	18.395	01AVL66	2011	BEN	