

Plaka: 01AHH846 Şasi No: VVVZZZ6RZGY132348 Test No: 180631 Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:25 Çıkış Tarihi: 26.08.2025 09:41

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01AHH846
Şasi No	VVVZZZ6RZGY132348
Motor No	CUS182838
Marka	VOLKSWAGEN
Tipi	Polo
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1422 CC
Model Yılı	2015
Renk	Beyaz
Motor Gücü	66 KW
Yakıt	Dizel
KM	104597



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 26.08.2025 06:26 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226


İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C,
01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 01AHH846 Şasi No: VVVZZZ6RZGY132348 Test No: 180631 Giriř Tarihi: 26.08.2025 09:25 Çıkıř Tarihi: 26.08.2025 09:41

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 01AHH846 Şasi No: WWWZZZ6RZGY132348 Test No: 180631 Giriř Tarihi: 26.08.2025 09:25 Çıkış Tarihi: 26.08.2025 09:41

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORijİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORijİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORijİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORijİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORijİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORijİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL	10	ARKA TAMPON	ORijİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORijİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORijİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORijİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORijİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	BOYALI
17	TAVAN	ORijİNAL			

Plaka: 01AHH846 Şasi No: WWWZZZ6RZGY132348 Test No: 180631 Giriř Tarihi: 26.08.2025 09:25 Çıkış Tarihi: 26.08.2025 09:41

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Motor kaputu göçük onarım mevcut
- Sol ön çamurluk vida başları anahtarı iziz
- Sağ ön kılıç saçı düzletme
- Sol ön çamurluk göçük düzeltme var
- Sağ ön çamurluk sök tak boyalı
- Araç genelinde muhtelif ezik çizikler mevcut



Plaka: 01AHH846 Şasi No: VVVVVV6RZGY132348 Test No: 180631 Giriř Tarihi: 26.08.2025 09:25 Çıkış Tarihi: 26.08.2025 09:41

Tarih	Araç Bilgisi	KM	Plaka	Model	Yakıt Tipi	Renk
11.12.2024	VOLKSWAGEN 6R	92.570	01AHH864	2015	DİZ	
05.11.2022	VOLKSWAGEN 6R	67.476	01AHH864	2015	DİZ	
05.11.2020	VOLKSWAGEN 6R	50.011	01DYT87	2015	DİZ	
06.11.2018	VOLKSWAGEN 6R	23.850	01DYT87	2015	DİZ	