

Plaka: 01CVL22 Şasi No: TMAJ3817HLJ097767 Test No: 181003 Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10 Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:19

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01CVL22
Şasi No	TMAJ3817HLJ097767
Motor No	D4FELZ259052
Marka	HYUNDAI
Tipi	Tucson
Cinsi	SUV
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1598 CC
Model Yılı	2020
Renk	Beyaz
Motor Gücü	100 KW
Yakıt	Dizel
KM	78824



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 30.09.2025 10:10 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C,
01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 01CVL22


Şasi No: TMAJ3817HLJ097767

Test No: 181003

Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10

Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:19

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 01CVL22


řasi No: TMAJ3817HLJ097767

Test No: 181003

Giriř Tarihi: 30.09.2025 13:10

Çıkıř Tarihi: 30.09.2025 13:19

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 01CVL22

řasi No: TMAJ3817HLJ097767

Test No: 181003

Giriř Tarihi: 30.09.2025 13:10

Çıkıř Tarihi: 30.09.2025 13:19

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORijİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORijİNAL
3	ÖN TAMPON	ORijİNAL	4	KAPUT	ORijİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORijİNAL
7	SOL MARřBİYEL	ORijİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORijİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL	10	ARKA TAMPON	ORijİNAL
11	BAGAJ KAPAĐI	ORijİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORijİNAL	14	SAĞ MARřBİYEL	ORijİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORijİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL
17	TAVAN	ORijİNAL			

Plaka: 01CVL22

řasi No: TMAJ3817HLJ097767

Test No: 181003

Giriř Tarihi: 30.09.2025 13:10

ıkıř Tarihi: 30.09.2025 13:19

Kaporta ve Kondisyon Notları



- Araa kirli bakıldıđı iin gzle kntrol yapılamadı



Plaka: 01CVL22

Şasi No: TMAJ3817HLJ097767

Test No: 181003

Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:10

Çıkış Tarihi: 30.09.2025 13:19

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Aracın ön tampon çizik
- Sol arka koltuk doferme
- Sol arka çamurluk ezik
- Araç genelinde ezik çizik göçük göçük onarım boya rutuşu boyada deforme mevcut.



Plaka: 01CVL22 Şasi No: TMAJ3817HLJ097767 Test No: 181003 Giriř Tarihi: 30.09.2025 13:10 Çıkıř Tarihi: 30.09.2025 13:19

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01CVL22	19/09/2025	78163	DİZEL
01CVL22	22/08/2023	38697	DİZEL
ŞASİ NUMARASI	: TM*****67		
MARKA MODEL	: HYUNDAI TLE		
YIL	: 2020		
Sorgu Tarihi: 30.09.2025 13:19:23			