

Plaka: 01ECA16 Şasi No: VF3MCYHZUMS083655 Test No: 180604 Giriş Tarihi: 21.08.2025 13:38 Çıkış Tarihi: 21.08.2025 13:49

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01ECA16
Şasi No	VF3MCYHZUMS083655
Motor No	10Q3EJ1129568
Marka	PEUGEOT
Tipi	3008
Cinsi	SUV
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1499 CC
Model Yılı	2021
Renk	Kırmızı
Motor Gücü	96 KW
Yakıt	Dizel
KM	59247



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 21.08.2025 10:38 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C,
01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 01ECA16


řasi No: VF3MCYHZUMS083655

Test No: 180604

Giriř Tarihi: 21.08.2025 13:38

Çıkıř Tarihi: 21.08.2025 13:49

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 01ECA16


Şasi No: VF3MCYHZUMS083655

Test No: 180604

Giriş Tarihi: 21.08.2025 13:38

Çıkış Tarih: 21.08.2025 13:49

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 01ECA16 Şasi No: VF3MCYHZUMS083655 Test No: 180604 Giriř Tarihi: 21.08.2025 13:38 Çıkıř Tarihi: 21.08.2025 13:49

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORijİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORijİNAL
3	ÖN TAMPON	ORijİNAL	4	KAPUT	ORijİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORijİNAL
7	SOL MARŐBİYEL	ORijİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORijİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL	10	ARKA TAMPON	ORijİNAL
11	BAGAJ KAPAĐI	ORijİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORijİNAL	14	SAĞ MARŐBİYEL	ORijİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORijİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL
17	TAVAN	ORijİNAL			



Plaka: 01ECA16 Şasi No: VF3MCYHZUMS083655 Test No: 180604 Giriř Tarihi: 21.08.2025 13:38 Çıkıř Tarihi: 21.08.2025 13:49

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sol arka çamurluk göçük onarım mevcut
- Sol ön kapı göçük düzeltme var
- Aracın lastikleri birbirinden farklıdır
- Sol arka kapı göçük onarım
- Kaputu yarım folyo gözle kontrol sağlanamadı
- Araç genelinde muhtelif ezik çizik taş izleri ve rütuřlamalar mevcut



Plaka: 01ECA16 Şasi No: VF3MCYHZUMS083655 Test No: 180604 Giriř Tarihi: 21.08.2025 13:38 Çıkıř Tarihi: 21.08.2025 13:49

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01ECA16	14/06/2024	45307	DİZEL
ŞASİ NUMARASI	: VF*****55		
MARKA MODEL	: PEUGEOT M		
YIL	: 2021		
Sorgu Tarihi: 21.08.2025 13:48:30			