

Plaka: 80FC430 Şasi No: SJNFDAJ11U1525816 Test No: 180910 Giriş Tarihi: 22.09.2025 10:20 Çıkış Tarihi: 22.09.2025 10:33

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	80FC430
Şasi No	SJNFDAJ11U1525816
Motor No	R9MA410C156090
Marka	NISSAN
Tipi	Qashqai
Cinsi	SUV
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1598 CC
Model Yılı	2015
Renk	Siyah
Motor Gücü	96 KW
Yakıt	Dizel
KM	135412



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 22.09.2025 07:22 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C,
01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 80FC430


řasi No: SJNFDAJ11U1525816

Test No: 180910

Giriř Tarihi: 22.09.2025 10:20

Çıkıř Tarihi: 22.09.2025 10:33

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 80FC430


Şasi No: SJNFDAJ11U1525816

Test No: 180910

Giriş Tarihi: 22.09.2025 10:20

Çıkış Tarih: 22.09.2025 10:33

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 80FC430

Şasi No: SJNFDAJ11U1525816

Test No: 180910

Giriş Tarihi: 22.09.2025 10:20

Çıkış Tarihi: 22.09.2025 10:33

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORijİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORijİNAL
3	ÖN TAMPON	ORijİNAL	4	KAPUT	ORijİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORijİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORijİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORijİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL	10	ARKA TAMPON	ORijİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORijİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORijİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORijİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORijİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL
17	TAVAN	ORijİNAL			

Plaka: 80FC430

řasi No: SJNFDAJ11U1525816

Test No: 180910

Giriř Tarihi: 22.09.2025 10:20

Çıkıř Tarihi: 22.09.2025 10:33

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön arka tampon çizik
- Sol ön kapı göçük onarım
- Araçın sağ arka çamurluk ezik çizik
- Araç genelinde ezik çizik göçük göçük onarım boya rutuşu boyada deforme mevcut.
- Tavan kaput kuř pisliğı yanığı mevcut
- Sol arka kapı ezik mevcut
- Sağ ön kapı ezik

Plaka: 80FC430 Şasi No: SJNFDAJ11U1525816 Test No: 180910 Giriř Tarihi: 22.09.2025 10:20 Çıkıř Tarihi: 22.09.2025 10:33

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
80FC439	14/12/2024	124322	DİZEL
80FC439	09/12/2022	91522	DİZEL
80FC439	09/12/2020	61953	DİZEL
80FC439	26/10/2018	33840	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : SJ*****16			
MARKA MODEL : NISSAN J11			
YIL : 2015			
Sorgu Tarihi: 22.09.2025 10:32:32			