

Plaka : 01SK343
Şasi No : WV1ZZZ2KZCX146100
Test No : 181519




Giriş Tarihi : 19.11.2025 14:12
Çıkış Tarihi : 19.11.2025 14:22
Giriş KM 244177

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	CAYP62522
Marka	VOLKSWAGEN
Tipi	Caddy
Cinsi	Camlı Van
Vites	Manuel
Motor Hacmi	1598 CC
Model Yılı	2012
Renk	Gri
Motor Gücü	75 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 19.11.2025 11:13 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01SK343

Şasi No : WV1ZZZ2KZCX146100

Test No : 181519




Giriş Tarihi : 19.11.2025 14:12

Çıkış Tarihi : 19.11.2025 14:22

Giriş KM 244177

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka : 01SK343

Şasi No : WV1ZZZ2KZCX146100

Test No : 181519




Giriş Tarihi : 19.11.2025 14:12

Çıkış Tarihi : 19.11.2025 14:22

Giriş KM 244177

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01SK343

Şasi No : WV1ZZZ2KZCX146100

Test No : 181519



Giriş Tarihi : 19.11.2025 14:12

Çıkış Tarihi : 19.11.2025 14:22

Giriş KM 244177

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	DEĞİŞMİŞ	6	SOL ÖN KAPI	BOYALI
7	SOL MARŞBİYEL	ORJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	DEĞİŞMİŞ
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL
17	TAVAN	ORJİNAL			

Plaka : 01SK343

Şasi No : WV1ZZZ2KZCX146100

Test No : 181519



Giriş Tarihi : 19.11.2025 14:12

Çıkış Tarihi : 19.11.2025 14:22

Giriş KM 244177

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sol ön çamurluk değişen sol ön kapı boya
- kapı içi direk boyalı sol arka kapı değişen
- sol arka çamurluk boyalı ve göçük
- düzeltilme mevcut bagaj amartisörü bozuk
- arka tampon hasarlı ön-arka tampon
- boyalı sağ arka çamurluk göçük onarım
- mevcut sağ arka kapı çizik sağ ön kapı çizik
- sağ marşbiyel ezik çizik sağ ön çamurluk
- ezik çizik farlar defome ön tampon çizik
- tavanda ezik kapı üstlerinde güneş yanığı
- mevcut jant yüzeylerinde çizikler mevcut
- arka stop lambaları hasarlı motor yağ
- kaçağı mevcut enjektör diplerinde kaçak
- mevcut 3. fren lambası dış plastiği deforme
- arka klima havalandırma menfezi hasarlı
- klima pervanesinde ses mevcut ön
- havalandırma ayar tuşu yok araç
- genelinde içinde ve dışında muhtelif
- yerlerinde ezik çizik zedeler mevcuttur kapı
- döşemeleri deforme

Plaka : 01SK343

Şasi No : WV1ZZZ2KZCX146100

Test No : 181519



Giriş Tarihi : 19.11.2025 14:12

Çıkış Tarihi : 19.11.2025 14:22

Giriş KM 244177

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01SK343	04/02/2025	229478	DİZEL
01SK343	27/12/2023	215681	DİZEL
01SK343	26/10/2022	200248	DİZEL
01SK343	26/10/2021	188230	DİZEL
01SK343	26/10/2020	177981	DİZEL
33VJA33	26/10/2019	166023	DİZEL
33VJA33	27/10/2018	152910	DİZEL
33VJA33	26/10/2017	145132	DİZEL
33VJA33	21/06/2016	138312	DİZEL
33VJA33	09/06/2015	120055	DİZEL
33VJA33	28/05/2014	116174	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : WV*****00 MARKA MODEL : VOLKSWAGEN 2KN YIL : 2012			
Sorgu Tarihi: 19.11.2025 14:22:21			