



Plaka: 01AZY199 Şasi No: WF02NBER82RY87677 Test No: 181240 Giriş Tarihi: 24.10.2025 13:54
Çıkış Tarih: 24.10.2025 14:07

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01AZY199
Şasi No	WF02NBER82RY87677
Motor No	RY87677
Marka	FORD
Tipi	Tourneo Courier
Cinsi	Camlı Van
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	999 CC
Model Yılı	2024
Renk	Beyaz
Motor Gücü	91 KW
Yakıt	Benzin
KM	15829



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 24.10.2025 10:55 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA


TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal

Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana



Plaka: 01AZY199Şasi No: WF02NBER82RY87677Test No: 181240Giriş Tarihi: 24.10.2025 13:54
Çıkış Tarih: 24.10.2025 14:07


Kaporta Kontrol Raporu





Plaka: 01AZY199Şasi No: WF02NBER82RY87677Test No: 181240Giriş Tarihi: 24.10.2025 13:54
Çıkış Tarih: 24.10.2025 14:07

Mikron Kaydı Raporu





Plaka: 01AZY199Şasi No: WF02NBER82RY87677Test No: 181240Giriş Tarihi: 24.10.2025 13:54
Çıkış Tarih: 24.10.2025 14:07

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORijİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORijİNAL
3	ÖN TAMPON	ORijİNAL	4	KAPUT	ORijİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORijİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORijİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORijİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL	10	ARKA TAMPON	ORijİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORijİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORijİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORijİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORijİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL
17	TAVAN	ORijİNAL			



OCCO Ekspertiz Adana
Tekbaş



01-HYB-306

Plaka: 01AZY199Şasi No: WF02NBER82RY87677Test No: 181240Giriş Tarihi: 24.10.2025 13:54
Çıkış Tarih: 24.10.2025 14:07

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Araç genelinde muhtelif ezik çizikler mevcut