



İŞ EMRİ NO: KKC604815

PLAKA NO: 52ADT160


ŞASE NO: TMAJ3812HJJ641657

9 / 21

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI ÜST



!!! BURADA GÜNEŞ YALDIZLI OTORAPOR AHİLEME BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 3850,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 3850,00 TL
RAPOR TARİHİ: 26.02.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜNEŞ HOLOGRAMI BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜNEŞ HOLOGRAMI BULUNMAYAN, ANİTTELİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

26.02.2024 16:50

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ALI ASLAN şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

Google Play
DEN ALIN

App Store'dan
İNDİRİN

otorapor

www.otorapor.com

SERİ AH

172031



İŞ EMRİ NO: KKC604815

PLAKA NO: 52ADT160

ŞASE NO: TMAJ3812HJJ641657

10 / 21

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP DETAYLI SAĞ




26.02.2024 16:50

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ALI AŞLAN şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız
franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 3050,00 TL
YAPILAN ÖDENE: 3050,00 TL
RAPOR TARİHİ: 26.02.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
İMTELİĞİNDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTELLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Google Play
DÜNYALIN


App Store'dan
İndirin

otorapor

www.otorapor.com

SERİ AH

172030



O: Orijinal Ç: Çizik KÇBD: Kuru Çekiç-Boya Bozmadan Doğrultma PP: Plastik Parça B: Boyalı EM: Ezik Mevcut LB: Lokal Boyalı
C: Cam

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemli noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**

26.02.2024 16:50



**BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ**

Bu rapor, ALİ ASLAN şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorepor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 3650,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 3850,00 TL

RAPOR TARİHİ: 26.02.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR ÖTEKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU


ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu	 Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	 Orta
Klima Kompresörü Genel Durumu	 İyi
Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge	 İyi
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	 İyi
Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?	 Hayır
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?	 Hayır
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?	 Hayır
Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?	 Hayır
Motor Suyunda Yağ Var mı?	 Yok
Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?	 Hayır
Motorda Üfleme Mevcut mu?	 Hayır
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?	 Hayır
Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu	 İyi
Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?	 Hayır
Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu?	 Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Akū(%)	⚠ Orta	:57
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	⚠ Orta	

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 3850,00 TL
YAPILAN ÖDENE: 3850,00 TL
RAPOR TARİHİ: 28.02.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTURAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜNEŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜNEŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

26.02.2024 16:50



**BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ**

Bu rapor, ALI ASLAN şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorepor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

