

Plaka: 01BAS724 Şasi No: WV1ZZZ7HZHH146275 Test No: 180968 Giriş Tarihi: 26.09.2025 12:29 Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:52

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01BAS724
Şasi No	WV1ZZZ7HZHH146275
Motor No	CAA971141
Marka	VOLKSWAGEN
Tipi	Transporter
Cinsi	Minibüs
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1968 CC
Model Yılı	2017
Renk	Siyah
Motor Gücü	103 KW
Yakıt	Dizel
KM	280000



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 26.09.2025 09:29 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal Beriker Blv. No:652/C,
01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana
Mersis 833005811700017

Plaka: 01BA5724


řasi No: WV1ZZZ7HZHH146275

Test No: 180968

Giriř Tarihi: 26.09.2025 12:29


Çıkıř Tarihi: 26.09.2025 12:52

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka: 01BA5724 Şasi No: WV1ZZZ7HZHH146275 Test No: 180968 Giriř Tarihi: 26.09.2025 12:29 Çıkıř Tarihi: 26.09.2025 12:52

Mikron Kaydı Raporu



Plaka: 01BAS724 Şasi No: WV1ZZZ7HZHH146275 Test No: 180968 Giriř Tarihi: 26.09.2025 12:29 Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:52

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORijİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORijİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORijİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL	6	SOL ÖN KAPI	BOYALI
7	SOL MARŞBİYEL	BOYALI	8	SOL ARKA KAPI	BOYALI
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	ORijİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORijİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORijİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORijİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORijİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORijİNAL
17	TAVAN	ORijİNAL			

Plaka: 01BAS724 Şasi No: WV1ZZZ7HZHH146275 Test No: 180968 Giriş Tarihi: 26.09.2025 12:29 Çıkış Tarihi: 26.09.2025 12:52

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sağ arka stop değişmiş
- Sağ arka sürgü rutüş
- Sağ ön çamurluk ezik
- Sol ön çamurluk ezik
- Sol arka çamurluk macun çatlamsı var
- Bagaj kapağı ezik
- Aracın tavanda dolu hasarı mevcut
- Araç genelinde yoğun ezik çizik rütüş boya deformesi dolu hasarı mevcut
- Araçın sağ arka çamurluk ezik çizik
- Sağ arka sürgü kapı elektrik açma kapama arızalı
- Kaput ezik taş izi
- Sol yan çamurluk ezik
- Sol ön kapı içi boyalı
- Araçta motor yağ lambası yanıyor
- Motorda yağ kaçaqları mevcut

Plaka: 01BAS724 Şasi No: WV1ZZZ7HZHH146275 Test No: 180968 Giriř Tarihi: 26.09.2025 12:29 Çıkıř Tarihi: 26.09.2025 12:52

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01BAS724	23/09/2025	284410	DİZEL
34SC8454	14/08/2024	252476	DİZEL
34SC8454	18/08/2023	226833	DİZEL
34SC8454	23/08/2022	118271	DİZEL
34SC8454	21/08/2021	107187	DİZEL
34SC8454	21/08/2020	92034	DİZEL
34SC8454	24/07/2019	67795	DİZEL
34SC8454	13/06/2018	30929	DİZEL
34SC8454	09/05/2017	19	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : WV*****75 MARKA MODEL : VOLKSWAGEN 7J0 YIL : 2017			
Sorgu Tarihi: 26.09.2025 12:51:10			