




Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası: 12.11.2025 / 15:39 / 1

KAPORTA & BOYA

Bayi:	Umrano Oto Ekspertiz Hizm. Tic. Ltd. Şti. Göztepe	Marka/Model:	Chevrolet Captiva	KM :	202.148
Belge No:	2500914171112	Model Yılı:	2010	Motor Hacmi:	1.991
Giriş Tarihi ve Saati:	12.11.2025 14:17:52	Şase Numarası:	KLICD26RJAB056982	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:		Plaka:	34DS3638	Vites Tipi:	Otomatik

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓		✓	st	Ön Panel		✓		✓	ezik
Sağ Ön Kapı		✓	✓		çıkma	Motor Kaputu		✓	✓		
Sağ Arka Kapı		✓	✓		çıkma	Arka Panel		✓		✓	kesilip kaynatılmış ve ezik
Sağ Arka Çamurluk		✓	✓		çıkma	Bagaj Havuz Sacı		✓		✓	ezik
Sol Ön Çamurluk		✓		✓	st	Bagaj Kapağı		✓	✓		
Sol Ön Kapı	✓					Tavan		✓		✓	sağ kısım
Sol Arka Kapı	✓					Sağ Marşbiyel		✓	✓		çıkma (kaplama)
Sol Arka Çamurluk		✓		✓	kordon altı	Sol Marşbiyel					kaplama



PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk		✓		✓	kesilip kaynatılmış
Sağ Orta Direk		✓	✓		çıkma
Sağ Tavan Direği		✓		✓	kesilip kaynatılmış
Sağ Ön Cam Direği		✓		✓	
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase		✓		✓	arka şase ve ezik
Sol Şase	✓				ön ve arka hafif ezik
Sağ Podye		✓		✓	
Sol Podye		✓			
Taban Sacı		✓		✓	sağ kısım kesilip kaynatılmış

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orijinal Parça DÜZ: Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST: Sökülüp takılmış parça DEĞ: Değişmiş Parça
(ST: Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

- [KPR] arka tampon traversli değişen
- [KPR] Gözle görülen ezikler ve çizikler var
- [KPR] aracın motor kısmında yanık izleri mevcut

SERVISLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umrano Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ Yu*****K	SERVİS MÜDÜRÜ Ha*****e	MÜŞTERİ (ALICI) (TCKN) Eliit Park Otomotiv	MÜŞTERİ (SATICI) (TCKN) Eliit Park Otomotiv
------------------------------------	---------------------------	--	---