

Plaka : 06DLC103
Şasi No : WV1ZZZ2KZX049237
Test No : 181876



Giriş Tarihi : 11.12.2025 10:41
Çıkış Tarihi : 11.12.2025 10:56
Giriş KM 241784

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	DFS186737
Marka	VOLKSWAGEN
Tipi	Caddy
Cinsi	Camlı Van
Vites	Manuel
Motor Hacmi	1968 CC
Model Yılı	2016
Renk	Gri
Motor Gücü	75 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 11.12.2025 07:42 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5536025245
TC/Mersis 33856887198

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 06DLC103

Şasi No : WV1ZZZ2KZX049237

Test No : 181876




Giriş Tarihi : 11.12.2025 10:41

Çıkış Tarihi : 11.12.2025 10:56

Giriş KM 241784

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu




Test No : 181876



Giriş KM 241784

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 06DLC103

Şasi No : WV1ZZZ2KZHX049237

Test No : 181876



Giriş Tarihi : 11.12.2025 10:41

Çıkış Tarihi : 11.12.2025 10:56

Giriş KM 241784

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL
3	ÖN TAMPON	DEĞİŞMİŞ	4	KAPUT	DEĞİŞMİŞ
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	BOYALI
17	TAVAN	ORJİNAL			

Plaka : 06DLC103

Şasi No : WV1ZZZ2KZHX049237

Test No : 181876



Giriş Tarihi : 11.12.2025 10:41

Çıkış Tarihi : 11.12.2025 10:56

Giriş KM 241784

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Vites topuzu ve körüğü deforme sağ
- marşbiyel hasarlı sağ arka kapı ezik sağ ön
- jant göbeği yok motor kaput değişmiş ön
- tampon değişmiş sağ ön çamurluk boyalı
- (sök-tak) ön panel plastik kırık ön tampon
- demiri sağ taraf ezik arka klima menfezi
- hasarlı ön cam taş vuruğu

Plaka : 06DLC103

Şasi No : WV1ZZZ2KZX049237

Test No : 181876



Giriş Tarihi : 11.12.2025 10:41

Çıkış Tarihi : 11.12.2025 10:56

Giriş KM 241784

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
06DLC103	16/01/2025	209623	DİZEL
06DLC103	12/10/2023	172049	DİZEL
41YP127	12/10/2022	138810	DİZEL
41YP127	12/10/2021	116312	DİZEL
41YP127	12/10/2020	91802	DİZEL
41YP127	03/10/2019	66304	DİZEL
41YP127	08/10/2018	44608	DİZEL
41YP127	09/10/2017	19934	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : WV*****37			
MARKA MODEL : VOLKSWAGEN 2KN			
YIL : 2016			
Sorgu Tarihi: 11.12.2025 10:47:01			