



Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası: 05.12.2025 / 12:45
/ 2

KAPORTA & BOYA

Bayı:	Macar Teknik Oto Ekspertiz Hizm. Ltd. Şti. Ankara Autozone	Marka/Model:	Kia Sorento	KM :	249.491
Belge No:	2521311321205	Model Yılı:	2007	Motor Hacmi:	2.497
Giriş Tarihi ve Saati:	05.12.2025 11:49:39	Şase Numarası:	KNEJC524865653366	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	05.12.2025 12:41	Plaka:	25ACC309	Vites Tipi:	Otomatik

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA	PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk		✓	✓			Ön Panel			✓		
Sağ Ön Kapi	✓					Motor Kaputu		✓	✓		
Sağ Arka Kapi	✓					Arka Panel	✓				EZİK
Sağ Arka Çamurluk		✓		✓		Bagaj Havuz Sacı	✓				
Sol Ön Çamurluk		✓		✓	ST	Bagaj Kapağı		✓		✓	
Sol Ön Kapi		✓		✓		Tavan	✓				
Sol Arka Kapi		✓		✓		Sağ Marşbiyel					KAPLAMA
Sol Arka Çamurluk		✓		✓		Sol Marşbiyel					KAPLAMA



ÇİZİK EZİK KIRIK ONARIM

PARÇA ADI	ORJ.	BOY.	DEĞ.	DÜZ.	AÇIKLAMA
Sağ Ön Direk	✓				
Sağ Orta Direk	✓				
Sağ Tavan Direği	✓				
Sağ Ön Cam Direği	✓				
Sol Ön Direk	✓				
Sol Orta Direk	✓				
Sol Tavan Direği	✓				
Sol Ön Cam Direği	✓				
Sağ Şase				✓	EZİK
Sol Şase				✓	EZİK
Sağ Podye		✓		✓	
Sol Podye		✓		✓	
Taban Sacı	✓				

Tamponlar plastik aksam olduğundan boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamıştır.
ORJ: Orijinal Parça **DÜZ:** Düzeltme ve/veya macun işlemi uygulanmış parça
ST: Sökülüp takılmış parça **DEĞ:** Değişmiş Parça
(ST: Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça)

NOTLAR

[KPR] SAĞ VE SOL FAR YUVA SACLARI DEĞİŞMİŞ	
[KPR] SAĞ VE SOL FAR ÜST SACLARI DEĞİŞMİŞ	
[KPR] Gözle görülen ezikler ve çizikler var	
[KPR] ARAÇTA BOYA BOZULMALARI VE MACUN ÇATLAKLARI MEVCUT	

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saatir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA TEKNİKERİ AI*****Y	SERVİS MÜDÜRÜ SI*****R	MÜŞTERİ (ALICI) (TCKN) 10*****8 YAKUP YAKIŞAN	MÜŞTERİ (SATICI) (TCKN) 11*****4 MURAT SUBAŞI
------------------------------------	---------------------------	--	--

Rapor Basım Tarihi / Saati / Sırası: 05.12.2025 / 12:45
/ 2

MEKANİK & ELEKTRİK

Bayı:	Macar Teknik Oto Ekspertiz Hizm. Ltd. Şti. Ankara Autozone	Marka/Model:	Kia Sorento	KM :	249.491
Belge No:	2521311321205	Model Yılı:	2007	Motor Hacmi:	2.497
Giriş Tarihi ve Saati:	05.12.2025 11:49:39	Şase Numarası:	KNEJC524865653366	Yakıt Tipi:	Dizel
Çıkış Tarihi ve Saati:	05.12.2025 12:41	Plaka:	25ACC309	Vites Tipi:	Otomatik

MOTOR BÖLÜMÜ	DURUMU	AÇIKLAMA	İÇ KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Kötü		Klima Sistemi Kontrolü	Sorunlu	sistem kontrol
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok		Kumanda Kontrol Düğmeleri * 3	Sorunlu	cam düğmeleri ve motorları kontrol
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	Kötü		Gösterge Paneli	Sorunsuz	
Motor Üfleme Kontrolü	Hafif		Korna	Sorunsuz	
Gözle Görünür Kayışlar *1	Sorunlu	Kayış seti ve gergi bilyası kontrol edilmiştir	Silecek Sistemi	Sorunsuz	
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler *2	İyi		Farlar ve İç Lambalar *4	Sorunsuz	
Motor Yağ Seviye Kontrolü	Eksik		Koltuklar	Sorunlu	deformasyon
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Eksik		Kapı Döşemeleri	Sorunlu	deformasyon
Antifiriz Derecesi	--	ölçüm yapılamadı	Yer Döşemeleri	Sorunlu	deformasyon
			Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	ön cam taş izi

ALT KONTROLLER	DURUM	AÇIKLAMA	LASTİK VE JANTLAR	DURUM	Diş(mm)	BASINÇ
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrolü	Orta		Sağ Ön Lastik ve Jant	deformasyon	4.0	33
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Kötü		Sağ Arka Lastik ve Jant	deformasyon	3.0	33
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	Test Yapılmadı		Sol Ön Lastik ve Jant	deformasyon	4.0	33
Fren Sistemi Kontrolü	Orta	diskler kontrol	Sol Arka Lastik ve Jant	deformasyon	3.0	33
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi		DİAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI			
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	Orta		[DIAG] Obd ile iletişim kurulamadı			
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	Orta					
Egzoz Sistemi	Sorunlu	katalizör iptal edilmiş				
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	Sorunlu	kırık				
Dörtçeker Kontrolü	İyi					

NOTLAR

[ICK] TAVAN DÖŞEMESİ DEFORME	[KOM] Supap iticilerinde Ses Var
[ICK] araç içi plastikler kırık ve deformasyon	
[ICK] Airbag ve Emniyet Kemerleri Kontrol Edilmeli	
[LAJ] jantlar deformasyon	
[KOM] Egr ve Yakıt Sistemi Kontrol edilmeli	
[KOM] motor ve şanzıman kulakları kontrol edilmeli	
[KOM] akslarda boşluk körükler yırtık	
[KOM] motor yağ karteri ezik	
[KOM] kalörifer hortumları iptal edilmiş	
[KOM] Eksantrik Zincirinde Ses Var	

1* Ekspertiz işlemlerinde triger seti kontrolü yapılmamaktadır.

2* Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değerlere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

3* Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, silecek kolu, elektrikli ayna(ısıtma hariç), cam düğmeleri, başaj, depo kapağı düğmesi, cam perdeleri, tavan ve sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır. Bunların dışında kalan kumanda düğmeleri kontrol edilmemektedir.

4* Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

KOMPONENTLER	İYİ	ORTA	KÖTÜ	AÇIKLAMA
Motor				Test Yapılmadı
Şanzıman				Test Yapılmadı
Diferansiyel				Test Yapılmadı
Tork Konvertörü				Test Yapılmadı
Elektrik Sistemi	✓			

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA WWW.UMRANOTO.COM ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Umran Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirmesine itiraz 72 saat, motor ile ilgili değerlendirmeye itiraz 24 saattir. Bayilerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ Ya*****R	SERVİS MÜDÜRÜ Si*****R	MÜŞTERİ (ALICI) (TCKN) 10*****8 YAKUP YAKIŞAN	MÜŞTERİ (SATICI) (TCKN) 11*****4 MURAT SUBAŞI
-------------------------------------	---------------------------	--	--