



Plaka: 01ESB11 Şasi No: U5YPK816HGL030068 Test No: 181265 Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:54
Çıkış Tarih: 28.10.2025 10:10

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Plaka	01ESB11
Şasi No	U5YPK816HGL030068
Motor No	G4FJZ647524
Marka	KIA
Tipi	Sportage
Cinsi	SUV
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1591 CC
Model Yılı	2016
Renk	Beyaz
Motor Gücü	130 KW
Yakıt	Benzin
KM	119006



Hizmet Paketi

Araça Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili OCCO Ekspertiz sorumlu değildir. Müşteri, OCCO Ekspertiz tarafından SMS ile gönderilen OCCO Ekspertiz Genel Şartları'nı 28.10.2025 06:55 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5457639232
TC/Mersis 10309440988

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal

Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana Seyhan/Adana


Sayfa : 1/5

Mersis 833005811700017



Plaka: 01ESB11 Şasi No: U5YPK816HGL030068 Test No: 181265 Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:54
Çıkış Tarih: 28.10.2025 10:10


Kaporta Kontrol Raporu





Plaka: 01ESB11Şasi No: U5YPK816HGL030068Test No: 181265Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:54
Çıkış Tarih: 28.10.2025 10:10

Mikron Kaydı Raporu





Plaka: 01ESB11Şasi No: U5YPK816HGL030068Test No: 181265Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:54
Çıkış Tarih: 28.10.2025 10:10

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	DEĞİŞMİŞ
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			



Plaka: 01ESB11Şasi No: U5YPK816HGL030068Test No: 181265Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:54
Çıkış Tarih: 28.10.2025 10:10

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Araçın sağ arka çamurluk ezik çizik
- Sol arka çamurluk ezik
- Ön tampon çizik
- Ön iki far solmuş
- Sağ ön kapı göçük onarım var
- Sağ arka kapı ezik çizik
- Aracın ön göğüs sağ kısım deforme
- çatlamlar mevcut



OCCO Ekspertiz Adana
Tekbaş



01-HYB-306

Plaka: 01ESB11 **Şasi No:** U5YPK816HGL030068 **Test No:** 181265 **Giriş Tarihi:** 28.10.2025 09:54
Çıkış Tarih: 28.10.2025 10:10

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
01ESB11	26/01/2024	95732	BENZİN
01ESB11	27/01/2022	68555	BENZİN
01ESB11	27/03/2019	52276	BENZİN
ŞASİ NUMARASI : U5*****68 MARKA MODEL : KIA QLE YIL : 2016			
Sorgu Tarihi: 28.10.2025 10:10:08			