

Plaka : 33AIY212

Şasi No : VR7EFYHZRMJ856988

Test No : 181636



Giriş Tarihi : 27.11.2025 10:15

Çıkış Tarihi : 27.11.2025 10:20

Giriş KM 86632

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	10Q3DW1282384
Marka	CITROEN
Tipi	Berlingo
Cinsi	Camlı Van
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1499 CC
Model Yılı	2021
Renk	Gri
Motor Gücü	96 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 27.11.2025 07:16 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5552920706
TC/Mersis	17746173400



Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226



TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 33AIY212

Şasi No : VR7EFYHZRMJ856988

Test No : 181636




Giriş Tarihi : 27.11.2025 10:15

Çıkış Tarihi : 27.11.2025 10:20

Giriş KM 86632

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka : 33AIY212

Şasi No : VR7EFYHZRMJ856988

Test No : 181636




Giriş Tarihi : 27.11.2025 10:15

Çıkış Tarihi : 27.11.2025 10:20

Giriş KM 86632

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 33AIY212

Şasi No : VR7EFYHZRMJ856988

Test No : 181636



Giriş Tarihi : 27.11.2025 10:15

Çıkış Tarihi : 27.11.2025 10:20

Giriş KM 86632

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 33AIY212

Şasi No : VR7EFYHZRMJ856988

Test No : 181636



Giriş Tarihi : 27.11.2025 10:15

Çıkış Tarihi : 27.11.2025 10:20

Giriş KM 86632

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sol ön kapı içi noktasal ezik ve çizik mevcut
- sol arka kapı çizik sol arka çamurluk hasarlı
- sağ arka stop hasarlı farlar ön cam kaput
- hafif taş izi pandizot yok sağ ön kapı
- noktasal ezik arka tampon deforme sol
- arka jant çizik

Plaka : 33AIY212

Şasi No : VR7EFYHZRMJ856988

Test No : 181636



Giriş Tarihi : 27.11.2025 10:15

Çıkış Tarihi : 27.11.2025 10:20

Giriş KM 86632

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
33AIY212	15/11/2025	85762	DİZEL
33AIY212	16/11/2024	61997	DİZEL
33AIY212	14/11/2023	37671	DİZEL
33AIY212	16/11/2022	16120	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : VR*****88 MARKA MODEL : CITROEN E YIL : 2021			
Sorgu Tarihi: 27.11.2025 10:19:51			