



KAPORTA

Rapor No: TTE - 28-08-2025174526 Plaka: 34CEK994 Rapor Tarihi: 28-08-2025



YAPILAN İŞLEMLER:

Kaporta-Airbag

ŞASE NO: WV1ZZZ2KZJX126662

KM: 142429



Ön panel:	Değişmiş
Ön tampon:	Değişmiş
Ön kaput:	Çıkma Parça
Tavan:	Orijinal
Arka tampon:	Orijinal
Bagaj Kapağı:	Orijinal
Arka panel:	Orijinal
Sol ön çamurluk:	İşlem Lokal Boyalı
Sol ön kapı:	Orijinal
Sol arka kapı:	Orijinal
Sol arka çamurluk:	İşlem Lokal Boyalı
Sol marşbiyel:	Orijinal
Sağ ön çamurluk:	Çıkma Parça
Sağ ön kapı:	Orijinal
Sağ arka kapı:	Orijinal
Sağ arka çamurluk:	Orijinal
Sağ marşbiyel:	Orijinal

GD	Göçük Düzeltme	EÇ	Ezik Çizik	GY	Güneş Yanığı	CZ	Çizik	EZ	Ezik Çizik	VA	Vernik Atığı
HÇ	Hafif Çizik	HE	Hafif Ezik	DL	Dolu izi	CR	Çizik Rötüş	RO	Rötüş	KR	Kırık
TS	Taş izi	FB	Folyo Bant	BA	Boya Atığı	DD	Dolu Düzeltme	AE	Ağır Ezik	EÇR	Ezik Çizik Rötüş



Şase,Podye,Direkler Kılıç Sacı Raporu Yazılmadığı Takdirde Orijinal Sayılmaktadır!



Araçların hasar sorgulaması şasi numarası ile anlık yapılır. Sonuçlanmamış kaza dosyaları sorgu anında hasar kaydı olarak görünmeyebilir; dosya kapandığında ilgili hasar sisteme yansıtılır. Bu nedenle, sorgu anında görünmeyen hasar kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.

KONTROLLER

Ezik/Çizik/Gamze/Taş izi varmı?

: VAR

Hasar sorgulama yapıldımı?

: EVET

PTT üzerinden Km sorgulama yapıldımı?(Sorgulama sadece Şase No ile yapılmaktadır)

: EVET

Kuş pisliği nedeniyle boya deformasyonu varmı?

: VAR

X Firma çentik işlemi uyguladı mı?

: EVET



Airbag kontrolü yapıldı mı?

: EVET (SÜRÜCÜ AIRBAG VE YOLCU AIRBAG PATLAK TAMİRLİ. EMLİYET KEMERLERİ DEĞİŞMİŞ VE PATLAK AKTİF DEĞİL DİRENÇLİ. ÖN GÖĞÜS TAMİRLİ.)

AÇIKLAMA:

SAG FAR, SOL FAR VE ÖN CAM DEĞİSMİS. SAG PODYE KAYNAKLI EZİK, DÜZELTME VE İSLEMLİ. KAPUT SAG MENTESESİ DEĞİSMİS. SOL ÖN KAPI VE SAG ÖN KAPININ ALT VIDALARINDA AYAR MEVCUT. ÖN TAMPON DEMİRİ ÖN BAĞLANTI KOLLARI DEĞİSMİS.