


BOYA KAPORTA DIŐ KONTROLLER

BOYALI	DEĐİŐEN	LOKAL BOYALI	ORİJİNAL	BOYALI İŐLEMLİ	DOLU GÖÇÜŐÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŐ
--------	---------	-----------------	----------	-------------------	----------------	---------	---------------	---------------------



BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

17. Sol Ön Şasi	Orijinal
18. Sağ Ön Şasi	Orijinal
19. Sağ Podye	Orijinal
20. Sağ Ön Direk	Orijinal
21. Sol Podye	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Üst Direk	Orijinal
26. Sol Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
30. Sağ Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
31. Ön Panel	Orijinal
32. Arka Panel	Orijinal
33. Ön Tampon	Plastik
34. Arka Tampon	Plastik
35. Taban Sacı	Sağlam
36. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
37. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
38. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orjinal
39. Güneş Yansıması	Yok
40. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME

1

23

ARKA TAMPON DEMİRİ PLASTİK (KIRIK)




PLAKA
54AKS282

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: FATİH SANSARCIOĞLU
:

BAYİ KAŞE/İMZA






GÜVENLE BAKAR

PilotGarage

PilotGarage

PilotGarage

**DİREK KONTROL SONUÇLARI**

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASI KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi

Sağ Şasi