**CLASS56**
OTO EKSPERTİZ**Mersis No:** 0000-0000-0000-0000**TSE-HYB Belge No:** 34-HYB-0000

Şube: CLASS56	Marka/Model: Seat Arona	KM: 38000 KM
Rapor No: 9G9G79-B4S3UFPKD22B8BO6W2	Model Yılı: 2024	Motor Hacmi: 999cc
Giriş Saati-Tarihi: 2026-01-08 12:13	Şase No VSSZZZKJ8RR077035	Yakıt Tipi: BENZİN
Çıkış Saati-Tarihi:	Plaka: 34KDV155	Vites Tipi: OTOMATİK

34KDV155

34KDV155

Eşit Paket Dahil Olan Hizmetler

Kaporta & Boya Kontrolleri	► Dış Kontroller	► Süspansiyon Testi
Motor Mekanik Kontrolleri	► OBD Diagnostik Kontrol	► Yanal Kayma Testi
Motor Performansı	► AirBag Kontrol	► Alt Kontroller
iç Kontroller	► Fren Test Kontrol	► Jant & Lastik Kontrolleri

Ekspertiz raporu ilgili yönetmelikler ve yasalar gereği ALICI adına düzenlenmektedir.

	ebay motorlu araçlar ALICI	ebay motorlu araçlar SATICI	Berşan ALANÇ FİRMA YETKİLİSİ CLASS56 OTO EKSPERTİZ TİCARİ EKSPERTİZ FİRMASI Göztepe Mahallesi 3. Caddesi E-Plaza No: 33 Güngörmü Vard. Kat: 3 147 9449
---	--------------------------------------	---------------------------------------	--

Göztepe Mahallesi 3. Caddesi E-Plaza No: 33 Kat: 3 147 9449

0530 361 6756



CLASS56 OTO EKSPERTİZ



Kurumsal Ekspertiz Noktası.



Mersis No: 0000-0000-0000-0000

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-0000

Plaka: 34KDV155

Marka/Model: Seat Arona

Şase No VSSZZZKJ8RR077035

Orjinal ☒ Boyalı ☒ Değişen ☒ Lokal Boya ☒ Plastik ☒ Boyasız Onarım

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	PLSTK	ACIKLAMA
Sağ Ön Çamurluk	☒					
Sağ Ön Kapı	☒					
Sağ Arka Kapı		☒				
Sağ Arka Çamurluk	☒					
Sağ İç Podye	☒					
Sağ Ön Şase	☒					
Sağ Arka Şase	☒					
Sağ Marşpiyel	☒					
Sağ Üst Direk	☒					
Sağ iç Direk	☒					
Kaput	☒					
Ön Panel				☒		
Arka Panel	☒					

PARÇA ADI	ORJ	BOY	LKL	DEĞ	PLSTK	ACIKLAMA
Sol Ön Çamurluk				☒		
Sol Ön Kapı				☒		
Sol Arka Kapı				☒		
Sol Arka Çamurluk		☒				
Sol İç Podye	☒					
Sol Ön Şase	☒					
Sol Arka Şase	☒					
Sol Marşpiyel	☒					
Sol Üst Direk	☒					
Sol iç Direk	☒					
Bagaj	☒					
Bagaj Havuzu	☒					
Tavan	☒					

GÖRÜŞ - İKİNCİ FIKIR

Mikron değeri: 80/210, araç genelinde ezik çizik boya deformesi mevcut - tampon ve plastikleri deforme işlemli



CLASS56
OTO EKSPERTİZ



Kurumsal Ekspertiz Noktası.

Mersis No: 0000-0000-0000-0000


TSE-HYB Belge No: 34-HYB-0000

Plaka: 34KDV155

Marka/Model: Seat Arona

Şase No VSSZZZKJ8RR077035

MOTOR PERFORMANS ÖLÇÜMLEMESİ



**FABRİKASYON
DEĞERİ**

81 Hp

**ÖLÇÜMLENEN
DEĞER**

75 Hp

MOTOR MEKANİK KONTROLLER	YILKIZ	KONTROL	YAK	YOK	EKSİK	AÇIKLAMA
Yağ Kaçakları	✓					
Fren Sistemi		✓				
Radyatör Kontrolleri	✓					
Motor Soğutma Sistemi	✓					
Yakıt Sistem Kontrolü	✓					
Motor Yağ Seviyesi		✓				bakım önerilir
Turbo Kontrolü	✓					
Gergiler ve Kayışlar	✓					
Debriyaj Kontrolü						
Şanzuman ve Vites Geçişleri Ses		✓				
Diferansiyel						
4x4 Kontrolü						

ALT KONTROLLER	SAGLAM	ONARIM	KIRIK	KONTROL	YOK	AÇIKLAMA
Motor Alt Muhafaza	✓					
Alt Bagalitler			✓			
Egzos Sistemi	✓					
Ön Düzen	✓					
Arka Düzen	✓					
Süspansiyon Sistemi	✓					
Direksiyon Sistemi	✓					

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR



CLASS56 OTO EKSPERTİZ



Kurumsal Ekspertiz Noktası.

Mersis No: 0000-0000-0000-0000

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-0000

Plaka: 34KDV155		Marka/Model: Seat Arona		Şase No VSSZZZKJ8RR077035		
İÇ KONTROLLER	İYİ	KOTU	ORTA	KIRIK	BAZILAR	NOT
Kapı Döşemeleri	✓					
Yer Döşemeleri			✓			
Koltuk Döşemeleri	✓					
Klima Sistemi	✓					
iç Aydınlatma	✓					
Araç içi Trimleri			✓			araç içi kullanıma bağlı deformeler

AIRBAG KONTROLÜ	ORJİNAL	İŞLEMİ	KONTROL	BAKILMADI	ACIKLAMA
Airbag Test			☒		servis kontrol

DİŞ KONTROLLER	İYİ	KOTU	KIRIK	BAZILAR
Camlar	☒			
Farlar - Stoplar	☒			
Silecekler	☒			
Dış Aynalar	☒			
Akü Kontrolü	☒			

JANT & LASTİK DURUM KONTROLLERİ	İYİ	ORTA	KIRIK	ÇİZİK	EZİK	EGİLİ	KOTU	BASINÇ	DİŞ DERİNLİĞİ	ACIKLAMA	NOT
Sağ Ön	☒										1-5
Sağ Arka	☒										1-5
Sol Ön	☒										1-5
Sol Arka	☒										1-5
Jantlar			☒								1-5

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR



CLASS56
OTO EKSPERTİZ



Kurumsal Ekspertiz Noktası.

Mersis No: 0000-0000-0000-0000

TSE-HYB Belge No: 34-HYB-0000

Plaka: 34KDV155

Marka/Model: Seat Arona

Şase No VSSZZZKJ8RR077035

OBD ELEKTRONİK TESTİ VE KONTROLÜ

OBD DIAGNOSTİK SORULARI	ARACI KONTROL	ARACI SORULARI	SONUÇ
Genel Arıza Kaydı	☒		
Airbag Sistemi Hata Kodu			
Turbo Arıza			
Enjektörler Hata Kodu			
Partikül Arıza			
Oksijen Sensör Hata Kodu			
Hava Akış Metre Hata Kodu			
Kızdırma Bujiler Arıza			
Motor Beyinde Hata Kodları			
Şanzıman Beyin Hata Kodları			
Klima Sistemi Hata Kodu			
Fren,ABS Sistemi Hata Kodu			
Marş Dinamo Hata Kodu			
Akü ve Şarj Sistem Hata Kodu			
EPS Direksiyon Sistemi Hata Kodu			
Direksiyon Aç Sensör Hata Kodu			
Kilit Sisteminde Hata Kodu			
4x4 Sisteminde Hata Kodu			
Ses Sistemi Hata Kodu			
İç ve Dış Aydınlatma Hata Kodu			
Silindirler Hata Kodu			
Westinghouse Hata Kodu			
EGR Hata Kodu			
Katalizatör Hata Kodu			
El Fren Hata Kodu			

GÖRÜŞ - İKİNCİ FİKİR



CLASS56 OTO EKSPERTİZ



Kurumsal Ekspertiz Noktası.
Mersis No: 0000-0000-0000-0000



TSE-HYB Belge No: 34-HYB-0000

Plaka: 34KDV155

Marka/Model: Seat Arona

Şase No VSSZZZKJ8RR077035

ARAÇ FREN TESTİ VE KONTROLÜ



FREN TEST KONTROL	POZİTİF	NEGATİF	KONTROL	DEĞER	i
Sağ Ön Fren Değerleri	✓				0-30
Sağ Arka Fren Değerleri	✓				0-30
El Freni Değerleri	✓				0-30
Sol Ön Fren Değerleri	✓				0-30
Sol Arka Fren Değerleri	✓				0-30

SÜSPANSİYON TESTİ	POZİTİF	NEGATİF	KONTROL	DEĞER	i
Sağ Ön Süspansiyon	✓				40
Sağ Arka Süspansiyon	✓				40
Sol Ön Süspansiyon	✓				40
Sol Arka Süspansiyon	✓				40

YANAL KAYMA TESTİ	POZİTİF	NEGATİF	KONTROL	DEĞER	i
Ön Yanal Kayma Değerleri	✓				0-7
Arka Yanal Kayma Değerleri	✓				0-7

GÖRÜŞ İKİNCİ FİKİR