

Plaka : 01GC062

Şasi No : VSSZZZKJZNR107458

Test No : 182166



Giriş Tarihi : 26.12.2025 13:32

Çıkış Tarihi : 26.12.2025 13:36

Giriş KM 23320

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	DLAB86231
Marka	SEAT
Tipi	Arona
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	999 CC
Model Yılı	2022
Renk	Gri
Motor Gücü	81 KW
Yakıt	Benzin



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 26.12.2025 10:32 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5552920706
TC/Mersis	17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01GC062

Şasi No : VSSZZZKJZNR107458

Test No : 182166




Giriş Tarihi : 26.12.2025 13:32

Çıkış Tarihi : 26.12.2025 13:36

Giriş KM 23320

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORJİNAL

B BOYALI

LB LOKAL BOYALI

D DEĞİŞMİŞ

YB YARI BOYALI

K KESME

ST SÖK TAK

IG İŞLEM GÖRMÜŞ

FK FOLYO KAPLI

P PLASTİK

H HASARLI

SR CAM TAVAN

E EZİK

Plaka : 01GC062

Şasi No : VSSZZZKJZNR107458

Test No : 182166




Giriş Tarihi : 26.12.2025 13:32

Çıkış Tarihi : 26.12.2025 13:36

Giriş KM 23320

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01GC062

Şasi No : VSSZZZKJZNR107458

Test No : 182166



Giriş Tarihi : 26.12.2025 13:32

Çıkış Tarihi : 26.12.2025 13:36

Giriş KM 23320

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL
17	TAVAN	ORJİNAL			

Plaka : 01GC062

Şasi No : VSSZZZKJZNR107458

Test No : 182166



Giriş Tarihi : 26.12.2025 13:32

Çıkış Tarihi : 26.12.2025 13:36

Giriş KM 23320

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön tampon boyalı motor kaputu ppf kaplama sol ön çamurluk çizik sol marşbiyel ezik arka tampon alt parçası
- kırık sol arka çamurluk dodiği çizik sağ arka çamurluk ezik sağ arka kapı göçük onarım sağ ön çamurluk çizik