

Plaka : 34RA7112
Şasi No : SJNFDAJ11U1817734
Test No : 182215



Giriş Tarihi : 30.12.2025 11:39
Çıkış Tarihi : 30.12.2025 11:43
Giriş KM 85908

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	R9MA410C175302
Marka	NISSAN
Tipi	Qashqai
Cinsi	SUV
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1598 CC
Model Yılı	2016
Renk	Gri
Motor Gücü	96 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 30.12.2025 08:40 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 34RA7112

Şasi No : SJNFDAJ11U1817734

Test No : 182215




Giriş Tarihi : 30.12.2025 11:39

Çıkış Tarihi : 30.12.2025 11:43

Giriş KM 85908

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 34RA7112

Şasi No : SJNFDAJ11U1817734

Test No : 182215




Giriş Tarihi : 30.12.2025 11:39

Çıkış Tarihi : 30.12.2025 11:43

Giriş KM 85908

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 34RA7112

Şasi No : SJNFDAJ11U1817734

Test No : 182215



Giriş Tarihi : 30.12.2025 11:39

Çıkış Tarihi : 30.12.2025 11:43

Giriş KM 85908

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 34RA7112

Şasi No : SJNFDAJ11U1817734

Test No : 182215



Giriş Tarihi : 30.12.2025 11:39

Çıkış Tarihi : 30.12.2025 11:43

Giriş KM 85908

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sağ arka kapı hasarlı araçta göçükler
- mevcut bagaj amasörü arzalı araç lastikleri
- çok kötü durumda yarık mevcut aracın
- muhtelif yerlerinde ezik çizik mevcuttur

Plaka : 34RA7112

Şasi No : SJNFDAJ11U1817734

Test No : 182215



Giriş Tarihi : 30.12.2025 11:39

Çıkış Tarihi : 30.12.2025 11:43

Giriş KM 85908

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34RA7112	27/12/2023	68563	DİZEL
34RA7112	28/12/2021	55746	DİZEL
34RA7112	17/09/2019	41764	DİZEL
ŞASİ NUMARASI : SJ*****34			
MARKA MODEL : NISSAN J11			
YIL : 2016			
Sorgu Tarihi: 30.12.2025 11:43:26			