

Plaka : 01AET496

Şasi No : VF37N9HL0HJ737116

Test No : 181335



Giriş Tarihi : 04.11.2025 11:46

Çıkış Tarihi : 04.11.2025 12:02


Giriş KM 146068

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	10JBEV0052652
Marka	PEUGEOT
Tipi	Partner
Cinsi	Camlı Van
Vites	Manuel
Motor Hacmi	1560 CC
Model Yılı	2017
Renk	Gri
Motor Gücü	84 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 04.11.2025 08:47 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad	TEKBAŞ
Telefon	5457639232
TC/Mersis	10309440988



Raporu Düzenleyen

Ad Soyad	Gökhan Sağlam
Telefon	8503466226



TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01AET496

Şasi No : VF37N9HL0HJ737116

Test No : 181335




Giriş Tarihi : 04.11.2025 11:46

Çıkış Tarihi : 04.11.2025 12:02

Giriş KM 146068

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



Plaka : 01AET496

Şasi No : VF37N9HL0HJ737116

Test No : 181335




Giriş Tarihi : 04.11.2025 11:46

Çıkış Tarihi : 04.11.2025 12:02

Giriş KM 146068

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01AET496

Şasi No : VF37N9HL0HJ737116

Test No : 181335



Giriş Tarihi : 04.11.2025 11:46

Çıkış Tarihi : 04.11.2025 12:02

Giriş KM 146068

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	BOYALI	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 01AET496

Şasi No : VF37N9HL0HJ737116

Test No : 181335



Giriş Tarihi : 04.11.2025 11:46

Çıkış Tarihi : 04.11.2025 12:02

Giriş KM 146068

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Aracın tavanda kuş pisliği yanığı mevcut
- Aracın tavanda kılcal ezik çizik mevcut

Sol çamurluk küçük ezik sol arka kapı çizik
sol arka çamurluk ezik bagaj iç dış boyalı
arka tampon çizik sağ arka çamurluk çizik
ve etiket yapıştırılmış sağ ön kapı ezik ve
göçük onarım mevcut sağ ön çamurluk
ezik çizik motor kaputu taş izi ön cam taş
izi radyatö bağlantı kulakları işlemli motor
kaput iç muhafaza işlemli motor kaputu
dayama çubuğu sabit değil araçta kışlık
lastik mevcut direksiyonda ve koltukta kılıf
mevcut sol arka çamurluk fabrikasyon
boya pisliği mevcut aracın v kayışında ses
mevcut direksiyon mafsasında ses mevcut
01aet496