




Model Yılı	2019	Şube	OTOPORT
Marka / Model	Fiat / Doblo	Belge No	V20260112095428494
Vites Tipi	Manuel	Mersis No	0888033582000001
Yakıt Tipi	Dizel	Araç Kabul Tarihi	2026-01-12 09:54:28
KM	137022	Araç Teslim Tarihi	2026-01-12 11:23:56
Plaka	34COG090	TSE-HYB NO	16HYB3485
Şase No	ZFA26300006P73776	Ruhsat Beyanı	Evet
Motor Hacmi	1248	Ekspertiz Paketi	Galeri Paket

Galeri Paket - Alınan Hizmetler

- ☒ Kaporta Boya Testi
- ☒ Araç Alt Kontroller
- ☒ Genel Değerlendirme
- ☒ Motor Mekanik Testi
- ☒ Lastik ve Jant Kontroller
- ☒ Araç İç Kontroller
- ☒ Diagnostik Cihaz Kontroller

Fotoğraflar



Servis Müdürü MEKAN EKSPERTİZ OTOMOTİV VE TİCARET LTD. ŞTİ. Turgut Özal Mah. 68 Sok. Otoport No: 46/7 Esenyurt / İstanbul Avcılar V.D.: 614 181 7004	Müşteri (Alıcı) AUTOMOBİL WORLD FİLO	Müşteri (Satıcı) SERANAY TURİZM
--	--	---

Şube	OTOPORT	KM	137022	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Fiat / Doblo	Plaka	34COG090	Şase No	ZFA26300006P73776

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Çamurluk	✓					
Sağ Ön Kapi	✓					
Sağ Arka Kapi		✓		✓		
Sağ Arka Çamurluk				✓	✓	RAY ALTI BOYALI
Sol Ön Çamurluk		✓		✓		
Sol Ön Kapi	✓					
Sol Arka Kapi	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Kılıç Saçı	✓					
Sol Kılıç Saçı	✓					
Sağ Podye	✓					
Sol Podye	✓					

NOTLAR

ARAÇTA EZİK ÇİZİK VE DEFORME MEVCUT.*
PLASTİK AKSAMDA DEFORMASYON MEVCUT.*
BOYALI PARÇA ÇEVRESİ BOYA ARTIKLARI MEVCUT.*

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Ön Panel						PLASTİK
Motor Kaputu		✓		✓		
Arka Panel	✓					
Bagaj Havuz Sacı	✓					
Bagaj Kapağı	✓					
Tavan	✓					
Sağ Marşpiyel	✓					EZİK VAR
Sol Marşpiyel		✓		✓		

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Direk	✓					
Sağ Orta Direk	✓					
Sağ Tavan Yan Direği	✓					
Sağ Ön Cam Direği	✓					
Sol Ön Direk	✓					
Sol Orta Direk	✓					
Sol Tavan Yan Direği	✓					
Sol Ön Cam Direği	✓					
Taban Sacı						PLASTİK/KAPALI

ORJ	Orijinal Parça	BOY	Boyaltı Parça	DEĞ	Değişmiş Parça	DÜZ	Düzeltilme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça	LKL	Lokal Boyalı Parça
Plastik aksamalarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır.									
ST: Kendi üzerindeki ya da aynı model araçtan alınan birebir parça.									


SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.


KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ MEKAN EKSPERTİZ OTOMOTİV VE TİCARET LTD. ŞTİ. Turgut Özal Mah. 68. Sok. Otopor No: 46/7 Esenyurt / İstanbul Avcılar V.D.: 614 181 7004	MÜŞTERİ (ALICI) AUTOMOBİL WORLD FİLO	MÜŞTERİ (SATICI) SERANAY TİCARET
------------------------	--	---	-------------------------------------

Şube	OTOPORT	KM	137022	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Fiat / Doblo	Plaka	34COG090	Şase No	ZFA26300006P73776

Kaporta Boya Raporu



■ Orijinal ■ Boyalı ■ Lokal Boyalı ■ Değişen ■ Onarım ■ Ezik ■ Çizik ■ Kırık



KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

MEKANİK VE TİCARİ OTOTİV
VE TİCARİ LTD. ŞTİ.
Turgut Özal Mah. 68. Sok. Otopon
No: 46/7 Esenyurt / İstanbul
Avcılar V.D.: 914 181 7004

MÜŞTERİ (ALICI)
AUTOMOBİL WORLD FİLO

MÜŞTERİ (SATICI)
SERANAY TURİZM

TSE-HYB

0850 888 88 66