

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:02
Rapor No: 34-06-1452412
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:10

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:02

Full Plus Ekspertiz



34NDH714

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:02 Bayi No: 3406 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-06-1452412 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:02
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri	MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş	Mersis No	125036098700012
---------	----------------------	-----------	-----------------

Araç Bilgileri

Plaka	34NDH714	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	15446	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02NBER92SM21359	Motor Gücü	91 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRİ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	05-05-2025	Sonraki Muayene Tar.	24-03-2026
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Kombi
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:02
Rapor No: 34-06-1452412
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:10

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:02

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:02
Rapor No: 34-06-1452412
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:10

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:02

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:02 Bayi No: 3406 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-06-1452412 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:02
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	84	0
2. Aks	79	79	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	251	269	6.5
2. Aks	211	242	13
El Freni	138	188	26.5

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/16	99H	4 mm	Yazlık
Sol Arka	205/65/16	99H	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/65/16	99H	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/65/16	99H	4 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:02 Bayi No: 3406 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-06-1452412 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:02
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
91	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	05.01.2026 14:02	Bayi No:	3406	Sayfa:	7/10
Rapor No:	34-06-1452412	Araç Giriş Tarihi:	05.01.2026 13:10	Araç Çıkış Tarihi:	05.01.2026 14:02
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
Araç: Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost
Motor kodu: B7JB
Üretim yılı: 23-
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN: WF02NBER925M21359 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 05.01.2026 13:46:14 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem
OBD OBD
Motor PCM
ABS ABS (CAN)
Hava yastığı RCM Hava yastığı CAN
Klima Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD
Güvenlik Görüntü işleme modülü (A)
Hata kodu U0420:
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlı
anti
ALINAN GEÇERSİZ VERİ
Konfor Gateway modülü A CAN
Konfor IPC gösterge panosu CAN
Konfor Merkezi modül BCMii CAN
Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN)
Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN)
Konfor SCCM Direksiyon sütunu modülü
Konfor Telematik (CAN)
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN
Direksiyon Elektr. direksiyon CAN
Ses/Video ACM ses modülü CAN
IEE | DY. Le e A LI Vi
Hata
= 00000
© © © J = J = J co
05.01.2026
EE =

Tramer Sorgulaması

WF02NBER925M21359 şase nolu ve 34NDH714 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:02
Rapor No: 34-06-1452412
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:10

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:02

Araç Resimleri



Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 05.01.2026 14:02
Rapor No: 34-06-1452412
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2026 13:10

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.01.2026 14:02

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş
Izi



Camlar, Ön cam > Taş
Izi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi:	05.01.2026 14:02	Bayi No:	3406	Sayfa:	10/10
Rapor No:	34-06-1452412	Araç Giriş Tarihi:	05.01.2026 13:10	Araç Çıkış Tarihi:	05.01.2026 14:02
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası