

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.09.2025 13:33 Bayi No: 3402 Sayfa: 1/11  
Rapor No: 34-02-1417228 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 13:33  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 34KDG107



Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.09.2025 13:33 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 34-02-1417228 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 13:33  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

|         |                      |           |                 |
|---------|----------------------|-----------|-----------------|
| Müşteri | MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş | Mersis No | 125036098700012 |
|---------|----------------------|-----------|-----------------|


## Araç Bilgileri

|                      |                   |                   |            |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Plaka                | 34KDG107          | Şanzıman Tipi     | Otomatik   |
| KM                   | 19218             | Yakıt Cinsi       | Benzin     |
| Şase                 | VF1RJA00972558341 | Motor Gücü        | 67 kw      |
| Ruhsat Motor No      | H4DE470U658256    | Motor Hacmi       | 999cc      |
| Marka                | Renault           | Rengi             | MAVİ       |
| Model                | Clio              | İlk Tescil Tarihi | 30-03-2024 |
| Sonraki Muayene Tar. | 25-03-2027        | Model Yılı        | 2024       |
| Araç Tipi            | Hatchback         | Ruhsat Sahibi     | MAYGOLD    |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |                   |            |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 17.09.2025 13:33 | Bayi No:           | 3402             | Sayfa:             | 3/11             |
| Rapor No:     | 34-02-1417228    | Araç Giriş Tarihi: | 17.09.2025 11:53 | Araç Çıkış Tarihi: | 17.09.2025 13:33 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.09.2025 13:33 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 34-02-1417228 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 13:33  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar                                 |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Araç genelinde ezik ve çizikler vardır |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |                                        |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       |                                        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |                                        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |                                        |
| Silecekler                                       |       |                                        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |                                        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |                                        |
| Lastik ve Jantlar                                |       |                                        |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       |                                        |
| Yürür Aksam                                      |       |                                        |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       |                                        |
| Şanzıman                                         |       |                                        |
| Diferansiyel                                     |       |                                        |
| Direksiyon Sistemi                               |       |                                        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |                                        |
| Park Sensörleri                                  |       |                                        |
| Araç Altı                                        |       |                                        |
| Akü                                              |       |                                        |
| Klima                                            |       |                                        |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |                                        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |                                        |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |                                        |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |                                        |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.09.2025 13:33 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 34-02-1417228 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 13:33  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN     | ARKA    |
|--------|---------|
| 0 m/km | -2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 89      | 90      | 1        |
| 2. Aks | 84      | 85      | 1        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 254 | 251 | 1         |
| 2. Aks                     | 243 | 245 | 1         |
| El Freni                   | 210 | 212 | 1         |

### Verimlilik

91

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/55/16 | 87H                | 6 mm          | Yazlık |
| Sol Arka | 195/55/16 | 87H                | 6 mm          | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/55/16 | 87H                | 6 mm          | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/55/16 | 87H                | 6 mm          | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.09.2025 13:33 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 34-02-1417228 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 13:33  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 67                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.09.2025 13:33 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 34-02-1417228 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 13:33  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

17.09.2025  
Araç: Renault Clio-V 1.0 TCe 90  
Motor kodu: H4D—450 (H4D—B4)  
Üretim yılı: 19-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: VF1RJ A00972558341 (kumanda ünitesinden okunan )  
Test edilmiş: 17.09.2025 13:14:44 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzin UDS OBD 1

Hata kodu DTC C29908:  
MULTİPLEKS AĞ  
Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP (CAN)  
Hava yastığı Hava yastığı (CAN)  
Klima Klima Aoc

I-lata kodu DTC A4C614:  
İç mekan fanı  
Hatalı kontrol akım devresi.

Güvenlik Park asistanı OBD 0  
Konfor UCH CAN 1\*

Hata kodu DTC AC2123:  
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor UPC CAN 3

Hata kodu DTC 923064:  
Ma rş motoru  
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 92A481: \_ \_ \_ \_  
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR  
ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Hata kodu DTC 92A214:  
ÜFLEYİCİ FAN MOTORU RÖLESİ  
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge panosu grubu OBD G\*

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC 940111:  
Motor yağ seviye sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00313:  
Hata kodu DTC 940815:  
EMNİYET KEMERİ UYARI LAM BASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E16587:  
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
İLETİŞİM YOK  
Hata kodu DTC E1SBS7:  
Motor bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus bağlantısı  
İLETİŞİM YOK  
Hata kodu DTC 940604:

Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN 1\*

Hata kodu DTC E1SBS7:  
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN—Bus/bağlantı  
BOZUKİLETİŞİM

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN O\*  
Hırsızlık koruması CAN Gateway 0  
Direksiyon Servo direksiyon CAN 0  
SesNideo Multimedya arayüzü CAN 0  
SesNideo Navigasyon 2

Hata kodu DTC 93398F:  
ARKA KAMERA  
HATALI SİNYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E16587:  
Rarkyardımı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı  
İLETİŞİM YOK  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.09.2025 13:33 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 34-02-1417228 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 13:33  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 29.04.2025   |                      | Çarpma       | Hayır             | 0              | TL                         |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.09.2025 13:33  
Rapor No: 34-02-1417228  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:53

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 13:33

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 17.09.2025 13:33 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 34-02-1417228 Araç Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.09.2025 13:33  
Mersis No: 0309073518100001

## Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Kaporta, Sol Podye Sacı > Ezik



Kaporta, Sol Ön Şase > Ezik

## Diğer



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Sızdırıyor



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Sızdırıyor



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tavan, Ön cam direği, sol > Boyası Atmış



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sol > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Kaporta > Hasarlı

### Parça Grubu

Tavan  
Tavan  
Kaporta

### Parça ve Hasar

Ön cam direği, sol - Boyalı  
Ön cam direği, sağ - Boyalı  
Ön Panel - Değişmiş

## Notlar

### Diğer notlar;

Sağ ve sol ön Çamurluk civataları işlemlidir

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G  
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 17.09.2025 13:33 | Bayi No:           | 3402             | Sayfa:             | 11/11            |
| Rapor No:     | 34-02-1417228    | Araç Giriş Tarihi: | 17.09.2025 11:53 | Araç Çıkış Tarihi: | 17.09.2025 13:33 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası