

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:29  
Rapor No: 34-06-2448531  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:07

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:29

# Full Plus Ekspertiz



## 34MVL271

Eksper / İmza



34-HYB-18436

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:29  
Rapor No: 34-06-2448531  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:07

Sayfa: 2/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:29

## Müşteri Bilgileri

|         |                      |           |                 |
|---------|----------------------|-----------|-----------------|
| Müşteri | MAYGOLD OTOMOTİV A.Ş | Mersis No | 125036098700012 |
|---------|----------------------|-----------|-----------------|

## Araç Bilgileri

|                   |                   |                      |            |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| Plaka             | 34MVL271          | Şanzıman Tipi        | Otomatik   |
| KM                | 25744             | Yakıt Cinsi          | Benzin     |
| Şase              | VF1RFB00874441748 | Motor Gücü           | 103 kw     |
| Marka             | Renault           | Motor Hacmi          | 1332cc     |
| Rengi             | GRİ               | Model                | Megane     |
| İlk Tescil Tarihi | 06-03-2025        | Sonraki Muayene Tar. | 17-02-2028 |
| Model Yılı        | 2025              | Araç Tipi            | Sedan      |
| Ruhsat Sahibi     | MAYGOLD           | Kapı Sayısı          | 4 Kapı     |


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:29  
Rapor No: 34-06-2448531  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:07

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:29

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:29  
Rapor No: 34-06-2448531  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:07

Sayfa: 4/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:29

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                                  | Durum | Notlar                                     |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                              |       | Ezik çizik ve kuş pisliği yanıkları mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                    |       |                                            |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri          |       | Lekeler ve aşınmalar mevcut                |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol<br>Düğmeleri |       |                                            |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                       |       |                                            |
| Silecekler                                       |       | Su eklenmeli                               |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                     |       |                                            |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                     |       |                                            |
| Lastik ve Jantlar                                |       | Çizikler ve aşınmalar mevcut               |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları                  |       | Ses yapmakta                               |
| Yürür Aksam                                      |       |                                            |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                      |       |                                            |
| Şanzıman                                         |       |                                            |
| Diferansiyel                                     |       |                                            |
| Direksiyon Sistemi                               |       |                                            |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                     |       |                                            |
| Park Sensörleri                                  |       |                                            |
| Araç Altı                                        |       |                                            |
| Akü                                              |       |                                            |
| Klima                                            |       |                                            |
| Cam ve Cam Düğmeleri                             |       |                                            |
| Kayışlar ve Rulmanlar                            |       |                                            |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                    |       |                                            |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu                  |       |                                            |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:29 Bayi No: 3406 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 34-06-2448531 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:07 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:29  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN      | ARKA   |
|---------|--------|
| -4 m/km | 3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 74      | 65      | 9        |
| 2. Aks | 39      | 42      | 3        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 270 | 264 | 2         |
| 2. Aks                     | 270 | 264 | 2         |
| El Freni                   | 216 | 218 | 1         |

### Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:29  
Rapor No: 34-06-2448531  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:07

Sayfa: 6/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:29

## Lastikler

| Aks      | Ebat | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|------|---------------|--------|
| Sol Ön   | -    | 5,49 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | -    | 4,97 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | -    | 5,98 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | -    | 5,68 mm       | Yazlık |



Lastik, sol arka > Hasarlı



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:29  
Rapor No: 34-06-2448531  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:07

Sayfa: 7/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:29

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 103                 | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:29 Bayi No: 3406 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 34-06-2448531 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:07 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:29  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN  
23.12.2025  
Araç: Renault Megane-1V 1.3 TCe 140  
Motor kodu: H5H-490  
Üretim yılı: 21-  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN: VF1RFB00874441748 (kumanda ünitesinden okunan )  
Test edilmiş: 23.12.2025 15:14:16 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Benzinli motor 1  
Hata kodu DTC 158B96:  
Krank mili sensörü  
HATALI SİNYAL  
ABS ABS/ESP (CAN) 3  
Hata kodu DTC 508686:  
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİŞİM  
Hata kodu DTC E15B87:  
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı  
İLETİŞİM YOK  
Hata kodu DTC 50A07B:  
Lastik havası kontrol sistemi  
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.  
ABS Direksiyon açısı sensörü elektronik kum... 0\*  
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0  
Güvenlik On kamera CAN 10\*  
Hata kodu DTC 657713:  
Hata kodu DTC 65138F:  
Hata kodu DTC 657697:  
Hata kodu DTC 656192:  
Hata kodu DTC 656292:  
Hata kodu DTC 656492:  
Hata kodu DTC 656592:  
Hata kodu DTC 656097:  
Hata kodu DTC 650471:  
Hata kodu DTC 65178F:  
Güvenlik Park asistanı OBD 0  
IEE | DY. Le e A LI EE =  
Konfor UCH CAN  
Hata kodu DTC AC2123:  
Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC0008:  
Yağmur/ışık sensörü  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC AC7804:  
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN oo  
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ  
!  
Hata kodu DTC AC7AD4:  
ARIZA KODUNU GÖZARDI EDİN oo  
ARIZA KODU ARAÇ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN BELİRTİLMEMİŞ  
!  
Hata kodu DTC AC8104:  
ÖN KABİN IŞIĞI  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus  
Bağlantı yok.  
Konfor UPC CAN  
Hata kodu DTC 923064:  
Mars motoru  
FONKSİYON/ARIZALI DEVRE  
Konfor Gosterge panosu grubu OBD  
Hata kodu DTC 941513:  
Geri vites lambası  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC E15B87:  
Motor bölmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus bağlantısı  
İLETİŞİM YOK  
Konfor Anahtarsız giriş ve sürüş modülü CAN  
Hata kodu DTC A07068:  
Hata kodu DTC E14F87:  
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİŞİM  
Hata kodu DTC E15B87:  
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİŞİM  
Hata kodu DTC E14F86:  
Hata kodu DTC E15487:  
Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman CAN  
Hırsızlık koruması CAN Gateway  
Direksiyon Servo direksiyon CAN  
IEE | DY. Le e A LI -  
6\*  
2%  
5%  
Aa OO  
EE =  
Hata kodu DTC 158B96:  
Ses/Video Multimedya arayüzü CAN  
Ses/Video Navigasyon ile iletişim  
Hata kodu DTC 93398F:  
ARKA KAMERA  
HATALI SİNYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 934262:  
Radyo  
"Yasaklanmış" mod  
Hata kodu DTC E15987:  
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı  
İLETİŞİM YOK  
Hata kodu DTC E17687:  
Direksiyon açısı sensörüne CAN-Bus-bağlantı  
İLETİŞİM YOK  
Hata kodu DTC E16587:  
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı  
İLETİŞİM YOK  
IEE | DY. Le e A LI -  
uo  
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:29  
Rapor No: 34-06-2448531  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:07

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:29

## Tramer Sorgulaması

VF1RFB00874441748 şase nolu ve 34MVL271 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:29  
Rapor No: 34-06-2448531  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:07

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:29

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, dış > Çizik

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:29  
Rapor No: 34-06-2448531  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3406  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:07

Sayfa: 11/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:29


## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon >  
Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde  
ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde  
ile Zarar Görmüş

### Parça Grubu

Marşbiyel, sol

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Pendik Şubesi  
Çam çeşme, Fabrika Sk., 34899 Pendik/İstanbul  
pendik3406@dexpert.com.tr PENDİK İSTANBUL

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 23.12.2025 17:29 | Bayi No:           | 3406             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 34-06-2448531    | Araç Giriş Tarihi: | 23.12.2025 15:07 | Araç Çıkış Tarihi: | 23.12.2025 17:29 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası