


Bayi/Şube : TRINK SAT SATIN ALMA NOKTASI ÇUKURAMBAR

Tarih : 06.01.2025

ARAÇ BİLGİLERİ

Marka/Model: Fiat / Egea 1.3 MultiJet Urban Plus Manuel	Yıl: 2020
Plaka: 06COB338	KM: 116000
Motor No:	Şasi No: ZFA35600006T26195
Vites: Düz	Yakıt: Dizel

ÖZEL KAPORTA EKSPERTİZİ



TAVAN: Orijinal
KAPUT: Orijinal
SOL ÖN ÇAMURLUK: Boyalı
SOL ÖN KAPI: Boyalı
SOL ARKA KAPI: Boyalı
SOL ARKA ÇAMURLUK: Orijinal
ARKA BAGAJ KAPAĞI: Orijinal
SAĞ ARKA ÇAMURLUK: Orijinal
SAĞ ARKA KAPI: Orijinal
SAĞ ÖN KAPI: Orijinal
SAĞ ÖN ÇAMURLUK: Orijinal
ÖN TAMPON: Boyalı
ARKA TAMPON: Boyalı
ÖN CAM: Orijinal

● Boyalı ● Lokal Boyalı ● Değişmiş

DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER

Kontrol Noktası	?	Durum	Notlar
ŞASE NUMARASI KONTROLÜ	✓	Sorunsuz	
KORNA	✓	Sorunsuz	
El Freni Kontrolü	✓	Sorunsuz	
Camlar	✓	Sorunsuz	
Kapı Kilitler Kontrol	✓	Sorunsuz	
Döşeme Deformasyon	✓	Sorunsuz	
Sunroof veya Açılır Cam Tavan	!	Yok	
Emniyet Kemer Kontrol	✓	Sorunsuz	
Aynalar	✓	Sorunsuz	
Silecekler	✓	Sorunsuz	
Park Sensörü-Park Asistanı	✓	Sorunsuz	
İç Aydınlatma Kontrol	✓	Sorunsuz	
Ön Farlar	i	Bakım Gerekebilir	sol far ayağı kırık
Gösterge Paneli Kontrolü	✓	Sorunsuz	
Ön Sinyal	✓	Sorunsuz	
Ön Sis Farları	✓	Sorunsuz	
Arka Stoplar	✓	Sorunsuz	
Far Yıkama	!	Yok	
Plaka Aydınlatma	✓	Sorunsuz	
Radio-Teyp-Navigasyon Kontrol	✓	Sorunsuz	
Klima Test	✓	Sorunsuz	
Bagaj İçi	✓	Sorunsuz	
Bagaj Amortisörü	✓	Sorunsuz	
Stepne	✓	Sorunsuz	
USTA YORUMU	✓	o.k	



Sorunsuz



Bakım Gerekebilir



Onarım/Değişim Gerekli


MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ

Kontrol Noktası	?	Durum	Notlar
HAVA FİLTRE KABİN KONTROLÜ	✓	Sorunsuz	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	✓	Sorunsuz	
Enjektör Kontrolü	i	Bakım Gerekebilir	egzoz dan siyah duman atiyor enjektörler bakım gerekli
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	✓	Sorunsuz	
Yağ Soğutucusu	✓	Sorunsuz	
Turbo Kontrolleri	✓	Sorunsuz	
Turbo Intercolli Kontrol	✓	Sorunsuz	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	✓	Sorunsuz	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	✓	Sorunsuz	
Fren Hidroliği	✓	Sorunsuz	
Motor Buharı / Üfleme	✓	Sorunsuz	
Antifriz Derece	✓	Sorunsuz	
Motor Su Sızdırmazlığı Kontrolü (Termostat Gövdesi)	✓	Sorunsuz	
Motor Yağı Seviyesi	✓	Sorunsuz	
Soğutma Fanları	✓	Sorunsuz	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	✓	Sorunsuz	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	✓	Sorunsuz	
Motor Yağ Sızdırması	✓	Sorunsuz	
Motor Elektrik Tesisatı	✓	Sorunsuz	
Akü Testi	!	Onarım Değişim Gerekli	
USTA YORUMU	✓	o.k	

✓ Sorunsuz i Bakım Gerekebilir ! Onarım/Değişim Gerekli



Motor Buharı / Üfleme



Motor Elektrik Tesisatı

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

Kontrol Noktası	?	Durum	Notlar
Lastik (Sol Ön)	⚠	Onarım Değişim Gerekli 01.17.3mm	
Lastik (Sağ Ön)	⚠	Onarım Değişim Gerekli 01.17.3mm	
Lastik (Sol Arka)	⚠	Onarım Değişim Gerekli 01.17.3mm	
Lastik (Sağ Arka)	⚠	Onarım Değişim Gerekli 01.17.3mm	
Jant (Sol Ön)	✓	Sorunsuz	
Jant (Sağ Ön)	✓	Sorunsuz	
Jant (Sol Arka)	✓	Sorunsuz	
Jant (Sağ Arka)	✓	Sorunsuz	
Rot Kolları, Rot Başları	✓	Sorunsuz	
Salıncak Burç Rotilleri	✓	Sorunsuz	
Aks Kontrol	✓	Sorunsuz	
Aks Körükleri	✓	Sorunsuz	
Yaylar, Helezonlar	✓	Sorunsuz	
Amortisör Kontrolü	✓	Sorunsuz	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	✓	Sorunsuz	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	✓	Sorunsuz	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	✓	Sorunsuz	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	✓	Sorunsuz	
Fren Balataları (Sol Ön)	✓	Sorunsuz	
Fren Balataları (Sağ Ön)	✓	Sorunsuz	
Fren Balataları (Sol Arka)	✓	Sorunsuz	
Fren Balataları (Sağ Arka)	✓	Sorunsuz	
Motor Şanzıman Takozları	✓	Sorunsuz	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	✓	Sorunsuz	
Fren Hortumları	✓	Sorunsuz	
Klima Kompresör	✓	Sorunsuz	
Soğutucu Fan Altan kontrol	✓	Sorunsuz	
V Kayışı Altan Görünen	✓	Sorunsuz	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	✓	Sorunsuz	
Debriyaj Kontrol	✓	Sorunsuz	
Şanzuman Kontrol	✓	Sorunsuz	
Direksiyon Kutusu Kontrolleri - Yağ sızdırmazlık	✓	Sorunsuz	

Egzoz Sistemi




Sorunsuz

Kontrol Noktası	?	Durum	Notlar
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	✓	Sorunsuz	
Defransiyel Kontrol	✓	Sorunsuz	
Dingil Kontrol	✓	Sorunsuz	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	✓	Sorunsuz	
Davlumbazların Kontrolü	✓	Sorunsuz	
USTA YORUMU	✓	o.k	

✓ Sorunsuz i Bakım Gerekebilir ! Onarım/Değişim Gerekli

KAPORTA / BOYA KONTROLLER



TAVAN: **Orijinal**
 KAPUT: **Orijinal**
 SOL ÖN ÇAMURLUK: **Boyalı**
 SOL ÖN KAPI: **Boyalı**
 SOL ARKA KAPI: **Boyalı**
 SOL ARKA ÇAMURLUK: **Orijinal**
 ARKA BAGAJ KAPAĞI: **Orijinal**
 SAĞ ARKA ÇAMURLUK: **Orijinal**
 SAĞ ARKA KAPI: **Orijinal**
 SAĞ ÖN KAPI: **Orijinal**
 SAĞ ÖN ÇAMURLUK: **Orijinal**
 ÖN TAMPON: **Boyalı**
 ARKA TAMPON: **Boyalı**
 ÖN CAM: **Orijinal**

● Boyalı ● Lokal Boyalı ● Değişmiş

Kontrol Noktası	Durum	Notlar
TAVAN	Orijinal,Kırık, Çatlak, Taş izi,Göçük Mevcut 90-140	
KAPUT	Orijinal,Kırık, Çatlak, Taş izi,Göçük Mevcut 90-150	
SOL ÖN ÇAMURLUK	Boyalı,Ezik,Çizik,Sökme Takma 150-550	
SOL ÖN KAPI	Boyalı,Ezik,Çizik,Sökme Takma 150-550	
SOL ÖN DİREK	Orijinal	
SOL ORTA DİREK	Orijinal	
SOL FRANKART	Orijinal	
SOL ARKA KAPI	Boyalı,Ezik,Çizik,Sökme Takma 200-1200	
SOL ARKA ÇAMURLUK	Orijinal,Ezik,Çizik 90-140	
ARKA BAGAJ KAPAĞI	Orijinal,Kırık, Çatlak, Taş izi,Göçük Mevcut 90-150	
ARKA PANEL	Orijinal	
ARKA HAVUZ SACI	Orijinal	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	Orijinal,Kırık, Çatlak, Taş izi 90-140	
SAĞ ARKA KAPI	Orijinal 90-140	
SAĞ ÖN KAPI	Orijinal,Kırık, Çatlak, Taş izi 90-140	
SAĞ ÖN DİREK	Orijinal	
SAĞ ORTA DİREK	Orijinal	
SAĞ FRANKART	Orijinal	

SAĞ ÖN ÇAMURLUK

Orijinal,Kırık, Çatlak, Taş izi | 90-140

Kontrol Noktası	Durum	Notlar
ÖN PANEL	Sökme Takma	
SAĞ ÖN ŞASE	Orijinal	
SAĞ ÖN AMORTİSÖR KULESİ	Orijinal	
SOL ÖN ŞASE	Orijinal	
SOL ÖN AMORTİSÖR KULESİ	Orijinal	
SOL ÖN PODYE	Orijinal	
SAĞ ÖN PODYE	Orijinal	
ARKA SAĞ ŞASE	Orijinal	
ARKA SOL ŞASE	Orijinal	
SOL MARŞPIYEL	Ezik	
SAĞ MARŞPIYEL	Orijinal	
ÖN TAMPON	Boyalı,Çizik,Kırık, Çatlak, Taş izi	
ARKA TAMPON	Boyalı,Çizik	
ÖN CAM	Orijinal	
USTA YORUMU	tavan hafif seyrek dolu hasarı km 115586 D.K	