




KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Marka Model : Arazi, SUV & Pickup > Dacia > Duster > 1.3 Tce > Essential
Plaka : 34CLY147
Şase No : VF1HJD40964524264
Adres : Hızırtepe Mah. Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya ADAPAZARI SAKARYA

Ekspertiz Tarihi : 26.12.2025 15:28:48 / 26.12.2025 15:37:00

Firma Unvanı: Eda Kaya / TSE-HYB No :



Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Gelir

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.

     garantiliarabamcom








KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Marka Model : Arazi, SUV & Pickup > Dacia > Duster > 1.3 Tce > Essential
Plaka : 34CLY147
Şase No : VF1HJD40964524264
Adres : Hızırtepe Mah. Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya ADAPAZARI SAKARYA

Ekspertiz Tarihi : 26.12.2025 15:28:48 / 26.12.2025 15:37:00

Firma Unvanı: Eda Kaya / TSE-HYB No :



Önemli : Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 4 sayfadan oluşmaktadır.

Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.

Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.

 garantiliarabam.com



KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Marka Model : Arazi, SUV & Pickup > Dacia > Duster > 1.3 Tce > Essential
Plaka : 34CLY147
Şase No : VF1HJD40964524264
Adres : Hızırtepe Mah. Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya ADAPAZARI SAKARYA

Ekspertiz Tarihi : 26.12.2025 15:28:48 / 26.12.2025 15:37:00

Firma Unvanı: Eda Kaya / TSE-HYB No :

BOYA EKSPERTİZ

Sağ Ön Direk	: Hatasız	Sol Ön Direk	: Hatasız
Sağ Orta Direk	: Hatasız	Sol Orta Direk	: Hatasız
Sağ Arka Direk	: Hatasız	Sol Arka Direk	: Hatasız
Sağ Ön Çamurluk	: Lokal Boyalı	Sol Ön Çamurluk	: Boyalı
Sağ Ön Kapı	: Lokal Boyalı	Sol Ön Kapı	: Hatasız
Sağ Arka Kapı	: Lokal Boyalı	Sol Arka Kapı	: Hatasız
Sağ Arka Çamurluk	: Lokal Boyalı	Sol Arka Çamurluk	: Lokal Boyalı
Kaput	: Lokal Boyalı	Bagaj	: Boyalı
Sağ Marşpiyel	: Plastik	Sol Marşpiyel	: Plastik
Tavan	: Hatasız		
Ön Panel	: Hatasız	Arka Panel	: Hatasız
Ön Tampon	: Plastik	Arka Tampon	: Plastik

Önemli : Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 4 sayfadan oluşmaktadır.

Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.



Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.

 garantiliarabamcom



KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Marka Model : Arazi, SUV & Pickup > Dacia > Duster > 1.3 Tce > Essential
Plaka : 34CLY147
Şase No : VF1HJD40964524264
Adres : Hızırtepe Mah. Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya ADAPAZARI SAKARYA

Ekspertiz Tarihi : 26.12.2025 15:28:48 / 26.12.2025 15:37:00

Firma Unvanı: Eda Kaya / TSE-HYB No :

KAPORTA EKSPERTİZ

Sağ Ön İç Direk	: Hatasız	Sol Ön İç Direk	: Hatasız
Sağ Orta İç Direk	: Hatasız	Sol Orta İç Direk	: Hatasız
Sağ Arka İç Direk	: Hatasız	Sol Arka İç Direk	: Hatasız
Sağ Ön Şase	: Hatasız	Sol Ön Şase	: Hatasız
Sağ Orta Şase	: Hatasız	Sol Orta Şase	: Hatasız
Sağ Arka Şase	: Hatasız	Sol Arka Şase	: Hatasız
Sağ Ön Kapı Basamak	: Hatasız	Sol Ön Kapı Basamak	: Hatasız
Sağ Arka Kapı Basamak	: Hatasız	Sol Arka Kapı Basamak	: Hatasız
Sağ Arka Kapı İçi	: Hatasız	Sol Arka Kapı İçi	: Hatasız
Sol Ön Podye Sacı	: Hatasız	Sağ Ön Podye Sacı	: Hatasız
Sağ Arka Podye Sacı	: Hatasız	Sol Arka Podye Sacı	: Hatasız
Ön Tampon Demiri	: Hatasız	Arka Tampon Demiri	: Hatasız
Bagaj Havuzu	: Hatasız	Taban Sacı	: Hatasız
Sağ Şase Ucu	: Hatasız	Sol Şase Ucu	: Hatasız
Sağ Ön Kule	: Hatasız	Sol Ön Kule	: Hatasız
Sağ Üst Direk	: Hatasız	Sol Üst Direk	: Hatasız

Kaporta Boya Açıklama:

PLASTİK AKSAM VE AİRBAG KONTROLÜ YAPILMAMIŞTIR
MUHTELİF YERLERDE EZİKLER ÇİZİKLER GÖÇÜKLER MEVCUT

Önemli : Kaporta Boya Ekspertiz Sonucu 4 sayfadan oluşmaktadır.

Oto Ekspertiz Sonucunu Görüntülemek İçin QR Kodunu Taratınız.



Aracınızla Yüzleşmenin Vakti Geldi

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.

     garantiliarabamcom

