

Sayfa : 1 / 8
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	Balıkesir Karesi		
Bayi Adres	PAŞA ALANI MAHALLESİ 19 AĞUSTOS CADDESİ NO:27/1 İÇKAPI NO:A BALIKESİR/KARESİ		
Bayi Telefon	+905364134381		
Bayi HYB No	10-HYB-1547		
Rapor Numarası	4300988	Tarih	05.06.2026
Ekspertiz Paketi	Galerici Ekspertiz Paketi	Paket Tutarı	-
Plaka	10AUN792	Şasi	NMTBA3BE70R048400
KM	50,317	Yıl	2022
Marka	TOYOTA	Model	ZE1EE(EU,M)
Yakıt Tipi	BENZİNLİ	Motor Gücü	92 KW - 123 BG
Renk	GRİ (Buzul-Metalik)	Motor Numarası	M15ABG24855
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	BEDRİ BAYRAK	Ad Soyad	ACANTA ŞİRKET
TC/Vergi/Mersis		TC/Vergi/Mersis	0030923234
Telefon	5326402496	Telefon	5413735334



- NMTBA3BE70R048400 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 8 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Bahadır Kılıç Yeni San. Sit. 2.Kapı Girişi Cumhuriyet Cd. 16.Sk. No:17 Karesi/Balıkesir KaresiVD T.C:32797075404 Tel:0536.4134381 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

**HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.**



PLAKA
10AUN792

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: ACANTA ŞİRKET
:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	05.06.2026 12:46:32 - 13:23:22	Şasi No:	NMTBA3BE70R048400
Marka :	TOYOTA	Model	ZE1EE(EU,M) / 2022

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısımında Ses	Yok
8. Motor Yağ Durumu	İyi
9. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok

MOTOR MEKANİK KONTROLLER DEĞERLENDİRME	9
--	---

PERİYODİK BAKIMLARIN ZAMANINDA YAPILMASI ÖNERİLDİ ALICIYA TEBLİĞ EDİLDİ. MOTOR VE ŞANZIMANA KESİNLİKLE GARANTİ VERİLMEZ MOTOR TESTİ VE ŞANZIMAN TESTİ ANLIK TESTİR MOTORDAN ÇIKACAK SORUNLAR FİRMAMIZ TARAFINDAN KAŞILANMAZ ALICIYA TEBLİĞ EDİLDİ

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Fren Hortumları	Sağlam
11. Egzoz Sistemi	Sağlam
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
13. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
14. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam

MEKANİK ALT KONTROLLERİ DEĞERLENDİRME	6
---------------------------------------	---


	PLAKA 10AUN792	MÜŞTERİ AD SOYAD : ACANTA ŞİRKET MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	05.06.2026 12:46:32 - 13:23:22	Şasi No:	NMTBA3BE70R048400
Marka :	TOYOTA	Model	ZE1EE(EU,M) / 2022

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLİ	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORJİNAL	EZİK VE GÖÇÜKLER	HASARLI

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
10AUN792

MÜŞTERİ AD SOYAD : ACANTA ŞİRKET
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	05.06.2026 12:46:32 - 13:23:22	Şasi No:	NMTBA3BE70R048400
Marka :	TOYOTA	Model	ZE1EE(EU,M) / 2022

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

16. Sol Ön Şasi	Orijinal
17. Sağ Ön Şasi	Orijinal
18. Güneş Yanığı	Yok
19. Podye Sol	Orijinal
20. Podye Sağ	Orijinal
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Sol Üst Direk	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Ön Direk	Orijinal
26. Sağ Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
31. Sol Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
32. Sağ Alt Marşpiyel	Plastik Kaplama
33. Ön Panel	Orijinal
34. Arka Panel	! Hasarlı
35. Ön Tampon	Plastik
36. Arka Tampon	! Hasarlı
37. Taban Sacı	Sağlam
38. Bagaj İç Havuz Sacı	! Hasarlı
39. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER DEĞERLENDİRME	4	20
---	---	----

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER GÖÇÜKLER,FIRÇA RÜTUŞLARI BOYADA DEFORMELER MEVCUT ALICIYA TEBLİĞ EDİLDİ.


PLASTİK AKSAMLARDA DEFORMELER MEVCUT.SOL ARKA ÇAMURLUKTA KURU ÇEKİÇ MEVCUT

SAĞ ÖN KAPIDA,SAĞ ARKA KAPIDA,SOL ÖN KAPIDA KURU ÇEKİÇ MEVCUT.

	PLAKA 10AUN792	MÜŞTERİ AD SOYAD : ACANTA ŞİRKET MÜŞTERİ İMZA :	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	05.06.2026 12:46:32 - 13:23:22	Şasi No:	NMTBA3BE70R048400
Marka :	TOYOTA	Model	ZE1EE(EU,M) / 2022

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
10AUN792

MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: ACANTA ŞİRKET
:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	05.06.2026 12:46:32 - 13:23:22	Şasi No:	NMTBA3BE70R048400
Marka :	TOYOTA	Model	ZE1EE(EU,M) / 2022

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	Ortalama Mikron Değeri	101.13
Mikron Değerleri	102.5/93.6/86.3/90.0/101.7/103.8/102.7/94.5/96.8/97.1/102.5/105.6/111.3/109.4/114.9/93.1/97.6/97.2/103.2/105.5/121.8/129.1/110.6/97.1/100.3/101.0/95.3/88.9/95.8/103.8/106.2/102.3/98.5/97.0/88.9/94.7		
Ölçüm Alanı	Kaput	Ortalama Mikron Değeri	277.14
Mikron Değerleri	284.0/272.5/276.6/270.7/260.0/275.1/278.1/284.9/280.3/285.4/280.2/270.6/268.1/267.2/276.8/282.5/289.0/278.7/275.0/265.6/267.2/281.4/284.3/297.1		
Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	264.31
Mikron Değerleri	271.9/261.5/271.5/256.4/269.7/260.0/265.4/273.3/273.8/267.9/266.0/260.6/259.2/254.4/256.9/260.5		
Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	106.69
Mikron Değerleri	113.8/107.9/116.5/115.0/109.0/108.0/100.7/109.8/97.3/102.8/102.2/100.5/106.2/100.8/111.3/105.2		
Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	106.11
Mikron Değerleri	115.1/115.9/114.1/124.4/116.3/102.7/101.9/97.1/116.3/122.0/110.2/101.3/86.6/88.3/89.2/96.3		
Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	103.91
Mikron Değerleri	98.9/85.3/88.8/98.9/113.7/107.7/119.0/102.7/95.1/107.3/113.7/114.8/100.6/110.1/103.0/102.9		
Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	108.25
Mikron Değerleri	113.1/117.7/103.4/105.1/107.5/103.0/104.7/114.8/103.0/116.9/108.6/102.8/103.6/120.5/112.2/95.1		
Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	108.76
Mikron Değerleri	98.1/97.8/116.3/113.5/118.4/105.9/104.5/112.0/115.3/112.7/105.8/104.3/98.1/101.8/113.4/122.3		
Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	108.27
Mikron Değerleri	115.7/106.1/112.4/99.7/110.3/114.6/120.0/122.2/115.2/106.3/89.4/98.6/95.2/109.2/106.3/111.1		
Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	101.35
Mikron Değerleri	89.0/94.5/106.4/113.0/119.0/116.1/106.0/98.0/93.8/97.4/94.9/98.0/102.9/100.1/93.5/99.0		
Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	106.49
Mikron Değerleri	105.9/102.3/110.1/107.2/103.3/103.8/104.7/105.6/105.5/101.3/102.9/107.0/109.8/113.9/115.8/104.7		
Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	269.85
Mikron Değerleri	257.6/266.3/268.6/267.2/272.9/263.0/272.1/265.8/262.3/278.4/262.2/270.3/283.1/270.9/280.6/276.3		



PLAKA
10AUN792


MÜŞTERİ AD SOYAD
MÜŞTERİ İMZA

: ACANTA ŞİRKET
:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	05.06.2026 12:46:32 - 13:23:22	Şasi No:	NMTBA3BE70R048400
Marka :	TOYOTA	Model	ZE1EE(EU,M) / 2022

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	92 KW - 123 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	0 KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0

40. Turbo Basınç Kontrolü	Turbo Yok
---------------------------	-----------


DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU DEĞERLENDİRME	1
---	---

ARAÇ OTOMATİK VİTES OLDUĞUNDAN DYNO MOTOR PERFORMANS TESTİ YAPILMAMIŞTIR YOL TESTİNE ÇIKILMIŞTIR ALICIYA TEBLİĞ EDİLDİ.

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD	: ACANTA ŞİRKET	BAYİ KAŞE/İMZA
	10AUN792	MÜŞTERİ İMZA	:	

İşlem Tarihi: 05.06.2026 | 12:46:32 - 13:23:22 Şasi No: NMTBA3BE70R048400
Marka : TOYOTA Model ZE1EE(EU,M) / 2022

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka 10AUN792

Trafik cezası borcu yoktur.

MTV Borçları

Dönem (Yıl)	Taksit	Vade Tarihi	Borç Tutarı	Gecikme Cezası	Toplam Tutar
26	2	31.07.2026	4,506.00 TL	0.00 TL	4,506.00 TL



PLAKA
10AUN792

MÜŞTERİ AD SOYAD : ACANTA ŞİRKET
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA