

ARAÇ TESLİM FORMU

RAPOR NO	148782147203
EKSPERTİZ TARİHİ	01/07/2026 13:50/14:02
KİLOMETRE/MİL	129871 Km
EKSPERTİZ ÜCRETİ	3600 TL
EKSPERTİZ PAKETİ	ESNAF PAKET

BAYİ ADI	ANKARA YENİMAHALLE AUTOZONE
TSE/HYB NO	
YETKİLİ	ALAATTİN KAYA
TELEFON	5052421235
ADRES	Mehmet Akif Ersoy Mah. 291.CD No: 5 C Blok YeniMahalle Ankara
BAYİ TİCARİ ÜNVAN	SANAT CAR OTOMOTİV GIDA
DANIŞMANLIK TUR.LTD.ŞTİ (VKN : 7430688100)	

ARAÇ BİLGİLERİ



Marka	BMW X1 sDrive18i		
Model Yılı	2016	Plaka	06ECY64
Şanzıman Tipi	Otomatik	Şasi No	WBAHS1105GP890978
Yakıt Tipi	Benzin		
Renk	Gri	Motor Hacmi	1499

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışındadır.

2-İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökölmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökölmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Oto Ekspertiz Merkezi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

3-İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir sekinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.

4-Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlar- dan Oto Ekspertiz Merkezi sorumlu değildir.Tespit edilen hususları yetkili serviste kontrol ettirmeyi unutmayınız.

5-Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Oto Ekspertiz Merkezinin sorumluluğunda değildir.

6- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Oto Ekspertiz Merkezi panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.Araç yol bakımlarının yapılması tavsiye olunur.

7-Araç testi esnasında alıcı ve satıcı bekleme salonunda bekleyeceğimi ve ekspertiz rapor sonucu ne olursa olsun ödeme işlemi gerçekleştireceğimi,aracın km ve hasar kaydı kontrol işlemi hizmet paketime dahil olmadığı sürece kendim yapacağımı ve yukarıda belirtilen hususları okuyup anlayarak imza altına aldığımı TAAHHÜT ederim.

Önemli Not : Her oto ekspertiz merkezi bir franchise işletmesidir.Bu rapordaki her türlü hukuki sorumluluk raporu hazırlayan SANAT CAR OTOMOTİV GIDA DANIŞMANLIK TUR.LTD.ŞTİ (VKN: 7430688100) işletmeye aittir.

ALICI
YAZCAR 5324594878 TC:9460569654

SATICI
YAZCAR 5324594878

KAŞE / ONAY



ARAÇ TESLİM FORMU

RAPOR NO	148782147203
EKSPERTİZ TARİHİ	01/07/2026 13:50/14:02
KİLOMETRE/MİL	129871 Km
EKSPERTİZ ÜCRETİ	3600 TL
EKSPERTİZ PAKETİ	ESNAF PAKET

BAYİ ADI	ANKARA YENİMAHALLE AUTOZONE
TSE/HYB NO	
YETKİLİ	ALAATTİN KAYA
TELEFON	5052421235
ADRES : Mehmet Akif Ersoy Mah. 291.CD No: 5 C Blok YeniMahalle Ankara BAYİ TİCARİ ÜNVAN : SANAT CAR OTOMOTİV GIDA DANIŞMANLIK TUR.LTD.ŞTİ (VKN : 7430688100)	

ARAÇ BİLGİLERİ



Marka	BMW X1 sDrive18i		
Model Yılı	2016	Plaka	06ECY64
Şanzıman Tipi	Otomatik	Şasi No	WBAHS1105GP890978
Yakıt Tipi	Benzin		
Renk	Gri	Motor Hacmi	1499

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışındadır.

2-İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Oto Ekspertiz Merkezi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

3-İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parça- ların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.

4-Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlar- dan Oto Ekspertiz Merkezi sorumlu değildir.Tespit edilen hususları yetkili serviste kontrol ettirmeyi unutmayınız.

5-Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Oto Ekspertiz Merkezinin sorumluluğunda değildir.

6- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Oto Ekspertiz Merkezi panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.Araç yol bakımlarının yapılması tavsiye olunur.

7-Araç testi esnasında alıcı ve satıcı bekleme salonunda bekleyeceğimi ve ekspertiz rapor sonucu ne olursa olsun ödeme işlemi gerçekleştireceğimi,aracın km ve hasar kaydı kontrol işlemi hizmet paketime dahil olmadığı sürece kendim yapacağımı ve yukarıda belirtilen hususları okuyup anlayarak imza altına aldığımı TAAHHÜT ederim.

Önemli Not : Her oto ekspertiz merkezi bir franchise işletmesidir.Bu rapordaki her türlü hukuki sorumluluk raporu hazırlayan SANAT CAR OTOMOTİV GIDA DANIŞMANLIK TUR.LTD.ŞTİ (VKN: 7430688100) işletmeye aittir.

ALICI
YAZCAR 5324594878 TC:9460569654

SATICI
YAZCAR 5324594878

KAŞE / ONAY






Plaka	06ECY64	Şasi	WBAHS1105GP890978
Marka	BMW X1 sDrive18i		

ESNAF PAKET

Tahsil Edilen Tutar	3600 TL (Havale)
Rapor No / Tarih	148782147203 01/07/2026

KAPORTA BOYA KONTROLLERİ



Ek Tespitler : Ezik /Çizik Varmı : Evet

Sol Ön Şase	: Orijinal	Sağ Ön Şase	: Orijinal
Sol Ön Podye	: Orijinal	Sağ Ön Podye	: Orijinal
Sol Ön Amortisör Kulesi	: Orijinal	Sağ Ön Amortisör Kulesi	: Orijinal
Sol Ön Direk	: Orijinal	Sağ Ön Direk	: Orijinal
Sol Orta Direk	: Orijinal	Sağ Orta Direk	: Orijinal
Sol Kılıç Sacı	: Orijinal	Sağ Kılıç Sacı	: Orijinal
Sol Üst Frangart	: Orijinal	Sağ Üst Frangart	: Orijinal
Sol Arka Şase	: Orijinal	Sağ Arka Şase	: Orijinal
Arka Panel	: Orijinal	Ön Panel	: Orijinal
Havuz Sacı	: Orijinal	Taban Sacı	: Orijinal
Ön Tampon Demiri	: Orijinal	Arka Tampon Demiri	: Orijinal
Sol Arka Direk	: Orijinal	Sağ Arka Direk	: Orijinal

- ARAÇ ETRAFINDA MUHTELİF YERLERDE EZİK VE GÖÇÜKLER MEVCUT
KAPUTTA BOYA DESENİNDE BOZULMA MEVCUT

		ESNAF PAKET	
		Tahsil Edilen Tutar	3600 TL (Havale)
		Rapor No / Tarih	148782147203 01/07/2026
Plaka	06ECY64	Şasi	WBAHS1105GP890978
Marka	BMW X1 sDrive18i		

FOTOĞRAFLAR

Şase - WBAHS1105GP890978



Kilometre:1



Araç Görseli



Tahsil Edilen Tutar	3600 TL (Havale)
Rapor No / Tarih	148782147203 01/07/2026
Şasi	WBAHS1105GP890978

Plaka	06ECY64
Marka	BMW X1 sDrive18i

MOTOR EKSPERTİZ

1	Motor Koruyucu Kapağı	: Orta
2	Hava Filtre Hortumları	: Deforme
3	Motor Elektrik Tesisatı	: Deforme
4	Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	: Terletme
5	Motor Yağ Seviyesi	: Orta
6	Motor Isı Ve Ses İzolasyon	: Orta
7	Turbo Intercooler Kontrolü	: Yağlanma Mevcut
8	Triger Kayışı	: Deforme
9	Su Hortumları Sızdırmazlığı	: Orta
10	Yakıt Sistemi Ve Sızdırmazlık	: Orta
11	Direksiyon Pompa Kontrolü	: İyi
12	Soğutma Fanları	: Orta
13	Motor Su Radyatörü Sızdırmazlığı	: Orta
14	Klima Kompresör Ve Boruları	: Orta
15	Motor Üfleme Var Mı?	: Üfleme Yok
16	Fren Hidroliği	: İyi
17	Motor Vuruntulu Çalışma Mevcut Mu?	: Vuruntu Yok
18	Turbo Genel Kontrolü	: Orta
19	Akü	: Orta
20	Sağ / Sol Kule Bilyaları	: Orta
21	V Kayışı	: Orta
22	Şarj Dinamosu	: Orta
23	Yağ Yakma Mevcut Mu?	: Hayır
24	Marş Motoru	: Orta
25	Enjektör Durumu	: Orta
26	Sıvı Kontrolleri	: Orta
27	Eksantrik Zincir	: İyi
28	Motor Su Kaçağı / Eksiltme	: İyi
29	Servis Bakımı	: Önerilir

EK AÇIKLAMALAR

Motor genel bakım tirger kontrol. Turbo enjektör bakım kontrol. Motor yağ kaçaıkları mevcut. Kayış kasnak ses mevcut. Şanzuman kalkışta titreme mevcut

		ESNAF PAKET	
		Tahsil Edilen Tutar	3600 TL (Havale)
		Rapor No / Tarih	148782147203 01/07/2026
Plaka	06ECY64	Şasi	WBAHS1105GP890978
Marka	BMW X1 sDrive18i		

MEKANİK EKSPERTİZ

1	Yay Ve Amortisör (Ön)	: Orta
2	Yay Ve Amortisör (Arka)	: Orta
3	Fren Balata Durumu (Ön)	: Orta
4	Fren Balata Durumu (Arka)	: Orta
5	Rot Kolları Ve Rot Başları	: Orta
6	Salıncak Burç Rotilleri	: Orta
7	Aks Ve Aks Körükleri Ön	: Orta
8	Aks Ve Aks Körükleri Arka	: Yok
9	Jant (Ön)	: Ezik Ve Çizik
10	Jant (Arka)	: Ezik Ve Çizik
11	Motor Ve Şanzıman Alt Takozlar	: Deforme
12	Şanzıman	: Bakım Önerilir
13	Direksiyon Kutusu	: Orta
14	Debriyaj Kontrol / Yarı Otomatik	: İyi
15	Egzoz Kontrolü	: İyi
16	Egzos Boru Ve Susturucuları	: İyi
17	Ön Krank Keçesi	: Yağ Sızdırıyor
18	Torsiyon Burç / Denge Kolları	: Orta
19	Yakıt Deposu Ve Boruları	: İyi
20	Yağ Soğutucusu	: İyi
21	Arka Krank Keçesi	: İyi
22	Karter	: İyi
23	Motor Alt Muhafaza	: Deforme
24	Fren Hortumları	: Deforme
25	Fren Disk (Ön)	: Orta
26	Fren Disk (Arka)	: Orta
27	El Freni Halatları	: İyi
28	Davlumbazların Kontrolü	: İyi

EK AÇIKLAMALAR