




Model Yılı	2023	Şube	OTOPORT
Marka / Model	Renault / Clio	Belge No	V20260618133917828
Vites Tipi	Otomatik	Mersis No	0888033582000001
Yakıt Tipi	Benzin	Araç Kabul Tarihi	2026-06-18 13:39:17
KM	50240	Araç Teslim Tarihi	2026-06-18 14:49:23
Plaka	34KGF569	TSE-HYB NO	16HYB3485
Şase No	VF1RJA00572097171	Ruhsat Beyanı	Evet
Motor Hacmi	999	Ekspertiz Paketi	Galeri Paket

Galeri Paket - Alınan Hizmetler


- ☒ Kaporta Boya Testi
- ☒ Araç Alt Kontroller
- ☒ Genel Değerlendirme
- ☒ Motor Mekanik Testi
- ☒ Lastik ve Jant Kontroller
- ☒ Araç İç Kontroller
- ☒ Diagnostik Cihaz Kontroller

Fotoğraflar



Servis Müdürü	Müşteri (Alıcı)	Müşteri (Satıcı)
 AVRUPA OTOPORT ARAC EKSPERTİZ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turgut Özal Mh. 68. Sk. Otoport No:44/7 Esenyurt/İSTANBUL Avcılar V.D:3141817004	AUTOMOBİL WORLD FİLO	AUTOMOBİL WORLD





Şube	OTOPORT	KM	50240	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Renault / Clio	Plaka	34KGF569	Şase No	VF1RJA00572097171

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Çamurluk	✓					
Sağ Ön Kapı		✓	✓			
Sağ Arka Kapı		✓		✓		ST. İÇ DIŞ BOYALI
Sağ Arka Çamurluk		✓		✓		İÇ DIŞ BOYALI
Sol Ön Çamurluk		✓	✓			
Sol Ön Kapı		✓		✓		ST. İÇ DIŞ BOYALI
Sol Arka Kapı		✓		✓		ST. İÇ DIŞ BOYALI
Sol Arka Çamurluk		✓		✓		İÇ DIŞ BOYALI

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Ön Panel						PLASTİK
Motor Kaputu	✓					
Arka Panel	✓					
Bagaj Havuz Sacı	✓					
Bagaj Kapağı	✓					
Tavan	✓					
Sağ Marşpiyel		✓		✓		İÇ DIŞ BOYALI
Sol Marşpiyel		✓		✓		İÇ DIŞ BOYALI

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Kılıç Saçı	✓					
Sol Kılıç Saçı	✓					
Sağ Podye	✓					
Sol Podye	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Direk					✓	ALT KISIMDA GEÇİŞ VAR
Sağ Orta Direk				✓	✓	ALT KISIM BOYALI
Sağ Tavan Yan Direği					✓	ARKA KISIMDA GEÇİŞ VAR
Sağ Ön Cam Direği	✓					
Sol Ön Direk					✓	ÜST KISIMDA GEÇİŞ VAR
Sol Orta Direk				✓	✓	ALT KISIM BOYALI
Sol Tavan Yan Direği					✓	ARKA KISIMDA GEÇİŞ VAR
Sol Ön Cam Direği	✓					
Taban Sacı						PLASTİK/KAPALI

NOTLAR

ARAÇTA EZİK ÇİZİK VE DEFORME MEVCUT.*
PLASTİK AKSAMDA DEFORMASYON MEVCUT.*
BOYALI PARÇA ÇEVRESİ BOYA ARTIKLARI MEVCUT.*

ORJ	Orijinal Parça	BOY	Boyalı Parça	DEĞ	Değişmiş Parça	DÜZ	Düzeltilme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça	LKL	Lokal Boyalı Parça

Plastik aksamalarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır.
ST: Kendi üzerindeki ya da aynı marka araçtan alınan birebir parça.

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA
TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ


MÜŞTERİ (ALICI)
AUTOMOBİL WORLD FİLO

MÜŞTERİ (SATICI)
AUTOMOBİL WORLD


AVRUPA OTOPORT ARACI EKSPERTİZ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turgut Özal Men. Of. Sk. Otoport No: 46/7
Esenyurt/İSTANBUL
Avcılar V.D.: 6141817004

Şube	OTOPORT	KM	50240	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Renault / Clio	Plaka	34KGF569	Şase No	VF1RJA00572097171

Kaporta Boya Raporu



■ Orijinal ■ Boyalı ■ Lokal Boyalı ■ Değişen ■ Onarım ■ Ezik ■ Çizik ■ Kırık



KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

SERVIS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)
AUTOMOBİL WORLD FİLO

MÜŞTERİ (SATICI)
AUTOMOBİL WORLD

AVRUPA OTOPORT ARAÇ SERVİSİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turgut Özal Mah. 63. Sk. Otoport No:45/7
Esenyurt/İSTANBUL
Avcılar Ş.D:6141817004