



Model Yılı	2023	Şube	OTOPORT
Marka / Model	Fiat / Egea	Belge No	V20260710135222911
Vites Tipi	Otomatik	Mersis No	0888033582000001
Yakıt Tipi	Dizel	Araç Kabul Tarihi	2026-07-10 13:52:22
KM	113342	Araç Teslim Tarihi	2026-07-10 14:25:44
Plaka	34GVA057	TSE-HYB NO	16HYB3485
Şase No	NM435600006Z67726	Ruhsat Beyanı	Evet
Motor Hacmi	1598	Ekspertiz Paketi	Galeri Paket

Galeri Paket - Alınan Hizmetler

- ☒ Kaporta Boya Testi
- ☒ Araç Alt Kontroller
- ☒ Genel Değerlendirme
- ☒ Motor Mekanik Testi
- ☒ Lastik ve Jant Kontroller
- ☒ Araç İç Kontroller
- ☒ Diagnostik Cihaz Kontroller

Fotoğraflar



Servis Müdürü

Müşteri (Alıcı)

Müşteri (Satıcı)

AVRUPA OTOPORT ARAÇ EKSPERTİZ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turgut Özal Mah. No: 467
Esenyurt/İSTANBUL
Avcılar V.D.: 611817004

AUTOMOBİL WORLD FİLO

AUTOMOBİL WORLD

Şube	OTOPORT	KM	113342	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Fiat / Egea	Plaka	34GVA057	Şase No	NM435600006Z67726

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Çamurluk	✓					
Sağ Ön Kapı	✓					
Sağ Arka Kapı	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓					
Sol Ön Çamurluk						ÖN AĞIZ BOYALI
Sol Ön Kapı				✓	✓	KORDON ALTI BOYALI
Sol Arka Kapı				✓	✓	KORDON ALTI BOYALI
Sol Arka Çamurluk		✓		✓		
		✓		✓		

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Kılıç Saçı	✓					
Sol Kılıç Saçı	✓					
Sağ Podye	✓					
Sol Podye	✓					

NOTLAR

ARAÇTA EZİK ÇİZİK VE DEFORME MEVCUT.*
 PLASTİK AKSAMDA DEFORMASYON MEVCUT.*
 BOYALI PARÇA ÇEVRESİ BOYA ARTIKLARI MEVCUT.*

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Ön Panel						PLASTİK
Motor Kaputu	✓					
Arka Panel	✓					
Bagaj Havuz Sacı	✓					
Bagaj Kapağı	✓					
Tavan	✓					
Sağ Marşpiyel		✓		✓		
Sol Marşpiyel		✓		✓		ÖN KISIM KAYNAK İŞLEMLİ

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Direk	✓					
Sağ Orta Direk	✓					
Sağ Tavan Yan Direği	✓					
Sağ Ön Cam Direği	✓					
Sol Ön Direk	✓					
Sol Orta Direk	✓					
Sol Tavan Yan Direği	✓					ARKA KISIMDA GEÇİŞ VAR
Sol Ön Cam Direği	✓					
Taban Sacı						PLASTİK/KAPALI

ORJ	Orijinal Parça	BOY	Boyalı Parça	DEĞ	Değişmiş Parça	DÜZ	Düzeltilme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça	LKL	Lokal Boyalı Parça

Plastik aksamalarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır.
 ST: Kendi üzerindeki ya da aynı marka araçtan alınan birebir parça.

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA EKSPERTİZ
 TEKNİKLERİ
 Esenyurt/İSTANBUL
 Avclar V.D.: 6141817004


SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)
AUTOMOBİL WORLD FİLOMÜŞTERİ (SATICI)
AUTOMOBİL WORLD




Şube	OTOPORT	KM	113342	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Fiat / Egea	Plaka	34GVA057	Şase No	NM435600006Z67726

Kaporta Boya Raporu



■ Orijinal ■ Boyalı ■ Lokal Boyalı ■ Değişen ■ Onarım ■ Ezik ■ Çizik ■ Kırık



KAPORTA BOYA TEKNİKLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turgut Özal Mah. No: 16/7
Esenyurt / İSTANBUL
Avcılar / İ.D.: 6111817004

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)
AUTOMOBİL WORLD FİLO

MÜŞTERİ (SATICI)
AUTOMOBİL WORLD