




Model Yılı	2025	Şube	OTOPORT
Marka / Model	Renault / Clio	Belge No	V20260711095353582
Vites Tipi	Otomatik	Mersis No	0888033582000001
Yakıt Tipi	Benzin	Araç Kabul Tarihi	2026-07-11 09:53:53
KM	9719	Araç Teslim Tarihi	2026-07-11 10:22:20
Plaka	34PGL256	TSE-HYB NO	16HYB3485
Şase No	VF1RJA00676186563	Ruhsat Beyanı	Hayır
Motor Hacmi	999	Ekspertiz Paketi	Galeri Paket

Galeri Paket - Alınan Hizmetler

- ☒ Kaporta Boya Testi
- ☒ Araç Alt Kontroller
- ☒ Genel Değerlendirme
- ☒ Motor Mekanik Testi
- ☒ Lastik ve Jant Kontroller
- ☒ Araç İç Kontroller
- ☒ Diagnostik Cihaz Kontroller

Fotoğraflar



Servis Müdürü	Müşteri (Alıcı)	Müşteri (Satıcı)
AVRUPA OTOPORT ARAÇ EKSPERTİZ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turgut Özal Mah. 6. Sk. Otoport No:46/7 Esenyurt/İSTANBUL Avr. Tic. Sic. No: 26141817004	AUTOMOBİL WORLD FİLO	AUTOMOBİL WORLD

Şube	OTOPORT	KM	9719	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Renault / Clio	Plaka	34PGL256	Şase No	VF1RJA00676186563

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Çamurluk	✓					
Sağ Ön Kapı	✓					
Sağ Arka Kapı	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓					
Sol Ön Çamurluk	✓					
Sol Ön Kapı	✓					
Sol Arka Kapı	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Kılıç Saçı	✓					
Sol Kılıç Saçı	✓					
Sağ Podye	✓					
Sol Podye	✓					

NOTLAR

ARAÇTA EZİK ÇİZİK VE DEFORME MEVCUT.*
 PLASTİK AKSAMDA DEFORMASYON MEVCUT.*
 ARACIN DIŞ YÜZEYİNDE BADANA BOYA ARTIKLARI MEVCUT.*

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Ön Panel						PLASTİK
Motor Kaputu	✓					
Arka Panel	✓					
Bagaj Havuz Sacı	✓					
Bagaj Kapağı	✓					
Tavan	✓					
Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Marşpiyel	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Direk	✓					
Sağ Orta Direk	✓					
Sağ Tavan Yan Direği	✓					
Sağ Ön Cam Direği	✓					
Sol Ön Direk	✓					
Sol Orta Direk	✓					
Sol Tavan Yan Direği	✓					
Sol Ön Cam Direği	✓					
Taban Sacı						PLASTİK/KAPALI

ORJ	Orjinal Parça	BOY	Boyalı Parça	DEĞ	Değişmiş Parça	DÜZ	Düzeltilme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça	LKL	Lokal Boyalı Parça

Plastik aksamalarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır.
 ST: Kendi üzerindeki ya da aynı marka araçtan alınan birebir parça.

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.


Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride anıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA
 AVRUPA OTO EKSPERTİZ
 TEKNİKLERİ
 Turgut Özal Mah. 18. Sk. Otoport No:46/7
 Esenyurt/İSTANBUL
 Ayvılar V.D.:6141817004

SERVİS MÜDÜRÜ


MÜŞTERİ (ALICI)
AUTOMOBİL WORLD FİLO

MÜŞTERİ (SATICI)
AUTOMOBİL WORLD




Şube	OTOPORT	KM	9719	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Renault / Clio	Plaka	34PGL256	Şase No	VF1RJA00676186563

Kaporta Boya Raporu



■ Orijinal ■ Boyalı ■ Lokal Boyalı ■ Değişen ■ Onarım ■ Ezik ■ Çizik ■ Kırık



KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

AVRUPA OTOPORT / RAÇ EKSPERTİZ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turgut Özal Mh. 68. Sk. Otoport No:46/7
Esenyurt/İSTANBUL
Avr. 0212 514 18 78 04

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)
AUTOMOBİL WORLD FİLO

MÜŞTERİ (SATICI)
AUTOMOBİL WORLD