





Model Yılı	2023	Şube	OTOPORT
Marka / Model	Renault / Clio	Belge No	V20260630110633622
Vites Tipi	Otomatik	Mersis No	0888033582000001
Yakıt Tipi	Benzin	Araç Kabul Tarihi	2026-06-30 11:06:33
KM	71519	Araç Teslim Tarihi	2026-06-30 12:08:18
Plaka	34KGF574	TSE-HYB NO	16HYB3485
Şase No	VF1RJA00572097249	Ruhsat Beyanı	Evet
Motor Hacmi	999	Ekspertiz Paketi	Galeri Paket

Galeri Paket - Alınan Hizmetler

- ☒ Kaporta Boya Testi
- ☒ Araç Alt Kontroller
- ☒ Genel Değerlendirme
- ☒ Motor Mekanik Testi
- ☒ Lastik ve Jant Kontroller
- ☒ Araç İç Kontroller
- ☒ Diagnostik Cihaz Kontroller

Fotoğraflar



Servis Müdürü AVRUPA OTOPORT ARAÇ EKSPERTİZ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turgut Özal Mah. 62. Sk. Otoport No:46/7 Esenyurt/İSTANBUL Avukat V.D.:6141017604	Müşteri (Alıcı) AUTOMOBİL WORLD FİLO	Müşteri (Satıcı) AUTOMOBİL WORLD
---	--	--



Şube	OTOPORT	KM	71519	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Renault / Clio	Plaka	34KGF574	Şase No	VF1RJA00572097249

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Çamurluk	✓					
Sağ Ön Kapı	✓					
Sağ Arka Kapı	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓					
Sol Ön Çamurluk		✓		✓		
Sol Ön Kapı		✓		✓		
Sol Arka Kapı	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Ön Panel	✓					
Motor Kaputu	✓					
Arka Panel	✓					
Bagaj Havuz Sacı	✓					
Bagaj Kapağı		✓		✓		CAM ALTI BOYALI
Tavan	✓					
Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Marşpiyel	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Kılıç Saçı	✓					
Sol Kılıç Saçı	✓					
Sağ Podye	✓					
Sol Podye	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Direk	✓					
Sağ Orta Direk	✓					
Sağ Tavan Yan Direği	✓					
Sağ Ön Cam Direği	✓					
Sol Ön Direk	✓					
Sol Orta Direk	✓					
Sol Tavan Yan Direği	✓					
Sol Ön Cam Direği	✓					
Taban Sacı						PLASTİK/KAPALI

NOTLAR

ARAÇTA EZİK ÇİZİK VE DEFORME MEVCUT.*
PLASTİK AKSAMDA DEFORMASYON MEVCUT.*

ORJ	Orijinal Parça	BOY	Boyalı Parça	DEĞ	Değişmiş Parça	DÜZ	Düzeltilme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça	LKL	Lokal Boyalı Parça
Plastik aksamalarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır.									
ST: Kendi üzerindeki ya da aynı marka araçtan alınan birebir parça.									


SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinallliği tespiti yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.


KAPORTA BOYA TEKNİKLERİ Turgut Özal Mah. 68. Şişli Port No:46/7 Esenyurt / ŞİŞLİ Avusturak / 614 217 004	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) AUTOMOBİL WORLD FİLO	MÜŞTERİ (SATICI) AUTOMOBİL WORLD
--	----------------------	---	---

Şube	OTOPORT	KM	71519	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Renault / Clio	Plaka	34KGF574	Şase No	VF1RJA00572097249

Kaporta Boya Raporu



■ Orijinal ■ Boyalı ■ Lokal Boyalı ■ Değişen ■ Onarım ■ Ezik ■ Çizik ■ Kırık



KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

AVRUPA OTOPORT ARAÇ EKSPERTİZ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turgut Özal Mah. 66. Sk. Otoport No:46/7
Esenyurt/İSTANBUL
Aveclar V.D.:6141817004

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)
AUTOMOBİL WORLD FİLO

MÜŞTERİ (SATICI)
AUTOMOBİL WORLD