




Model Yılı	2022	Şube	OTOPORT
Marka / Model	Fiat / Egea	Belge No	V20260810093226615
Vites Tipi	Otomatik	Mersis No	0888033582000001
Yakıt Tipi	Dizel	Araç Kabul Tarihi	2026-08-10 09:32:26
KM	122265	Araç Teslim Tarihi	2026-08-10 10:18:30
Plaka	34FOZ339	TSE-HYB NO	16HYB3485
Şase No	NM435600006X53698	Ruhsat Beyanı	Evet
Motor Hacmi	1598	Ekspertiz Paketi	Galeri Paket

Galeri Paket - Alınan Hizmetler

- ☒ Kaporta Boya Testi
- ☒ Araç Alt Kontroller
- ☒ Genel Değerlendirme
- ☒ Motor Mekanik Testi
- ☒ Lastik ve Jant Kontroller
- ☒ Araç İç Kontroller
- ☒ Diagnostik Cihaz Kontroller

Fotoğraflar



Servis Müdürü

AVRUPA OTOPORT ARAÇ EKSPERTİZ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turgut Özal Mah. 68/9K. Otoport No:146/7
İskenyurt/Şişli/Beşiktaş/İSTANBUL
Avr. Sic. Y. No: 6141817004

Müşteri (Alıcı)

AUTOMOBİL WORLD FİLO

Müşteri (Satıcı)

AUTOMOBİL WORLD



Şube	OTOPORT	KM	122265	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Fiat / Egea	Plaka	34FOZ339	Şase No	NM435600006X53698

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Çamurluk	✓					AYAR
Sağ Ön Kapı		✓		✓		
Sağ Arka Kapı	✓					
Sağ Arka Çamurluk				✓	✓	KORDON ALTI BOYALI VİDASI GEVŞEK
Sol Ön Çamurluk		✓	✓			
Sol Ön Kapı	✓					
Sol Arka Kapı	✓					
Sol Arka Çamurluk		✓		✓		

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Ön Panel						ST/PLASTİK
Motor Kaputu	✓					
Arka Panel	✓					
Bagaj Havuz Sacı	✓					
Bagaj Kapağı				✓	✓	KORDON ALTI PLAKA ÜSTÜ BOYALI
Tavan	✓					
Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Marşpiyel		✓		✓		

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Şase	✓					
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Kılıç Saçı	✓					
Sol Kılıç Saçı	✓					
Sağ Podye	✓					
Sol Podye	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Direk	✓					
Sağ Orta Direk	✓					
Sağ Tavan Yan Direği	✓					
Sağ Ön Cam Direği	✓					
Sol Ön Direk	✓					
Sol Orta Direk	✓					
Sol Tavan Yan Direği	✓					ARKA KISIMDA GEÇİŞ VAR
Sol Ön Cam Direği	✓					
Taban Sacı						PLASTİK/KAPALI

NOTLAR

ARAÇTA EZİK ÇİZİK RÖTUŞLAMA BOYASIZ ONARIM VE DEFORME MEVCUT.*
ARACIN PLASTİK AKSAMINDA KIRIK ÇİZİK VE DEFORMASYON MEVCUT.*

ORJ	Orijinal Parça	BOY	Boyalı Parça	DEĞ	Değişmiş Parça	DÜZ	Düzeltilme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça	LKL	Lokal Boyalı Parça

Plastik aksamalarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır.
ST: Kendi üzerindeki ya da aynı marka araçtan alınan birebir parça.

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride anza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.

KAPORTA BOYA

TEKNİKLERİ ARAÇ EKSPERTİZ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turgut Özal Mah. 5. Sk. Otoport No:46/7
Esenyurt/İSTANBUL
Avcılar V.D.:6141817004


SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)
AUTOMOBİL WORLD FİLO


MÜŞTERİ (SATICI)
AUTOMOBİL WORLD

Şube	OTOPORT	KM	122265	TSE-HYB NO	16HYB3485
Marka / Model	Fiat / Egea	Plaka	34FOZ339	Şase No	NM435600006X53698

Kaporta Boya Raporu



■ Orijinal ■ Boyalı ■ Lokal Boyalı ■ Değişen ■ Onarım ■ Ezik ■ Çizik ■ Kırık



KAPORTA BOYA TEKNİKERİ

AVRUPA OTOPORT ARAÇ EKSPERTİZ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turgut Özal Mah. 63. Sk. Otoport No:46/7
Esenyurt/İSTANBUL
Avcılar V.D.:6141817004

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)
AUTOMOBİL WORLD FİLO

MÜŞTERİ (SATICI)
AUTOMOBİL WORLD