



WVWZZZAUZFW285481 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri S*****U Telefon: 530****824 Tarih: 01.07.2026 Rapor No: 873364-00164

Araç Bilgisi

Motor No: CXS****168

Plaka 34ESB376

Marka Model: VOLKSWAGEN GOLF

Model Yılı 2015

Yakıt / Şanzıman BENZİNLİ / Otomatik

Tescil / İlk Tescil 24.11.2021 / 07.04.2015

Muayene Geçerlilik 05.05.2022

Kasa Tipi Otomobil / Hatchback 5 Kapı

Renk: Beyaz

Motor CC / Gücü 1395(cc) / 90(kw)

Kilometre 203.929

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Yakıt Durumu: 1/2

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

Ek: MEKANİK EKSPERTİZ

Ek: HASAR KAYDI DURUMU*

Paket: KAPORTA BOYA EKSPERTİZ

Paket Fiyatı: 4.250,00₺

Ödenen Tutar: 4.550,00₺

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: S*****U
Vergi / TC Numarası: 545****822
Telefon: 530****824

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: S*****U
Vergi / TC Numarası: 545****822
Telefon: 530****824

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

START PLAKA OTO EKSPERTİZ VE TAŞ. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Ergin Sarı

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0781058926400001

TSE:

Adres: Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2.
Kısım 35. Sokak No:1445 Sarıyer/İstanbul

STAR PLAKA OTO EKSPERTİZ VE
TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2.
Kısım 35. Sokak No:1445 Sarıyer/İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Mersis No: 0781058926400001

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 15:56:42

İş Emri Bitiş Zamanı: 16:23:39

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

Güvenilir

Detaylı


Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery


App Store'dan

Google Play



WVWZZZAUZFW285481 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(6) | ■ : Lokal Boyalı(2) | ■ : Değişen(5)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJINAL	[110 - 130]	
Kaput	DEĞİŞEN	[110 - 130]	Değişen,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[110 - 130]	Değişen,
Sol Ön Kapı	ORIJINAL	[110 - 130]	Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,
Sol Arka Kapı	DEĞİŞEN	[110 - 130]	Değişen, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[450 - 700]	Boyalı,
Bagaj	ORIJINAL	[110 - 130]	Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,
Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL	[110 - 130]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Vernik Deformasyonu Var,
Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[110 - 130]	Boyasız Göçük Düzeltme Var,
Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[110 - 130]	
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[110 - 130]	Değişen,
Ön Tampon	BOYALI		Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var, SAĞ ÖN KAPI ÜÇ KISMİ SOLA TAK KAPI İÇİ ALT KISMİ BOYALIDIR,

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.



WVWZZZAUZFW285481 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 60]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 60]	
Sol Üst Direk	LOKAL B.	[110 - 130]	Vernik Geçisi Var,
Sol Arka İç Direk	BOYALI	[100 - 240]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 60]	
Sağ Orta Direk	LOKAL B.	[70 - 70]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 130]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 60]	
Ön Panel	DEĞİŞEN		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı,

Güvenilir

Detaylı

Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

24ESR276 L01 07 2026 LNo: 873364 L TSE:



WVWZZZAUZFW285481 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2022, Derinlik: 4mm] çatlama deformasyonlar var
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	kaldırım sürtmesi çizik var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	ORTA	Sol salıncak konik lastiği deforme yırtık, Sağ salıncak konik lastiği deforme yırtık
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Kökükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altın kontrol	İYİ	
V Kayışı Altın Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	ORTA	Direksiyonda hafif boşluk var
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dinçil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman üzerinde yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

Güvenilir

Detaylı

Taraflı

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



WWZZZAUZFW285481 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



HASAR KAYDI DURUMU*

Durumu

Notlar

Hasar Kaydı Sorgusu*

Yapıldı

Araç Marka ve Model: VOLKSWAGEN GOLF VII 1.4 TSI BMT 122 COMFORTLINE TIPT.DSG

Şasi No: ***5481

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
22.09.2023	Carpma	6.550,00 TL
11.08.2016	ERP-Çarpisma	2.245,41 TL
30.04.2015	ERP-Çarpisma	8.008,22 TL

Bu sorgu 01.07.2026 15:56 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/uy58>

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

24FSP376 L 01.07.2026 L No: 872364 LTSE



WVWZZZAUZFW285481 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları




2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

KAPORTA / BOYA



Sağ Arka Çamurluk

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.