



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 375311

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto Ekspertiz
5076072271
EYÜP SULTAN MAH. YADİGAR SK. A BLOK NO: 30 -38A İÇ KAPI NO: 15
SANCaktepe/ İSTANBUL
MEHMET KARABULUT
SULTANBEYLİ
TSE HYB Belge No: 34-HYB-24613
MEHMET KARABULUT
TC Kimlik No: 5040634718

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplara detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

Araç Sahibi

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto
Ekspertiz



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 375311

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto Ekspertiz
5076072271
EYÜP SULTAN MAH. YADİGAR SK. A BLOK NO: 30 -38A İÇ KAPI NO: 15
SANCaktepe/ İSTANBUL
MEHMET KARABULUT
SULTANBEYLİ
TSE HYB Belge No: 34-HYB-24613
MEHMET KARABULUT
TC Kimlik No: 5040634718

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

Araç Sahibi

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto
Ekspertiz



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 375311

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto Ekspertiz
5076072271
EYÜP SULTAN MAH. YADIGAR SK. A BLOK NO: 30 -38A İÇ KAPI NO: 15
SANCaktepe/ İSTANBUL
MEHMET KARABULUT
SULTANBEYLİ
TSE HYB Belge No: 34-HYB-24613
MEHMET KARABULUT
TC Kimlik No: 5040634718

Araç Bilgileri



Araç Cinsi	SUV
Şasi No	LSJ*****353
Yakıt Cinsi	Benzin
Vites Tipi	Otomatik Vites
Model Yılı	2023
Araç KM	29459
Araç Rengi	Turuncu

Marka
MG

Model
ZS

Plaka
34***897



Ekspertiz Bilgileri

Araç Giriş - Çıkış Zamanı	21 Ağustos 2026 16:28 - 23 Ağustos 2026 13:42
Alınan Ekspertiz Hizmeti	Otostat Pro Paketi
Bayi Toplam Satış Fiyatı	***** TL

Araç Sahibi Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 2*****
Adı Soyadı |*****

Müşteri Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 2*****
Adı Soyadı |*****



İşlemi Yaptıran

|*****

Araç Sahibi

|*****

İşlemi Yapan

İşyeri Sorumlusu



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 375311

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto Ekspertiz

5076072271

EYÜP SULTAN MAH. YADİGAR SK. A BLOK NO: 30 -38A İÇ KAPI NO: 15

SANCAKTEPE/ İSTANBUL

MEHMET KARABULUT


SULTANBEYLİ

TSE HYB Belge No: 34-HYB-24613

MEHMET KARABULUT

TC Kimlik No: 5040634718

Kaporta ve Boya Kontrolü



Değişmiş



Boyalı



Orijinal



Plastik



İşlemi Yaptıran

|*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 375311

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto Ekspertiz

5076072271

EYÜP SULTAN MAH. YADIGAR SK. A BLOK NO: 30 -38A İÇ KAPI NO: 15

SANCAKTEPE/ İSTANBUL

MEHMET KARABULUT


SULTANBEYLİ

TSE HYB Belge No: 34-HYB-24613

MEHMET KARABULUT

TC Kimlik No: 5040634718

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



Önemli Noktalar

Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi)

✓ Yapıldı

Araçta Dolu Hasarı Var mı?

✓ Yok

LPG Montajı Mevcut mu?

✓ Mevcut Değil

Modifikasyon Mevcut mu?

✓ Mevcut Değil

Araç karoserinde ezik ya da çizik var mı?

! Kılcal çizikler ve hafif ezikler mevcut

Güneş Yanığı

✓ Yok

Notlar

arka tampon Çizik. Sağ ön kapı Çizik. Panziot ipi hasarlı.



İşlemi Yaptıran

|*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 375311

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto Ekspertiz

5076072271

EYÜP SULTAN MAH. YADIGAR SK. A BLOK NO: 30 -38A İÇ KAPI NO: 15

SANCAKTEPE/ İSTANBUL

MEHMET KARABULUT

SULTANBEYLİ

TSE HYB Belge No: 34-HYB-24613

MEHMET KARABULUT

TC Kimlik No: 5040634718

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Kontrol Noktaları	Durum
1 Ön Panel	✓ Orijinal	2 Ön Tampon Demiri	✓ Orijinal
3 Arka Panel	✓ Orijinal	4 Ön Sol Şasi	✓ Orijinal
5 Ön Sağ Şasi	✓ Orijinal	6 Sol Podye Sacı	✓ Orijinal
7 Sağ Podye Sacı	✓ Orijinal	8 Sol Kılıc Sacı	✓ Orijinal
9 Sağ Kılıc Sacı	✓ Orijinal	10 Sol Arka Şasi	✓ Orijinal
11 Sağ Arka Şasi	✓ Orijinal	12 Sağ Amortisör Kulesi	✓ Orijinal
13 Sol Amortisör Kulesi	✓ Orijinal	14 Far ve Far Ayakları	✓ Orijinal
15 Taban Sacı	✓ Orijinal	16 Havuz Sacı	✓ Orijinal
17 Stop Sacı Kontrolü	✓ Orijinal	18 Sol Marşpiyel	✓ Orijinal
19 Sağ Marşpiyel	✓ Orijinal	20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✓ Orijinal
21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✓ Orijinal	22 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal
23 Sol Ön İç Direk	✓ Orijinal	24 Sağ Orta Direk	✓ Orijinal
25 Sol Orta Direk	✓ Orijinal	26 Sol Frangart	✓ Orijinal
27 Sağ Frangart	✓ Orijinal	28 Ön Panjur	✓ Orijinal



İşlemi Yaptıran



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 375311

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto Ekspertiz
5076072271
EYÜP SULTAN MAH. YADIGAR SK. A BLOK NO: 30 -38A İÇ KAPI NO: 15
SANCAKTEPE/ İSTANBUL
MEHMET KARABULUT
SULTANBEYLİ
TSE HYB Belge No: 34-HYB-24613
MEHMET KARABULUT
TC Kimlik No: 5040634718

Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Motor Yağ Seviyesi Kontrol	✓ İyi	
Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol	✓ İyi	
Enjektör Kontrol	✓ İyi	
Yakıt Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Harici Ses Kontrolü	✓ Yok	
Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü	✓ İyi	
Motor Arıza Işığı	✓ Yanmıyor	
Motor yağında soğutma suyu var mı?	✓ Yok	
Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?	✓ Yok	
Egzoz dumanı kontrolü	✓ İyi	
Motor Koruyucu Kapağı	✓ İyi	
Motor Suyu Seviye Kontrolü	✓ İyi	
Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi	
Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü	✓ İyi	
Ateşleme Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü	✓ İyi	
Şanzıman İlk Kalkış Testi	✓ İyi	
Volant Kontrolü	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma	✓ Yok	



İşlemi Yaptıran

|*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 375311

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto Ekspertiz
5076072271
EYÜP SULTAN MAH. YADİGAR SK. A BLOK NO: 30 -38A İÇ KAPI NO: 15
SANCAKTEPE/ İSTANBUL
MEHMET KARABULUT
SULTANBEYLİ
TSE HYB Belge No: 34-HYB-24613
MEHMET KARABULUT
TC Kimlik No: 5040634718

Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Turbo Kontrol	✓ İyi	
İntercooler Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Pompası	✓ İyi	
Fren Hidroliği Seviyesi	✓ İyi	
Hava Filtre Kabini	✓ İyi	
Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü	✓ İyi	
Radyatör Peteği	✓ İyi	
Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?	✓ Yok	
Klima radyatörü ve boruları	✓ İyi	
Antifriz derecesi kontrolü	✓ İyi	
Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Şarj Dinamosu	✓ İyi	
Marş Dinamosu	✓ İyi	
Turbo Bağlantı Hortumları	✓ İyi	
Klima Kompresörü	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
4x4 Sistemine Geçiş	— Araç 4x2	
Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü	✓ İyi	
Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü	✓ İyi	
Yol Testi	✓ Yapıldı	
Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü	✓ İyi	

Notlar



İşlemi Yaptıran

|*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 375311

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto Ekspertiz
5076072271
EYÜP SULTAN MAH. YADIGAR SK. A BLOK NO: 30 -38A İÇ KAPI NO: 15
SANCaktepe/ İSTANBUL
MEHMET KARABULUT
SULTANBEYLİ
TSE HYB Belge No: 34-HYB-24613
MEHMET KARABULUT
TC Kimlik No: 5040634718

Lift Üzerinde Alt Mekanik Kontrol (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Egzoz Tertibatı Kontrolü	✓ İyi	
Gözle Görülen Elektrik Tesisatı Kontrolü	✓ İyi	
Krank Keçesi	✓ İyi	
Diferansiyel Ses ve Hasar Kontrolü	✓ İyi	
Motor Karteri Hasar Kontrolü	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu	✓ İyi	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrol	✓ İyi	
Motor Alt Muhafaza Kontrolü	✓ Var	
Motor Kulakları	✓ İyi	
Şanzıman Kulakları	✓ İyi	
Katalizör Kontrolü	✓ İyi	
Vites Kutusu	✓ İyi	
Şanzıman Kovanı	✓ İyi	
Direksiyon Körükleri	✓ İyi	
Notlar		



İşlemi Yaptıran



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 375311

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto Ekspertiz
5076072271
EYÜP SULTAN MAH. YADIGAR SK. A BLOK NO: 30 -38A İÇ KAPI NO: 15
SANCAKTEPE/ İSTANBUL
MEHMET KARABULUT
SULTANBEYLİ
TSE HYB Belge No: 34-HYB-24613
MEHMET KARABULUT
TC Kimlik No: 5040634718

Alt Takım ve Yürür Aksam Formu (1/1)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Ön Fren Balata Kontrolü	⚠ Orta	
Helezon Yay Kontrolleri	✅ İyi	
Aks Körükleri	✅ İyi	
Arka Fren Balata Kontrolü	✅ İyi	
Ön Amortisörler	✅ İyi	
Arka Amortisörler	✅ İyi	
Ön Fren Disk Kontrolü	✅ İyi	
Arka Fren Disk Kontrolü	✅ İyi	
Arka Amortisör Takozları	✅ İyi	
Ön Düzendeki Ses Var mı?	✅ Yok	
Ön ve Arka Salıncaklar Burçları	✅ İyi	
Ön ve Arka Salıncaklar	✅ İyi	
Rot Başları	✅ İyi	
Aks Burçları	✅ İyi	
Aks	✅ İyi	
Rot Kolu	✅ İyi	
Z Rotları	✅ İyi	
Porya Bilyaları	✅ İyi	
Rotiller	✅ İyi	
Viraj Demiri	✅ Var	
Travers Kontrolü	✅ İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	✅ İyi	

Notlar



İşlemi Yaptıran

|*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 375311

İstanbul Sancaktepe Otostat Oto Ekspertiz

5076072271

EYÜP SULTAN MAH. YADIGAR SK. A BLOK NO: 30 -38A İÇ KAPI NO: 15

SANCAKTEPE/ İSTANBUL

MEHMET KARABULUT

SULTANBEYLİ

TSE HYB Belge No: 34-HYB-24613

MEHMET KARABULUT

TC Kimlik No: 5040634718

Dyno Motor Performans Testi veya Yol Testi Kontrolü



YOL TESTİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Sanziman Vites Geçişleri / Tork K. Ses ve Vuruntu Kontrol	✓ İyi	
Notlar		



İşlemi Yaptıran

|*****