

Sayfa : 1 / 10
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	İstanbul Pendik		
Bayi Adres	Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul		
Bayi Telefon	+905076534361		
Bayi HYB No	34-HYB-19995		
Rapor Numarası	4297645	Tarih	03.06.2026
Ekspertiz Paketi	Galerici Ekspertiz Paketi	Paket Tutarı	-
Plaka	34MVY480	Şasi	NM43560000U268803
KM	40,856	Yıl	2025
Marka	FIAT	Model	EGEA
Yakıt Tipi	DİZEL	Motor Gücü	96 KW - 129 BG
Renk	BEYAZ	Motor Numarası	463460201778029
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	Ad Soyad	MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
TC/Vergi/Mersis	1250360987	TC/Vergi/Mersis	1250360987
Telefon	5337041616	Telefon	5337041616



- NM43560000U268803 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 10 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor EnerjiMim.İnş.Rekl.Oto.SanTicLtdŞti Bahçelievler mh. Battalgazi sk. No:25 Pendik/İstanbul PendikVD V.N:3350452813 Tlf:0507,6534361 MersisNo: 0335045281300015 tarafından düzenlenmiştir.



Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Motor ve şasi numarası kontrolü bu paket kapsamında yer almamaktadır, ancak ek bir hizmet olarak satın alınabilir.

**HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.**

	PLAKA	MÜŞTERİ AD SOYAD	: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM	BAYİ KAŞE/İMZA
	34MVY480		ŞİRKETİ	
		MÜŞTERİ İMZA	:	

İşlem Tarihi:	03.06.2026 10:08:20 - 11:23:20	Şasi No:	NM43560000U268803
Marka :	FIAT	Model	EGEA / 2025

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
2. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
3. Motor Yağ Kaçağı	Yok
4. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
5. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
6. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
7. Motor Kısımında Ses	Yok
8. Motor Yağ Durumu	! Değiştirilmeli
9. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

10. Fren Hortumları	Sağlam
11. Egzoz Sistemi	Sağlam
12. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
13. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
14. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
15. Motor Karter Muhafazası	Sağlam



PLAKA
34MYY480

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM
ŞİRKETİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA


İşlem Tarihi: 03.06.2026 | 10:08:20 - 11:23:20
Marka : FIAT

Şasi No: NM43560000U268803
Model: EGEA / 2025

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	BOYALI-İŞLEMLİ	DEĞİŞEN	KAPI SACI DEĞİŞMİŞ
LOKAL BOYALI	LOKAL BOYA& AYAR İŞLEM	SÖKÜLÜP-TAKILMIŞ	SÖK-TAK. BOYALI
SÖK-TAK LOKAL BOYALI	DOLU GÖÇÜĞÜ / ORJİNAL	EZİK VE GÖÇÜKLER	HASARLI

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA
34MVY480

MÜŞTERİ AD SOYAD

: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM
ŞİRKETİ

MÜŞTERİ İMZA

:

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	03.06.2026 10:08:20 - 11:23:20	Şasi No:	NM43560000U268803
Marka :	FIAT	Model	EGEA / 2025

BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

16. Sol Ön Şasi	Orijinal
17. Sağ Ön Şasi	Orijinal
18. Güneş Yanığı	Yok
19. Podye Sol	Orijinal
20. Podye Sağ	Orijinal
21. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
22. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
23. Sol Üst Direk	Orijinal
24. Sağ Üst Direk	Orijinal
25. Sol Ön Direk	Orijinal
26. Sağ Ön Direk	Orijinal
27. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
28. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
29. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
30. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
31. Sol Alt Marşpiyel	Orijinal
32. Sağ Alt Marşpiyel	Orijinal
33. Ön Panel	Orijinal
34. Arka Panel	Orijinal
35. Ön Tampon	Plastik
36. Arka Tampon	Plastik
37. Taban Sacı	Sağlam
38. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
39. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var



PLAKA
34MYY480

MÜŞTERİ AD SOYAD

: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM

ŞİRKETİ


BAYİ KAŞE/İMZA

MÜŞTERİ İMZA

:

İşlem Tarihi:	03.06.2026 10:08:20 - 11:23:20	Şasi No:	NM43560000U268803
Marka :	FIAT	Model	EGEA / 2025

ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	Orijinal	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	Orijinal
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA
34MVY480

MÜŞTERİ AD SOYAD

: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM

ŞİRKETİ

BAYİ KAŞE/İMZA

MÜŞTERİ İMZA

:

İşlem Tarihi:	03.06.2026 10:08:20 - 11:23:20	Şasi No:	NM43560000U268803
Marka :	FIAT	Model	EGEA / 2025

MİKRON KONTROLLERİ

Ölçüm Alanı	Tavan	Ortalama Mikron Değeri	95.18
Mikron Değerleri	77.9ZN/90.3ZN/93.8ZN/89.3ZN/94.3ZN/89.4ZN/89.3ZN/95.0ZN/100.9ZN/98.9ZN/92.4ZN/88.3ZN/102.8ZN/102.9ZN/109.3ZN/103.0ZN/94.2ZN/94.1ZN/106.2ZN/109.1ZN/109.2ZN/92.4ZN/92.3ZN/96.2ZN/96.3ZN/96.3ZN/96.3ZN/92.2ZN/92.1ZN/94.5ZN/91.6ZN/88.5ZN/92.0ZN/89.5ZN/89.4ZN		
Ölçüm Alanı	Kaput	Ortalama Mikron Değeri	95.96
Mikron Değerleri	79.9ZN/105.5ZN/96.4ZN/92.6ZN/75.8ZN/96.8ZN/104.5ZN/86.8ZN/94.4ZN/108.3ZN/106.1ZN/88.4ZN/88.5ZN/102.4ZN/122.2ZN/98.7ZN/96.4ZN/107.2ZN/90.7ZN/90.8ZN/104.4ZN/95.4ZN/74.7ZN/96.1ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	88.8
Mikron Değerleri	43.6ZN/105.0ZN/107.9ZN/93.9ZN/90.9ZN/56.7ZN/76.0ZN/97.4ZN/93.4ZN/99.3ZN/94.3ZN/97.2ZN/93.2ZN/90.6ZN/90.7ZN/90.7ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	94.54
Mikron Değerleri	91.3ZN/100.5ZN/89.5ZN/86.6ZN/86.7ZN/92.6ZN/98.7ZN/98.6ZN/94.3ZN/91.7ZN/91.6ZN/96.6ZN/96.5ZN/94.4ZN/104.2ZN/98.9ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	92.43
Mikron Değerleri	83.2ZN/93.7ZN/93.8ZN/96.5ZN/100.4ZN/81.8ZN/94.2ZN/96.6ZN/98.9ZN/95.9ZN/96.0ZN/95.8ZN/89.8ZN/89.9ZN/89.9ZN/82.4ZN		
Ölçüm Alanı	Sol Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	97.74
Mikron Değerleri	115.7ZN/102.4ZN/102.3ZN/95.5ZN/102.1ZN/105.8ZN/105.9ZN/95.1ZN/102.3ZN/95.7ZN/103.2ZN/91.8ZN/77.5ZN/84.5ZN/94.9ZN/89.1ZN		
Ölçüm Alanı	Üst Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	95.28
Mikron Değerleri	104.6ZN/94.5ZN/92.9ZN/81.5ZN/90.5ZN/104.0ZN/92.5ZN/86.1ZN/86.0ZN/86.1ZN/91.3ZN/109.2ZN/109.1ZN/98.1ZN/98.0ZN/100.1ZN		
Ölçüm Alanı	Alt Bagaj	Ortalama Mikron Değeri	84.49
Mikron Değerleri	100.1ZN/86.8ZN/86.7ZN/86.7ZN/95.2ZN/91.3ZN/70.7ZN/80.9ZN/84.3ZN/70.3ZN/85.7ZN/85.8ZN/85.8ZN/77.5ZN/82.1ZN/82.0ZN		
Ölçüm Alanı	Sağ Arka Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	96.41
Mikron Değerleri	104.2ZN/104.3ZN/106.9ZN/93.7ZN/103.3ZN/103.4ZN/85.9ZN/92.2ZN/96.1ZN/104.4ZN/97.7ZN/97.8ZN/85.2ZN/91.5ZN/86.3ZN/89.7ZN		
Ölçüm Alanı	Sağ Arka Kapı	Ortalama Mikron Değeri	87.9
Mikron Değerleri	88.2ZN/76.9ZN/87.7ZN/78.4ZN/92.8ZN/92.9ZN/83.4ZN/89.4ZN/78.5ZN/76.2ZN/86.0ZN/88.4ZN/88.5ZN/96.4ZN/107.4ZN/95.3ZN		



PLAKA
34MVY480

MÜŞTERİ AD SOYAD

: MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM

ŞİRKETİ

BAYİ KAŞE/İMZA

MÜŞTERİ İMZA

:

İşlem Tarihi:	03.06.2026 10:08:20 - 11:23:20	Şasi No:	NM43560000U268803
Marka :	FIAT	Model	EGEA / 2025
Ölçüm Alanı	Sağ Ön Kapı	Ortalama Mikron Değeri	90.91
Mikron Değerleri	74.5ZN/93.7ZN/88.9ZN/100.3ZN/89.9ZN/86.5ZN/100.4ZN/91.6ZN/91.7ZN/104.8ZN/91.6ZN/99.0ZN/94.5ZN/82.4ZN/82.3ZN/82.5ZN		
Ölçüm Alanı	Sağ Ön Çamurluk	Ortalama Mikron Değeri	94.45
Mikron Değerleri	101.4ZN/92.3ZN/86.7ZN/99.3ZN/105.7ZN/110.4ZN/103.4ZN/95.9ZN/98.1ZN/89.8ZN/87.4ZN/95.6ZN/93.3ZN/88.2ZN/83.4ZN/80.3ZN		




PLAKA
34MVY480

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM
ŞİRKETİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	03.06.2026 10:08:20 - 11:23:20	Şasi No:	NM43560000U268803
Marka :	FIAT	Model	EGEA / 2025

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	96 KW - 129 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0

40. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok
---------------------------	-------------

	PLAKA 34MVY480	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	BAYİ KAŞE/İMZA
		MÜŞTERİ İMZA :	

İşlem Tarihi:	03.06.2026 10:08:20 - 11:23:20	Şasi No:	NM43560000U268803
Marka :	FIAT	Model	EGEA / 2025

SORGULAMA SONUÇLARI

SBM ARAÇ HASAR SORGU SERVİSİ

Araç Marka ve Model: TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.6 M.JET 130 DCT GSR

Şasi No: ***8803

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 03.06.2026 10:09 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.


İşlem No: de3521d160f109287db33daa45a183c0

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

	PLAKA 34MVY480	MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ	BAYİ KAŞE/İMZA
		MÜŞTERİ İMZA :	

İşlem Tarihi: 03.06.2026 | 10:08:20 - 11:23:20 Şasi No: NM43560000U268803
Marka : FIAT Model: EGEA / 2025

BORÇ SORGULAMA



Araç Plaka 34MVY480

Trafik cezası borcu yoktur.

MTV Borçları

Dönem (Yıl)	Taksit	Vade Tarihi	Borç Tutarı	Gecikme Cezası	Toplam Tutar
26	2	31.07.2026	6,014.00 TL	0.00 TL	6,014.00 TL



PLAKA
34MVY480

MÜŞTERİ AD SOYAD : MAYGOLD OTOMOTİV ANONİM
ŞİRKETİ
MÜŞTERİ İMZA :

BAYİ KAŞE/İMZA