



OTOshops

TUR
ASSIST

Şube	ANTALYA - KEPEZ	KM	67895	TSE-HYB NO	
Marka / Model	Dacia / Sandero	Plaka	07CKP217	Şase No	UU15SDKJ61314680

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Çamurluk	✓					
Sağ Ön Kapı	✓					
Sağ Arka Kapı	✓					
Sağ Arka Çamurluk	✓					
Sol Ön Çamurluk		✓	✓	✓		
Sol Ön Kapı	✓					
Sol Arka Kapı	✓					
Sol Arka Çamurluk	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Arka Şase	✓					
Sol Ön Şase	✓					
Sol Arka Şase	✓					
Sağ Kılıç Saçı	✓					
Sol Kılıç Saçı	✓					
Sağ Podye	✓					
Sol Podye	✓					

NOTLAR

gözle görülen ezik ve çizikler var ✓

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Ön Panel	✓					
Motor Kaputu	✓					
Arka Panel	✓					
Bagaj Havuz Sacı	✓					
Bagaj Kapağı	✓					
Tavan	✓					
Sağ Marşpiyel	✓					
Sol Marşpiyel	✓					

Parça	Orj	Boy	Değ	Düz	Lkl	Not
Sağ Ön Direk	✓					
Sağ Orta Direk	✓					
Sağ Tavan Yan Direği	✓					
Sağ Ön Cam Direği	✓					
Sol Ön Direk	✓					
Sol Orta Direk	✓					
Sol Tavan Yan Direği	✓					
Sol Ön Cam Direği	✓					
Taban Sacı	✓					

ORJ	Orijinal Parça	BOY	Boyalı Parça	DEĞ	Değişmiş Parça	DÜZ	Düzeltilme veya Macun İşlemi Uygulanmış Parça	LKL	Lokal Boyalı Parça

Plastik aksamalarda boya ve değişim değerlendirilmesi yapılmamaktadır.

ST: Kendi üzerindeki ya da aynı marka araçtan alınan birebir parça.

SERVİSLERİMİZDEN ALINAN EKSPERTİZ RAPORLARINA www.avrupaotoekspertiz.com ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Avrupa Oto Ekspertiz Merkezleri tüm dünyadaki ekspertiz hizmetleri gibi aracın o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir, ekspertiz yaptığı aracın kesinlikle ileride arıza ve problem çıkarmayacağını garanti edemez. Aracın o anki görülen hataları kontrol edilerek raporlanır. Kaporta boya değerlendirilmesinin itiraz süresi 72 saat, motor ile ilgili raporumuzun itiraz süresi 24 saattir. Şubelerimizde kilometre orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Elektronik arşiv süresi 5 yıldır.


KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) ÖZCAN ALKAN	MÜŞTERİ (SATICI) MGU İNŞAAT LTD ŞTİ.
------------------------	---------------	--------------------------------	---


OTOshops
 by AJ


TUR
 ASSIST

Şube	ANTALYA - KEPEZ	KM	67895	TSE-HYB NO	
Marka / Model	Dacia / Sandero	Plaka	07CKP217	Şase No	UU15SDKJ61314680

Kaporta Boya Raporu



■ Orjinal ■ Boyalı ■ Lokal Boyalı ■ Değişen ■ Onarım ■ Ezik ■ Çizik ■ Kırık



KAPORTA BOYA TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) ÖZCAN ALKAN	MÜŞTERİ (SATICI) MGU İNŞAAT LTD ŞTİ.
------------------------	---------------	--------------------------------	---



OTOshops

TUR
ASSIST

Şube	ANTALYA - KEPEZ	KM	67895	TSE-HYB NO	
Marka / Model	Dacia / Sandero	Plaka	07CKP217	Şase No	UU15SDKJ61314680

MOTOR BÖLÜMÜ	Durumu	Açıklama
Motor Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	✓
Motor Su Kaçak Kontrolü	Yok	✓
Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü	İyi	✓
Motor Üfleme Kontrolü	Yok	✓
Gözle Görünür Kayışlar	İyi	✓
Akü Seviyesi Kontrolü ve Tespitler	İyi	✓
Motor Yağ Seviyesi Kontrolü	Tam	✓
Motor Soğutma Suyu Seviyesi	Tam	✓
Antifiriz Derecesi	İyi	✓

ALT KONTROLLER	Durumu	Açıklama
Diferansiyel Yağ Kaçak Kontrol	Yok	✓
Şanzıman Yağ Kaçak Kontrolü	Yok	✓
Şanzıman Vites Geçişleri ve Ses Kont.	İyi	✓
Fren Sistemi Kontrolü	İyi	✓
Fren Hortumları Soğutma Sistemi Kont.	İyi	✓
Direksiyon Sistemi Kontrolü	İyi	✓
Ön Düzen ve Arka Düzen Kontrolü	İyi	✓
Süspansiyon Sistemi Kontrolü	İyi	✓
Egzoz Sistemi	İyi	✓
Motor Muhafaza ve Alt Bakalitler	İyi	✓
Dörtçeker Kontrolü	Yok	✓

NOTLAR

Ekspertiz işleminde Triger Seti kontrolü yapılmamaktadır.

Akü ölçümü ekspertiz işlemi anındaki değere göre yapılmaktadır. Sonraki kullanımdan kaynaklanan sorunlarda firmamızın herhangi bir garantisi yoktur.

Kumanda kontrol düğmeleri kontrolü; Far düğmeleri, Sinyal kolu, Elektrikli Ayna (Isıtma Hariç), Cam düğmeleri, Bagaj, Depo kapağı düğmesi, Cam Perdeleri, Tavan ve Sunroof düğmesi kontrollerini kapsamaktadır.

Farlarda yalnızca kırık, çatlak ve yanıp yanmadığının kontrolü yapılmaktadır. Orijinallik, Xenon ve su alma testi yapılmamaktadır.

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ

SERVİS MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ (ALICI)
ÖZCAN ALKANMÜŞTERİ (SATICI)
MGU İNŞAAT LTD ŞTİ.

TSE-HYB



OTOshops

TUR
ASSIST

Şube	ANTALYA - KEPEZ	KM	67895	TSE-HYB NO	
Marka / Model	Dacia / Sandero	Plaka	07CKP217	Şase No	UU15SDKJ61314680

İÇ KONTROLLER	Durumu	Açıklama
Klima Sistemi Kontrolü	Sorunsuz	✓
Kumanda Kontrol Dugmeleri	Sorunsuz	✓
Gösterge Paneli	Sorunsuz	✓
Korna	Sorunsuz	✓
Silecek Sistemi	Sorunsuz	✓
Farlar ve İç Lambalar	Sorunsuz	✓
Koltuklar	Sorunsuz	✓
Kapi Dosemeleri	Sorunsuz	✓
Yer Döşemeleri	Sorunsuz	✓
Tüm Camların Çatlak Kontrolü	Sorunsuz	✓

LASTİK VE JANTLAR	Durumu	Basınç	Diş	Açıklama
Sağ Ön Lastik ve Jant	İyi	35	6	
Sağ Arka Lastik ve Jant	İyi	34	6	
Sol Ön Lastik ve Jant	İyi	35	6	
Sol Arka Lastik ve Jant	İyi	34	6	

DIAGNOSTİK CİHAZ KONTROL SONUÇLARI

obd ile iletişim kurulamadı ✓

GENEL DEĞERLENDİRME	Durumu	Açıklama
Motor	İyi	✓
Şanzıman	İyi	✓
Diferansiyel	İyi	✓
Motor ve Elektrik Donanımı	İyi	✓

NOTLAR

MOTOR MEKANİK TEKNİKERİ	SERVİS MÜDÜRÜ	MÜŞTERİ (ALICI) ÖZCAN ALKAN	MÜŞTERİ (SATICI) MGU İNŞAAT LTD ŞTİ.
-------------------------	---------------	--------------------------------	---