

Plaka : 01AZC055
Şasi No : VF1RJA00375390355
Test No : 185484



Giriş Tarihi : 20.08.2026 14:43
Çıkış Tarihi : 20.08.2026 14:48
Giriş KM 18181

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	H4DE470U886751
Marka	RENAULT
Tipi	Clio
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	999 CC
Model Yılı	2025
Renk	Mavi
Motor Gücü	67 KW
Yakıt	Benzin



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 20.08.2026 11:44 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01AZC055

Şasi No : VF1RJA00375390355

Test No : 185484




Giriş Tarihi : 20.08.2026 14:43

Çıkış Tarihi : 20.08.2026 14:48

Giriş KM 18181

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 01AZC055

Şasi No : VF1RJA00375390355

Test No : 185484




Giriş Tarihi : 20.08.2026 14:43

Çıkış Tarihi : 20.08.2026 14:48

Giriş KM 18181

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01AZC055
Şasi No : VF1RJA00375390355
Test No : 185484



Giriş Tarihi : 20.08.2026 14:43
Çıkış Tarihi : 20.08.2026 14:48
Giriş KM 18181

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 01AZC055

Şasi No : VF1RJA00375390355

Test No : 185484



Giriş Tarihi : 20.08.2026 14:43

Çıkış Tarihi : 20.08.2026 14:48

Giriş KM 18181

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Servis bakım uyarı ışığı yanıyor sağ arka çamurluk ezik sağ ön çamurluk ezik çizik vuruk kaput ucu hafif ezik mevcut sağ ön çamurluk hariç full body ppf kaplı