

Plaka : 01BEC610
Şasi No : NM435600006Y91094
Test No : 184918



Giriş Tarihi : 09.07.2026 13:06
Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:44
Giriş KM 74543

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No 463452667234430
Marka FIAT
Tipi Egea
Cinsi Sedan
Vites Manuel
Motor Hacmi 1248 CC
Model Yılı 2023
Renk Beyaz
Motor Gücü 70 KW
Yakıt Dizel

(Y.2) TESCİL SIRA NO	03/03/2023 ¹
(I) TESCİL TARİHİ	2025110414174918058
(D.1) MARKASI	04/11/2025
(D.2) TİPİ	FIAT
(D.3) TİCARİ ADI	356
(D.4) MODEL YILI	(J) ARAÇ SINIFI
(D.5) CİNSİ	2023
(R) RENGİ	M1
(P.5) MOTOR NO	OTOMOBİL-AA
(E) ŞASE NO	BEYAZ
(G.1) NET AĞIRLIĞI	463452667234430
(F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI	NM435600006Y91094
(G.2) KATAR AĞIRLIĞI	1339 kg.
(G.2) RÖMÖRK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI	1740 kg.
(S.1) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil)	2940 kg.
(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI	1200 500
(P.1) SILİNDİR HACMİ	5
(P.2) MOTOR GÜCÜ	70

Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 09.07.2026 11:42 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01BEC610

Şasi No : NM435600006Y91094

Test No : 184918




Giriş Tarihi : 09.07.2026 13:06

Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:44

Giriş KM 74543

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 01BEC610

Şasi No : NM435600006Y91094

Test No : 184918




Giriş Tarihi : 09.07.2026 13:06

Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:44

Giriş KM 74543

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01BEC610
Şasi No : NM435600006Y91094
Test No : 184918



Giriş Tarihi : 09.07.2026 13:06
Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:44
Giriş KM 74543

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 01BEC610

Şasi No : NM435600006Y91094

Test No : 184918



Giriş Tarihi : 09.07.2026 13:06

Çıkış Tarihi : 09.07.2026 14:44

Giriş KM 74543

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön -arka tampon boyalı vites körüğü hasarlı gösterge camı deforme arka tampon çizik sağ arka çamurluk ezik tavanda noktasal ezikler mevcut