

Plaka : 34HEH047
Şasi No : TMBER6NW6P3147363
Test No : 185105



Giriş Tarihi : 24.07.2026 09:16
Çıkış Tarihi : 24.07.2026 09:24
Giriş KM 154000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No DLAP23313
Marka SKODA
Tipi Scala
Cinsi Hatchback 4 Kapı
Vites Otomatik
Motor Hacmi 999 CC
Model Yılı 2023
Renk Gri
Motor Gücü 81 KW
Yakıt Benzin

KODA	NYV	
(I) TİCARİ ADI	(D.4) MODEL YILI	(J) ARAÇ SINIFI
A	2023	M1
(I) CİNSİ	(R) RENGİ	
OTOMOBİL-AB	GRI	
(I) MOTOR NO	DLAP23313	
(I) ŞASE NO	TMBER6NW6P3147363	
(I) NET AĞIRLIĞI	(F.1) AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI	
1294 kg	1670 kg	
(I) KATAR AĞIRLIĞI	(G.2) RÖMÖRK AZAMI YÜKLÜ AĞIRLIĞI	
2870 kg	0 610 kg	
(I) KOLTUK SAYISI (Sür.Dahil)	(S.2) AYAKTA YOLCU SAYISI	
5		
(I) SİLİNDİR HACMİ	(P.2) MOTOR GÜCÜ	
999 cm³	81 kw	

Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 24.07.2026 06:17 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5552920706
TC/Mersis 17746173400

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 34HEH047

Şasi No : TMBER6NW6P3147363

Test No : 185105




Giriş Tarihi : 24.07.2026 09:16

Çıkış Tarihi : 24.07.2026 09:24

Giriş KM 154000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORİJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 34HEH047

Şasi No : TMBER6NW6P3147363

Test No : 185105




Giriş Tarihi : 24.07.2026 09:16

Çıkış Tarihi : 24.07.2026 09:24

Giriş KM 154000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 34HEH047

Şasi No : TMBER6NW6P3147363

Test No : 185105



Giriş Tarihi : 24.07.2026 09:16

Çıkış Tarihi : 24.07.2026 09:24

Giriş KM 154000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	BOYALI
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	BOYALI
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 34HEH047

Şasi No : TMBER6NW6P3147363

Test No : 185105



Giriş Tarihi : 24.07.2026 09:16

Çıkış Tarihi : 24.07.2026 09:24

Giriş KM 154000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Araç genelinde muhtelif yerlerinde ezik çizik zede deforme ve düzeltmeler mevcuttur

Plaka : 34HEH047

Şasi No : TMBER6NW6P3147363

Test No : 185105



Giriş Tarihi : 24.07.2026 09:16

Çıkış Tarihi : 24.07.2026 09:24

Giriş KM 154000

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34HEH047	26/06/2026	154111	BENZİN
ŞASİ NUMARASI	: TM*****63		
MARKA MODEL	: SKODA NW		
YIL	: 2023		
Sorgu Tarihi: 24.07.2026 09:24:26			