

Plaka : 01AHT272
Şasi No : WVWZZZ3CZLE115121
Test No : 184923



Giriş Tarihi : 15.07.2026 15:26
Çıkış Tarihi : 15.07.2026 12:12
Giriş KM 230310

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	DCZ210251
Marka	VOLKSWAGEN
Tipi	Passat
Cinsi	Sedan
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1598 CC
Model Yılı	2020
Renk	Siyah
Motor Gücü	88 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 09.07.2026 12:27 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5536025245
TC/Mersis 33856887198

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 01AHT272

Şasi No : WVWZZZ3CZLE115121

Test No : 184923




Giriş Tarihi : 15.07.2026 15:26

Çıkış Tarihi : 15.07.2026 12:12

Giriş KM 230310

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJINAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 01AHT272

Şasi No : WVWZZZ3CZLE115121

Test No : 184923




Giriş Tarihi : 15.07.2026 15:26

Çıkış Tarihi : 15.07.2026 12:12

Giriş KM 230310

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 01AHT272

Şasi No : WVWZZZ3CZLE115121

Test No : 184923



Giriş Tarihi : 15.07.2026 15:26

Çıkış Tarihi : 15.07.2026 12:12

Giriş KM 230310

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	LOKAL BOYALI
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 01AHT272

Şasi No : WVWZZZ3CZLE115121

Test No : 184923



Giriş Tarihi : 15.07.2026 15:26

Çıkış Tarihi : 15.07.2026 12:12

Giriş KM 230310

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- N tampon nikelaj bir ,kactanesinde kırık var ,, görseli güzel
- Araç genelinde muhtelif yerlerinde ezik çizik zede deforme ve düzeltmeler mevcuttur
- Kaputta sağ köşe göçük onarım ve boya kalkması var sol ön çamurluk göçük onarım sağ - sol arka çamurluk göçük onarım var ön tampon boyalı
- Klima yönlendirici ilk çalışmada ses yapıyor
- Gözlük kap kısmı deformasyon

Plaka : 01AHT272

Şasi No : WVZZZ3CZLE115121

Test No : 184923



Giriş Tarihi : 15.07.2026 15:26

Çıkış Tarihi : 15.07.2026 12:12

Giriş KM 230310

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
06FBF427	09/05/2025	203348	DİZEL
47AAV686	04/04/2023	131215	DİZEL
ŞASI NUMARASI	: WV*****21		
MARKA MODEL	: VOLKSWAGEN 3C		
YIL	: 2020		
Sorgu Tarihi : 09.07.2026 15:28:58			