

Plaka : 34FDG689

Şasi No : WVWZZZ3CZNE041829

Test No : 185463



Giriş Tarihi : 24.08.2026 12:16

Çıkış Tarihi : 24.08.2026 11:24

Giriş KM 185441

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	DPC922727
Marka	VOLKSWAGEN
Tipi	Passat
Cinsi	Sedan
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1498 CC
Model Yılı	2022
Renk	Mavi
Motor Gücü	110 KW
Yakıt	Benzin



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 19.08.2026 09:17 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5536025245
TC/Mersis 33856887198

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 34FDG689

Şasi No : WVVZZZ3CZNE041829

Test No : 185463




Giriş Tarihi : 24.08.2026 12:16

Çıkış Tarihi : 24.08.2026 11:24

Giriş KM 185441

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			


Test No : 185463



Giriş KM 185441

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 34FDG689

Şasi No : WVWZZZ3CZNE041829

Test No : 185463



Giriş Tarihi : 24.08.2026 12:16

Çıkış Tarihi : 24.08.2026 11:24

Giriş KM 185441

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	ORİJİNAL	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	DEĞİŞMİŞ	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	DEĞİŞMİŞ	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	DEĞİŞMİŞ	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 34FDG689

Şasi No : WVWZZZ3CZNE041829

Test No : 185463



Giriş Tarihi : 24.08.2026 12:16

Çıkış Tarihi : 24.08.2026 11:24

Giriş KM 185441

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Sağ orta direk boyalı
- Sağ ön kapı eşiği lokal boyalı
- Sol ön çamurluk sökme takma
- Ön cam çatlak
- Kaput uç kısımlarında vernik yanıkları var

Plaka : 34FDG689

Şasi No : WVVZZZ3CZNE041829

Test No : 185463



Giriş Tarihi : 24.08.2026 12:16

Çıkış Tarihi : 24.08.2026 11:24

Giriş KM 185441

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34FDG689	05/02/2025	116388	BENZİN
ŞASI NUMARASI	: WV*****29		
MARKA MODEL	: VOLKSWAGEN 3C		
YIL	: 2022		
Sorgu Tarihi : 19.08.2026 12:20:07			