

Plaka : 07AIS731
Şasi No : WBA1V7101G5B89901
Test No : 185467



Giriş Tarihi : 20.08.2026 13:14
Çıkış Tarihi : 20.08.2026 14:42
Giriş KM 214409

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Taşıt Ekspertiz Raporu

Araç Bilgileri

Motor No	32349259
Marka	BMW
Tipi	1 Serisi
Cinsi	Hatchback 4 Kapı
Vites	Otomatik
Motor Hacmi	1496 CC
Model Yılı	2015
Renk	Beyaz
Motor Gücü	85 KW
Yakıt	Dizel



Hizmet Paketi

Araca Tekbaş 2.EL hizmeti verilmiştir. Paket kapsamında Boya-Değişen Kontrol, KM Sorgulama yapılmıştır.

Ekspertiz Hizmet Şartları

Bu ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir taahhüt veya garanti içermez. Satın alınan hizmet paketinde yer almayan kontroller ile ilgili sorumlu değildir. Müşteri, tarafından SMS ile gönderilen Genel Şartları'nı 19.08.2026 10:15 tarihinde dijital olarak imzalayarak, formda belirtilen tüm şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

Müşteri (Alıcı)

Ad Soyad TEKBAŞ
Telefon 5536025245
TC/Mersis 33856887198

İMZA

Raporu Düzenleyen

Ad Soyad Gökhan Sağlam
Telefon 8503466226

İMZA

TEKBAŞ TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA
LİMİTED ŞİRKETİ Koza Mah, Turhan Cemal
Beriker Blv. No:652/C, 01430 Seyhan/Adana
Seyhan/Adana

Plaka : 07AIS731

Şasi No : WBA1V7101G5B89901

Test No : 185467




Giriş Tarihi : 20.08.2026 13:14

Çıkış Tarihi : 20.08.2026 14:42

Giriş KM 214409

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu



O ORIJİNAL	B BOYALI	LB LOKAL BOYALI	D DEĞİŞMİŞ
YB YARI BOYALI	K KESME	ST SÖK TAK	IG İŞLEM GÖRMÜŞ
FK FOLYO KAPLI	P PLASTİK	H HASARLI	SR CAM TAVAN
E EZİK			

Plaka : 07AIS731

Şasi No : WBA1V7101G5B89901

Test No : 185467




Giriş Tarihi : 20.08.2026 13:14

Çıkış Tarihi : 20.08.2026 14:42

Giriş KM 214409

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Mikron Kaydı Raporu



Plaka : 07AIS731

Şasi No : WBA1V7101G5B89901

Test No : 185467



Giriş Tarihi : 20.08.2026 13:14

Çıkış Tarihi : 20.08.2026 14:42

Giriş KM 214409

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta Kontrol Raporu

1	SOL ÜST DİREK	ORİJİNAL	2	SAĞ ÜST DİREK	ORİJİNAL
3	ÖN TAMPON	BOYALI	4	KAPUT	ORİJİNAL
5	SOL ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL	6	SOL ÖN KAPI	ORİJİNAL
7	SOL MARŞBİYEL	ORİJİNAL	8	SOL ARKA KAPI	ORİJİNAL
9	SOL ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL	10	ARKA TAMPON	ORİJİNAL
11	BAGAJ KAPAĞI	ORİJİNAL	12	SAĞ ARKA ÇAMURLUK	ORİJİNAL
13	SAĞ ARKA KAPI	ORİJİNAL	14	SAĞ MARŞBİYEL	ORİJİNAL
15	SAĞ ÖN KAPI	ORİJİNAL	16	SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORİJİNAL
17	TAVAN	ORİJİNAL			

Plaka : 07AIS731

Şasi No : WBA1V7101G5B89901

Test No : 185467



Giriş Tarihi : 20.08.2026 13:14

Çıkış Tarihi : 20.08.2026 14:42

Giriş KM 214409

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Kaporta ve Kondisyon Notları

- Ön tampon boyalı intecol borusundan nemerti mevcut sol üst direk hafif ezik mevcut

Plaka : 07AIS731

Şasi No : WBA1V7101G5B89901

Test No : 185467



Giriş Tarihi : 20.08.2026 13:14

Çıkış Tarihi : 20.08.2026 14:42

Giriş KM 214409

OCCO Ekspertiz Adana Tekbaş | 01-HYB-306

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
07AIS731	08/08/2026	213292	DİZEL
07AIS731	01/08/2024	144798	DİZEL
07AIS731	01/08/2022	104982	DİZEL
07AIS731	29/07/2020	79755	DİZEL
45AR985	13/07/2018	54011	DİZEL
ŞASI NUMARASI	: WB*****01		
MARKA MODEL	: BMW 1K4		
YIL	: 2015		
Sorgu Tarihi : 19.08.2026 13:17:47			